


د طبی لابراتوار بنیادی تکنیکونه



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُرْهَدْرَمْ

د طبی لابراتوار د پارہ بنیادی تکنیکونه

BASIC TECHNIQUES FOR A MEDICAL LABORATORY.

اداپت: د جهانی روغتیائی تنظیم لخوا کال ۱۹۸۰

Adapted from: World Health Organization 1980 Edition

ژبارہ: پروفیسور: میر شرف الدین (انصاری)

Translated by: Prof. Mir Sharaffuddin Ansari

تلیہ: ہیلتھ ایجوکیشن رسورس سنتر پشاور او
مرسی کورپ انٹرنیشنل کوئٹہ

Produced by: HEALTH EDUCATION RESOURCE CENTER
&
MERCY CORPS, INTERNATIONAL, QUETTA

Edition: 150 Copies

Year: 1987

لمری چاپ: ۱۵۰ نوکه
کال: ۱۹۸۷

سېرىز ۵

د رسالى اهداف
د لابراتوار د کارکوونکو مسوولیت

لومړۍ برخه

د لابراتوار عمومي قوانین

- ۱- مايکر وسکوب : د مايکر وسکوب تیارول او پاکول
- ۲- د لابراتوار سپسمن (نمونه) او را پورليکل
- ۳- ذخيرونه کول ، ارزیابی کول او د شیانو فرمایش ورکول
- ۴- د بنسپنې نې شيانيز پاکول
- ۵- د سپسمن (نمونه) او نور و متنو شیانو په بند طریقہ سره له منځ
وړل (وروسته د استعمال نه)

دویمه برخه

الف: پرازیتولوژی

- ۱- د دکومتياز و د نموني راغوندل
- ۲- د سلايد و برابرول
- ۳- د کلمو د پرازیتونو (میکروب) هکي او لاروا لیدل

- ۴- په د کومتیاز و کښی د رسید لو چن جو لیدل
- ۵- د آمیبونو، فلاجیلت سلیاتس فعال شکل
- ۶- د همدی پور تني شیانو سیستونولیدل:
- ۷- خرنگه کولاي شوچه د کومتیاز و معاینه نتیجه درج کرو
- ۸- د غلیظی اوئری وینی د فلم تلوین د جمزا ستیل (چې یورنگ دی) پواسطه
- ۹- د ملاریا د پرازیت پېژندنه

ب بېکتریالوژی

۱۰- د سمر فلکیشن تیارول

۱۱- د ای، اف، بی، A.F.B، تلوین د میل نلسن پواسطه
(چه دی ته توده طریقہ وانی). Hot Method

در سکله برخه

الف : د تشو متیاز و معاینه

- ۱- د هغى د نمونى راغوندې ول او رنگ نې
- ۲- د تشو متیاز و خاص وزن، Specific Gravity
- ۳- د متیاز و په معاینه کښی د انديکتر کاغذ استعمال
- ۴- د تشو متیاز و حائی په حائی ڪول

۵- داومیند و معاینه (حامگی)

ب : هیماتولوژی (دوینی معاینه)

- ۱ - دوینی کروپات
- ۲ - دوریدی رکونود وینی اخستل
- ۳ - دسپینوکریاتو اندازه اوکانسترویشن (W.B.C) (Concentration)
- ۴ - دهیموگلوبین اندازه (Sahli Method) (D.S.A.H.L.I) طریقه
- ۵ - دوینی ددیری نری فلم برابرول
- ۶ - دوینی نری فلم رنگول (ثلوین)
- ۷ - دسپینوکریاتو تفریقی حاسبه (D.I.F)
- ۸ - دسروریاتو دسرعت اندازه (Erythrocyte Sedimentation rate)
- ۹ - دوینی دسرعت وخت ددیوک طریقه (Bleeding Time)
- ۱۰ - دوینی دغليظ فلم تلبيشكول

ج : دوینی كيميا وي معان (BLOOD CHEMISTRY)

دوینی دشکر اندازه دپاره د دکستروز سنک استعمال

دالارښود دیوه ترجمه شوی کتاب تجدید نظر دی چه دستې روغتیانی سازمان
 (W.H.O)، له خواچاپ شوی دی . د دغه لارښود لیکونکو (مؤلفین) استین
 لیوی او لیمېرت په حیینو خایونکی د طبی لابراتوار بنیادی تکنیکونه دمور لیس
 گینک د هغه کتاب نه چه په طبی لابراتوار دخن په وراندی هیوادونو په نامه یادېږي
 په کښی معلومات زیات کړي .

هدف د دغې رسالې

دغه رهنا د افغانستان د جنوب غرب د روغتیا په مرکزونکی د استعمال
 د پاره په نظرکی نیول شویده . استعمال د دغې رهنا خصوصاً د کلیو په هغور وغتا
 مرکز وکی چه هلتنه تکنیشن د لابراتوار محبور دی چه یوازی کار وکړی ضرور د
 دغه کتاب د امکان تروسه پوري په دیره ساده ژبه سره لیکل شوی
 دی خود ضرورت له کبله په حیینو خایونکی بعضی عمومی تختنکی اصطلاحات په
 کار ورل شویدی .

تکنیکونه :

په دغه رهنا کې یوازی د مستقیم معایینې تشریح شویدی چکیداې شي د
 یوماکیر و سکوب یا کوم بلی ساده وسیلې پواسطه اجراء شي .
 د مثال په دول :
 - معاینه د مواد غایطو و د پاره د پرازایتو .
 - معاینه د وینود پاره د ملیریا د پرازایتو .
 - معاینه د بلغنو د پاره د توبرکلووزد باسیلې .
 - معاینه د ادرار و د پاره د بېلپرو و بېن .

دیوه لابراتواری کارکونکی مسؤولیت

- ۱- همیشه رسبتیا و واایاست. هیچ وخت دیوی نمونی چه معاینه مونوی کری دخواب په باره کی نی بايد گمان ونه کری چه دهفی خواب بايد دغه شتی وي. یو غلطه نتیجه شاید یوسیف مر کری.
- ۲- هیچ کله هفه معاینی آزمونی، چه تاسوندوی زده کری، او یاده هفه په باره کی متیقن نه یاست مه اجرا، کوي.
- ۳- که چیری تاسو متیقن نه یاست چه خدمات معلومات باید ورکری نوبه هفه صورت کی ویکی چه باوری یا متیقن نهیم. او که چیری ست اسو خنده یو شی غوبستل شوی وي او هفه تاسو هیرکری وي نوبیا و واایاست هیر کری می دی، او که چیری کوم غلطی موکری وي هم په دغه ترتیب سره و واایاست.
- ۴- که چیری و تاسو ته بیزیات کار در کول شوی وي او تاسو هفه نشی ختم کولاي و واایاست دغه بیردی و پوبستی چه کومه نمونه مهم تونیه نمونی دی پره گوی باندی کار و کری، او هفه نوری نمونی و بلی و رحی ته معطله کری او که ممکنه وي سانی، او که چیری سائل نی امکان ونه لری له.

منهنجی بوسی، او د سباد پاره د تازه نمونی غونستنه و کری.

۵- دمات سامان سره لکه د یومات مایکروسکوپ سره کارمه کوی کوم چید هفه سره تاسو صحیح معلومات نشی ورکولاي.

۶- سامان او معیارات ریجنسونه، توله قیمتی دی، نوتوله تجهیزات پدقت سره مراقبت و کری. دهر طریقی (میتد)، د پاره د معیار کمترینه برخه استعمال کری ترخوچه کوم مقداری ضایع نشی.

۷- توله سامان او کیمیاوی مواد چه په لابراتوارکی دی په صحیح مرکز پوری تعلق لری په دی جمله کی ستني، تیوبونه د چری تیغونه سرنجونه او سپریت شامل دی.

دغه شیان د خپلوخانو سره وکورته مه وری. او د دغه کارکول د هفوی د غلاچکولو معنی لری. او ترخوچه ستاستوان او طاقت وی خلک د لابراتوار د آلاتواو کیمیاوی مواد د غلاچه منع کری.

۸- تاسی د لابراتوار معاون یاست. په دی سبب خپل خان او نورمه تداوی کوی، که چیری ناروغان د معایینی نتیجه تاسو نخه و پوښتی دوی تده وایاست حتی که ناروغ یونرس هم وي. فقط معاینات دیوه پو د الکتری په غونستلو سره اجراء کری.

۹- که تاسود نمونو معاینات مخکبی تر دی چی کورتہ لارشی خلاص کری
نوبیکاره مه ڪبینی، په یوه بنه لابراتوار کی همیشه کار موجود
وي. نوی معیارات جو پکری سامان مرتب کری او خپل
مربوط ڪتاب و واياست او ڪوشش و ڪری چه خپل لابراتوار
يو سند ۾ ڪتاب کی جو پکری.


اوله برقه

د لابراتوار عمومي طرزالعلومه

۱. مايكروسکوب : عيارول او صفائی دهجه

دېردمضو خه چه په گرمونا طقوکي پیدا کیزی ساري وي، دېرنازو
چه په توده سيموکي عموميت لري ساري وي او د داسی ڪوچنيو آرکنيز مو
پواسطه انتقال موي ڪوم چه اکثر وخت ددي ناروغانو په مرفي مواد وکي تر
مايسکروسکوب لاندی ليدل ڪيو.

په دی سبب مستقيم مايكروسکوبیک معاینات په گرمونه هملاوکي ضروري دي
يوكلينيکي لابراتوار سيله مايكروسکوب په خخه او پسره دمايكروسکوب په چه دستت تو
سائل شوي، يو مجھزه لابراتوارنه شميرل ڪيزی.



۱. د مايكروسکوب اجزاوي

مختلفي اجزاوي دمايكروسکوب پر
خلوروسيستمو باندی ويشن کيدا شي.
الف - تقويت ببنونکي سيستم.

ب - دلو يولو يادغتو لو سيستم.

ج - دتنوير سيستم.

د - دعيارولو سيستم.

الف - د تقویت یا استحکام سیستم
شامل دی پر :


۱ - پایه

۲ - بازو

۳ - تغیر ورکونکی آله د اچکتیور (عدسیه)

۴ - ستیج، تخت

۵ - میخانکی ستیج چه وسلاید ته کنترول شوی او و روحکت و رکوی.



ب - د لوپولو سیستم


داد عدد سیود سیستم څخه عبارت دی.

عدد سی دمایکر سکوب پردوه ګروپو تقسیمی چه دواره ګروپه
پوه او زده تیوب په دوارو سرکي
چه بادی تیوب ویل کیزی
خای لری.

اول ګروپ عدد سیود تیوب
په قاعده کی واقع دی یعنی فقط
پرهفو موادو باندی ده چتر
معاینی لاندی وی.. (ایحکت)،
او بجکتیف بلل کیزی.

دو هم ګروپ عدد سیو په
سرکي د تیوب واقع دی
یعنی چه دمایکر سکوب لیدنکو خپلی


سترنگی پرهفته برابروی او دغه عدد سیه په نامه دسترنگو عدد سیی یاد یزی.



۱- ا بچکتیوونه

الف : غتیوالی :

په ریوا آبچکتیف کي د
هغه دغتیولو قدرات
دیو عدد د پواسطه چه
په عدسيه کي حکاکي
شوی وی سبودل کېږي.




ابچکتیف ۱۰ × لس واره یوشی غتیوی .

ابچکتیف ۴ × خلویستن واره یوشی غتیوی .

ابچکتیف ۱۰ × سل واره یوشی غتیوی .

(۱۰ × آبچکتیف معمولاً دیوی سری ڪرپی سره نښه شوی او د اړانۍ
چه د ایوازی د یو مخصوص تیل (ایمشن آیل ، سره استعمال شي)



ب، عددی سوری :

۸۴ هم دغتی ولی قدرت
ترڅنګه پر عدسيي باندی جګ شوی
دی . د مثال په دول :


۱۰ × آبچکتیف باندے ۳۰ ،

د ۷۴ × آیچکتیف باندی ۶۵
 د ۱۰۰ × آیچکتیف باندی ۳۰
 هر خومه چه ۸/۷ غتھوی په همغه اندازه دروبانه کولو قابلیت همنزیات
 وی.

داده چه قابلیت شخه عبارت دی چه دیرنژدی بجاورشیان په تفصیل سره
 په جلا او خریکند دو ل بنکاره کوي.

ج : دیوه آیچکتیف دکارکولوفاصله:

دغه عبارت دهفي فاصلی شخه ده
 چه په مابین کی د مقابلو عدد سیود --
 آیچکتیفو اودشی دسلاید قرار
 لري پداسی حال چه تصویر په
 فوکس کی وي.



په راندازه چه قدست دغتوالی

دايچکتیفو زیات وي په هغه دکارکولوفاصله کوچنی وي:


د ۱۰ × آیچکتیف ۱۰ ×

د ۷۴ × آیچکتیف ۷۴ ×

د ۱۰۰ × آیچکتیف ۱۰۰ ×

د : د روښانه کولوقدت :


په هندازه چه دیو آیجکتیف در روښانه کولوقدت نیات وی په هندازه
تصویرښکاره او د نېړۍ کاوند دیو شیانو د تفصیل د ځرګند ولو قابلیت فی په جلا او
واضخ د ول هم زیات وی.



دیوښه طبی لابراتوار د مایکرسكوپ
اعظمی روښانه کولوقدت
په حدود د ۲۵ مایکرومتر
۵ ملی مترا دیو رونګ انسان
دسترگی روښانه کولوقدت

(۲۵ ملی مترا ده).

ایوشن آیل درنادهير و وړانګو په سانلو سره د روښانه کولوقدت نیاتوی کوم
چه دیو وچ اجکتیف په استعمالو سره د انکسار پواسطه ضایع ڪيده.



۳. آي پیس غټوالی :

آي پیس د غټولوقدات پر
هغه باندی نښه شوي:

يووع آي پیس هغه تصویر
چه د ایجکتیف پواسطه تولید
شوی دی یعنی حلہ غټوی.

یو ۶ × آی پیس تصویر ۶ خلده غتوی.


یو ۱۰ × آی پیس تصویر ۱ خلده غتوی.

که چیری شئ د ۴ × ایچکتیف پواسطه بع خلده اوپاد ۶ × آی پیس سره ۶ خلده -
غت کری شوی وی ، نوجموعی غتوالی مساوی ده پر ۰ = ۲۴ × ۶ ثخنه.
دکتل شوی شئ دجموعی غتوالی دحسابولولپاره دآیچکتیف دغتولوقدرت دآی
پیس سره ضرب کری .

کوم میکر و سکوپونه چه په طبی لبراتوارکی استعمال یزدی دغتولو یوقدرت په منبع
د ۵۰ او ۱۰۰ پورای لری .

ج : د رنایسیستم :

۱- د نوس منبع :




دلمر رنا د ورخی استعمال کیدا ی شئ
مایکر سکوپ هیچکله دلمه په رنا کي مه استعمال
او هیچکله هغه دلمه تر مستقیم رنها لاندی مه
دروی . میکر و سکوپ باید په کافی توګه
تنویر شئ خو په یو خنیف رنای کي استعمال
شی .

که چیری دلمه رنا د یورزیات روښانه وی

یومنیبندی یوتل یا مدور نلاسک دک داوبو باید دمایکر سکوب په حکلی کېښېنبو ل
شی ترڅو چدرنا په شدت کې کمی راوري؟

۳، هنداره :


هنداره وړانګي درناد منع څخه پرسنی
باندې منعکسوی. د هنداري یو طرف




مستوى او بل طرف یې مقروري،
مقرعر طرف یې د یوه کم قدسنه کاندنس
شانته کارکوي که چیری کند نسرو جو
وي نودهغه استعمالوته ضرورت
نشته.

۴، کاندنسر :

کاندنسر د رنا وړانګي پرهغه شنی باندې
کوم چکنځ کېزې راوري.
کاندنسر په مابین د هنداري او
ستېچې کې واقع دي.
کېډا یې شې چې کاندنسر لوړ کې
شی اعظمي تنوير، او ڪښته کې




شي را ضغري تنوير، خوبайдهنه په مرکن کي حاي ونسى او په صحيح دول
عيار ڪري شي.



۴- ديافارگم يا پردي :
ديافارگم چه دكند نسر په داخل
کي واقع دي او د زاوي د ڪميديو
او يازيات دلو د پاره پكاريزى.
او همدارنگه درناد مقدار د زيادي د
يا ڪميديو د پاره چه و كاند نسراه

تيريزى هم استعمال يزى. هغومره چه ديافارگم پلخ وي په همغه اندازه زاويه
پراخه ڪيزى او په نتيجه کي $\frac{7}{8}$ غتيزى او ڪتل شوي تفصيل ڪوچني
ڪيزى. اما فرق ڪوچني وي.



د - د عيار ڪولو سيسٽم :
دغه سيسٽم مشتمل دي پر :

۱- د درست عيار ولو پيچ :
دا تر تولولي پيچ دي. دا اول
پلا په کاراچوں ڪيزى تڅو تقيي
فوکس د مرکن کول، نه ورسيزى.

۲- درونانه کولو پیچ :

او دغه پیچ ددی لپاره استعمال یزی تر خوجه شی په پوره دول متراکز فوس،
کری.

۳- پیچ دعیار ولود کند نسر:

دغه د پاره د پورتہ کولود کند نسر د میری رونسانی د پاره د کسته
کولود کند نسر د کمولود رناد پاره استعمال یزی.

۴- د کند نسر د متراکز کولود پاره پیچونه :

د کند نسر پرگرد چاپر باندی س پیچونه وجود لری: یوئی په مخلصه
حصه کی یوئی په چه طرف کی او بل نی بنی طرف ته. دوی د کند نسر د متراکز
کولود پاره پکار یزی چه د ایحکمیتی فوسه په پوره ام اتبااط وی.

۵- د دیا فرآکم د محور جبل :

داعبارت دیوه کوچنی جبل څخه دی چه په کاند نسر کی تثبتیت مشویدی.
ددیا فرآکم د تله او یا د خلاصه لولپاره په کار ورل کیدای شی، بنا پردی
دن اویی او درنا دشدت د دوار و د کمولوا او زیا تولو لپاره استعمال یزی.

۱۱. دشی فوکس کول :

۱. دیوکم قدرت ایچکتیف ($1 \times$ یا $5 \times$) د استعمال سره:

کندنسر لاندی خواته کښته کړي. ایچکتیو تر هغه پوری کښته کړي
چه د سلايد پرمستحضر و سرته ورسینې.

دد رشت عیار کولولوی پیچ پواسطه آیچکتیو پورته کړي تر هغه پوری چه یو
روښانه تصور په آئی پېس کې معلوم شي.

خینې وختونه یو روښانه تصویر سره ددی چه آیچکتیو تر مکنه حد پوری -
کښته شوی وي هم نه لیدل کېزی. دا په دی سبب دی چه دروښان
عیار کولو پیچ تا آخره پوری بنی لاس دوران ور کول شویدی.


هغه ته دوباره تر هغه خایه تاو ور کړي چه وبل سمت ته تلای شي
وروسته ایچکتیغه پورته کړي او شی فوکس کړي. که رنا کافی نه وی
کانسر لېټ پورته کړي.

۲. د لور قدرت ایچکتیو . ($4 \times$) استعمال

کاندنسنیمائی فاصلی ته کښته راولي؟

ایچکتیو تر هغه پوری کښته راولي
چه فقط د سلايد پرمستحضر باند
قرار ولري.

(د کار فاصله ديره کمه وي. تقریباً
۵ د. ملی متر)




درشت عیار لو د پیچ د استعمال پواسطه، آیحکتیو پ دیه کراسی سره تر هغه خایه پورتے کری تر خویو تاریک تصویر پ ساحه باندی ظاهرشی درو بنانه اعیار لو د پیچ پواسطه شی فوکس کری؛ کاندنسنر پورتے کری تر خوکافی رنا حاصل شی.
که چیری مایکروسکوپ کاندنسنر و نه لری، مقعر طرف د هنداری استعمال کری.

۳- د آیل امرشن ابجکتیف استعمال (۱۰۰ ×)

ددی مقصد لپاره باید چه پوره وج تلوین شوی مستحضر و نه استعمال شی. زنگه شوی سیلاید و نه باید په کامل اوچ دول سره استعمال شی.
پوکوچنی خاڅلی د امرشن آیل پر هغه خای چه معاینه ګیزی واچوی (مصنوعی تیلوونه چه د سیدار د لر ګودتیل په نسبت ژرنه و چیزی استعمال کری).

کافند نسربه داسی اندازه سره پورته کری چه پورته کیدای شی او دیا فرآگم باید په مکمل دول خلاص کری او ایچلتیف د ۱۰ × باید ترهفوپوری ڪبنتشی چه د تیلو سره تامس وکری . هغه په داسی اندازه سره و سلايد ته نثردی کری چه همکنه وي چه مستخفر باندی د فشار وارڈلو څخه دده وکری .

د عصری مايکروسكوبونه ديو Damper یا عایق سره جھنی دادی) . د آی پیس څخه وکوری او روښانه ونکی پېچ په دير ڪواری سره پورته - کری ترهفوپوری چه تصویر فوکس شی که چیری نورکافي نه وي، مفترطه




د هنداری استعمال کری، خنگه چه ع ✕ ایجکتیو دپاره توصیه شوید ی.

د ساحی عمق (د ساحی ژوروالی؟)

کله چه یوه کم قدر ته آیجکتیف استعمال شی تصویر په عمق کی لیدل کیزی. عمق دفوس دیر کوچنی دی او د عمق تاثیر هغه وخت چه لور قدر ته آیجکتیفونه (ع ✕ یا ۱۰۰)، استعمال شی شدت مویی، دلته باید چه دعيار ولو رو بنانه ونکی پېچ استعمال شی چه د کتل شوی شئی دفوس هرجز، له سره ترپایه پوری وکتل شئی (دمثال په توګه د آمیب دیوکروی سبیست مختلفی هستی باید وکتل شئی).

ع - تصوironنه چه تر مایکروسکوپ لاندی لیدل کیزی.

په یاد ولری، درنا هغه دایری ته چه په آئی پس کی لیدل کیزی په نامه د «مایکروسکوپ د ساحی» یاد کیزی. خنکه د لیدل شوو شیانو موقعیت تثبتیتولی.



مشاهده شوی شیان په ساحه کی کبدای شی په ارتباط د عقربو د ساعت وضع شی.

دمثال په دوی:


د شستو زوما هگئي ته په شکل کی د ۲ بیو پرموقعیت باندی های ورکر شویده.

د تصویر و معکوسیدل :

- لیدل شوی تصویر دعدسیو پذریعه معکوس کینی :
- هغه شیان چه پ آخر کی دساحی لیدل کیزی اصلأا پ سرکی قرارلري.
 - هغه شیان چه پ چه طرف کی لیدل کیزی په حقیقت کی پ بنی خواکی قرارلري .


حرکت ورکول وشی ته :

- که چیری تاسو سیلاید ته بنی خوا حرکت ورکری د آزمایست لاندی شی کین خوا ته حرکت کوي .
- که چیری سلاید ته و خپل طرف ته حرکت ورکری د آزمایست لاندی شی لیری کینی .



د ایچکتیف تغیر :

عصری مايکرستوپونه داسي جور شويدي ڪله چه تاسي هغه ايجكتيف
چه قدسات نی کم وي و هغه ايجكتيف ته چه قدرت نی زيات وي اروي
تربيو اندازی پوري هغه
شي اوکه داسي نه وي نور
پيس پورته کري دختر
دي چه دلور قدسات خاوند
ایچکتيف وته تغير و رکري
اوله سره نی فوكس کري.



نم. تر تغیر د ايجكتيف اطميان حاصل کري چه د معايني لاندی شي د ساحه په
ما بين کي واقع دي، تر خو چه پس له تغير و رکولو ٿخه هغه ورک نشي.

۳.۳. د مايکروسکوب ورخني ساتنه :

مايکرسكوب ورخني ساتني ته ضرورات لري تر خو هغه د کار په یوه بندھا
کي وسائل شي او لابراتواري نتائج یتیني وگرخي. په گرمه او مرطوبه آب و هوائي
خاص احتياط لاند د ي.

۱ - وسائل :

۱. د زپوکالو توتی، نازک دستعمال د لايin چه دخه پريوں شوي وي
۲. د لنز مخصوص کاغذ که چيری په لاس نه وي سپين جاذب کاغذ (د تشنان گاند)

- ۳- د خرمي توچي د نمود و زوکه ممکن وي (يا زور توکر چه کرک يا پتونگ).
- ۴- یوکوچني بوتل د فايلو (يا تولولين).
- ۵- پلاستكى پوبن.
- ۶- یوکوچني رابري بمبه، كه ممکن وي، یونازك برس در تگمالی.
(يا خصوص برس د پاره د صفائی د عدد سيو).

۲. صفائی د ايجكتيوو:

وچ ايجكتيوونه:

عددسيي د تنفس پواسطه لندى كري او په یوه نم توکر سره نى صفاکرى
توكرته په عرضانى دول سره حرکت ورکري او نه په دايروي صورت.

ايجكتيوونه د آيل - ايمشن:

تيل نى د عددسيي د کاغذ او ياد تشناب کاغذ پواسطه ليري كري. كه چىري
زاره اثارد تيل پات وي او ياد سيداردلگى تيل استعمال شوي وي، کاغذ
د زايلن ياتوليون پواسطه پيرخفيت لوند كري او دوباره هغه دوچ کاغذ
پواسطه صفاکرى. هر ما بنام د خدمت خاي پرخاى كولود ما يېرسكوب گرد
او غبار د ما يېرسكوب دايجكتيوو، پواسطه د پف كولود هوا د رابري بونى په
مرسته صفاکرى.

۳- د آی پېس : صفائی :

فوقانی سطح د لوري عدسيي (په هغه حاى کي چه سترگه استعمالوي) د يو
نوم توک ياد تشناب د کاغذ پواسطه صفاء کړئ .
تحتاني سطح د کښتنۍ عدسيي په داخل کي د مایکروسكوب د تیوب د نازک رنګمالي
په برس سره صفاء کړئ .

- که چيرې په داخل کي سترگي د عدسيي ګردد وي ، لوري عدسيه خلاص کړئ ،
او داخلی عدسيي د رابري بېبی او د رنګمالي د نازک برس د استعمال پواسطه صفائی

۴- د کندنسراوهنداري صفائی :

کاندنس رعيناً لکه ای ځکتیغونه د اسی صفاء کېږي ، د یونزرم توک ياد تشناب
د کاغذ پواسطه چه په زائیلین سره مرطوب شوي وي صفاء کوي نی .


۵- د استحکام د سیستم ستیج صفائی :

- خرد او یانا زک توک چه پت ونه لري ، صفاء کېږي .
- هیڅکله زائیلین مه استعمالوي حکمه جه تورنگ د مایکروسكوب د مابین خنډ وړي
- ستیج تاماً د جاذب کاغذ د استعمال پواسطه چه د خالص پتروول پواسطه -
لمده شوي وي صفاء کیدا شی .

۶- هغه افافی احتیا طې اقدامات چه په ګرم سیموکی باید ونیول شی .

په ګرمواو وچو هیوا دوکی عمده مسله عبارت د ګرد او غبار ده .
رد ړیکو طوفانونه او نور کوچنی ذرات خپل ځان د یې چوتاروته او د عدسيو تر
لاندی رسوي . د دی کار د مختنیوی د پاره په لاندی دوں اقدامات کېږي .

- ۱- هېيشە مايکرسكوب تريوه پلاستكى پوبن لاندى چەدھواد داخلىد و مانع وشى دنه استعمال پە وخت كى كېنىزىدە او وۇستە ھەفە بە چوبى بكس ياصندوق كى خاى پرخاى كرى.
- ۲- دورخنىڭىز كار پە آخر كى مايکرسكوب كاملاً ديوى رابرى بمبى پواسطە پاك كرى.
- ۳- عدسىه د عدسىي د برس او ياد زىگمالى د نازك بوس پواسطە پاك كرى . كە چىرى ذرات د خا ورو پرا يچكتىغۇرۇپاتى شى لەخدەدىي د كاغذ پواسطەلىرى كرى.



خُيني کارونه چه باید د هغود اجر کولو شخه دده وشی :

- ۱- هیڅکله ایچکتیو اوای پیس باید د ایتanol سره پاک نکری شي.
- ۲- هیڅکله ایچکتیو ونه په زايلینو یا ایتلوكی مه غوته کوي . (عدسيي نې
ستست ګيزى) .
- ۳- هیڅکله عادی کاغذ یا پنېه ، ورن توکر د عدد سیود پاکلود پاڻه مه
(استعمالوي) .
- ۴- هیڅکله عدد سی د گوتولو اسطم مه لمس کوي .
- ۵- هیڅکله تقویتی سیستم یا ستيج په زايلینو سره مه پاک کوي .
- ۶- هیڅکله د آئی پیس داخلی عدد سیواودا یچکتیفو په توک یا کاغذ سره مه
پاک کوي (دغه کار شايد د ضد انعکاس پوښ د منځه یوسی)
اویواجی د سنگمالی برس پکار واچوی .
- ۷- هیڅکله مايکروسكوب پله آئی پیس مه پریز دی په داسی حال کی چه
سوراۍ نې نه وي تړل شوی .
- ۸- هیڅکله مايکروسكوب د لرگی په بکس کی په ګرمواه مرطوبو خايوه مايېزدی
- ۹- هیڅکله مايکروسكوب دغسی مه پریز دی په داسی حال کی چه ابچکتیفو
ئی په تیلوکړو ټړو .
- ۱۰- هیڅکله مايکروسكوب په یولاس د تني شخه مه نیستی ، او دواره لاسونه استعمال
کړي په یوه نې لاندې تنه او په بل نې تنه ونیستی .

د نمونو ثبتوں

دلابراتوار اند راج او میاشتني راپور

تولي نموني باید په کتاب کي ثبت او نمبرداره شی کله چه لابراتوارته
راوريسيزی او پېنجي د تولو معاليناتو باید درج شی دغه کار:
د نمونو د مخلوط کي د خطر ليري کري.


- د امكان فرا هم کري چه نتيجه ژرولي دل شی.
- لاسته راغلي نئائي جو د پاره د عامو دروغتیا ارتقا لپاره آماده کري. په
لامراتوار کي باید موجود وي.
- د ازمونيني د غونبتو پانه باید د نموني سره منگري وي.
- دراجستريو کتاب چه د نموني پوری معلومات ثبتو لو لپاره او هفني
نتيжи چه لاسته راغلي وي.
- د میاشتني راپور ورقی.

الف : د نمونو نمره داره کول :

و هری نموني ته پرل پسی لمبر ورکري په مجرد د دی چه لابراتوار ته دا
رسيزی.

- دغه نمبر فوراً ولیئي.
- پر فورمه د معاليناتو.

- د نمونی لرنکی لوپنی باندی (توش قلم یا واکش پنسل)
- په هرست تیوب کبینی چه د نمونی د پاره استعمال یزدی.
 - په هر مایکس و سکوپ سلاید باندی چه د نمونی د پاره استعمال یزدی.
 - دغه عملی دهری پیدا است خنه مخنیوی کوی.



ب ، دلامبر توارد ثبت کتابونه (رجستر)

رجستر و نه بايد یو سلسه د کتابچو د یادداشت وي . صفحه نئي نموداره
وي او د بلی و قانی ولسي . هری نمونی ته بايد نمبر و رکم شئ او په رجستر
کی هفه نمونی په خپل مخصوص حاکی کی درج او ثبت شی .
د لاندی س جسترو سلسلي سفارش گيزدی .

- هیماتولوژی (د وینی خیرنه)
- پرازایستولوژی (د طفیلا تو خیرنه)

- تخلیل دادرارو او د حاملگی آن موبینه
- بکتریالوژی (د بالکتریا و پیژندل)

شاگردان باید خپل ضروری سجسترهونه د کورس د خلاصید و تخته دخنه
ترحکت و هفته معین روغتیافی مرکز و ته باید تهیه کری .

ج : میاشتنی راپور :

د میاشتی په آخرینی لابراتوار باید خپل میاشتنی راپور دروغتیافی مکن
آمرته و داندی کری .

د راپور ارزش :

الف : د لابراتواری فعالیتونود ارزیابی سره مرسته کوی او د موادو
د آکمال سره هم مرسته کوی د ذخیری ذغونبستلود پاره او د لوازمود تهیه کلو
او د لابراتواری خدمتونود بود جی د پاره .

ب : داد نظمارت کولو سره یو مرسته دی په هفه ساحه کی چه لابراتوار په کی قرار
لری چه هند مثبتونا یجو رپورت ورکری وی چه دختلنونو میاشتنی راپور یوه
مثال په لاندی د ول دی .

د لابراتوار نوم :

کوم میاشت چ په خلاصید و وي .

۱- د انجام شوو معایناتو تعداد

هیوگلوبین

د وینی دسپینوکر ویاتو تعداد

د مختلفو سپینوکر ویاتو تعداد

د وینی درسوب اندازه

دادار او تحیل و تجزبه

حاملگی

مواد غایطه

بلغم

۲، د پوجنو تعداد چه ليال شويدي :

توبرکلوسنس

امیبا سنس

اسکاریاسنس

جاردياسنس

تینياسنس


ملاريا

۳، گدام، صورت موجودی، دشیانو غوښتل

الف- گدام :

ا - شیشہ آلات :

بندیبنه سامان دالماری په طاقوکی دگر د اوغبار تخته لیری وساتي.
ارلن ماير فلاسك او مددور فلاسكونه باید دغیر قابل جذب پنې سره وترل
شي. او ياد نصواری کاغذ (يا ترجیحاً د یوی نازکی پارافینی موی طبی یاد
قات شوی پلاستیک خنډ په مثل د پارافیلم که چیری مسیرشی ترل کېزی)
او په ترتیب د نوعی او یا اندازی دی ترتیب شي.
درجه داره پیپتونه باید په خانوکی چه مختلف قسمتونه ولري وساتل شي.



۲. کیمیاوی مواد او ریجیتونه :

دوی باید په اساس دالفا په منظم دول سره ترتیب شی .
 تیزابونه او اور اخیستونکی مواد او خطرناک کیمیاوی مواد (په سانگه کاغذو سره دی علامه گذاری شوی)
 هغه شیان چه نه وي خلاص شوی باید په هفوکریتوبکی چه دلرگی دبراد که خندهک وي وسائل شی .
 تول کیمیاوی مواد باید په تریل شوی الماری کښی ذخیره شی .

ب - سائل د گودام او لست د موجودی :

۱- د موجودی کاردونه :

یود موجودی کارد باید دھری کیمیاوی مادی رنگ دشیشی د توتراونورو د پاره تهیه شی . دغه یوه نمونه د موجودی د کارد ده .

د ستاک کارت د کارد

اشیا : د کیمیا تلوین ۲۴ (مبروشی

په ستاک کي	فرمایشل و تاکریه شوی			دستیدلي
	نیته	مقدار	نیته	
۲ بوتل
۳ دریچه بوتل	یو بوتل	۰. د می	۲ بوتل	اول د می
۲ بوتل
۱ برتل
۳ بوتل	۲ بوتل	۰. د سپتمبر	۲ بوتل	۱۵ د جون

۲- موجودی کول :

تول لابراتواری شیان دهه و شپزومیا شتو په موده کسني موجود
وکړي. هر قلم جنس مقدار یا تعداد چه په ستاک کې موجودی وکړي و
شمیرۍ او د اسې فی تطبیق کړي چه هر جنس مربوط عدد د چه د «په ستاک»
د کارت په ستون کې بنوبل شوی مطابقت وکړي.

ج - د ذخایرو فرمایش کول :

یوبنه لابراتوار باید په هر دسیو میا شتو کې یودس خواست خپل د ضرور
ورموادو اړایه یا تقدیم کړي د لست د جور، ولو د پاڼه د ګډام کارو د ونډ باید
یو په یو ولیدل شي.
د ابهه دیره آسانه وی که یو جد ول د لاندې په شان په آخر کسني ستاسي کاره
وراضافه شي.

د هر چند ما شتی	معنی شوی ټولو	جنوری	فیبروک	مارچ	اپریل	ماي	جون	جولائی	اگوست	سپتمبر	اكتوبر	نومبر	دسمبر
													۱۹
													۱۹
													۱۹

په هغه صورت چه کیمیاوی مواد، رنگونه او ریختنونه ضرورت وي.
 هغه مقدار چه په دری میاشتو استعمالیزی. درخواست و دکری او زیاتولی
 ڪموالی د مواد و په نظر کی و نیستی. دمثال په دول :

- ۸ بوتل ڏگینا د رنگ په یوه کال ڪبتي استعمال شویدي.
- دا په تخيين دول رابني چه په ظرف کي د ۳ میاشتو په او سطه دول سره ۳ بوتل
 مصرف شویدي.
- ده دری میاشتو کي لپاره دوه بوتله فرمایش و دکري (يادشپزو میاشتو
 لپاره خلور بوتله که چيري فرمایش په کال کي دوه خله وي).

۴- د بُنيبنه سامان آلاتopia کول :

د پاکوالی طرقه :

۱- بُنيبنه لوبي (بالون، ارلن ماير فلاسكونه، بيکران، تيوپونه).

۲- پېپتونه :

ا- بُنيبنه لوبي:

الف - ناپاکي لوبي:

۱- د نمونود لوبي له مينځه ورل:


۲- ڪنڪالول په مقدماٽي دوٽ سره

دوی دوه واري په يخويام تعدلو او بوسره ڪنڪال ڪري (هيٺمله
په وينو ڪري ٽيو邦ه په گرمواوبو مه منيئي) .

هغه بنيبنې سامانونه چه د پروتين لرونکي ماييعاتو د نيلود پاره -
استعمال شوي وي بايد هيٺمله و چيدوته پاتي نشي ، لمري د غه سامان
بايد ڪنڪال شئ او وروسته بيا پريول شي .

۳- د ديرجنتو په محلول کي غوطه کول :

يوه کاسه چه لرونکي دا بواود مينځولو پوره يا مایع ديرجنت وي
اماډه ڪري . بنيبنې سامان په کاسه کي واچوی او د هريلو سبودنه تست
ٽيو邦ه په برس سره برس ڪري او هغه د ۳-۳ ساعتو پوري په همد غه محلول
پريزدي .



٤- کنگالول :

سامان یوپه یو و باستی او بنس نهاد نل تراوبو تیرکری او دوی د به دقيقو
د پار د عادی او بوبه کاسه کی پریولی . او هرشی د پاکوا او بوبه جریان کی
پریولی (داخربه باید هیرنه کری شی چه د دیترجننتی مواد و آثارچه پر
بنیښه نهی لوښی باندی پاتی شی د لابراتوار په نتائج ټوکنی د غلطی امکان برابر
وی .

٥- در طوبت و چول :

بنیښه نهی لوښی (بیکرونہ ، فلاسکونه او درجه دار سلندرونہ) در طوبت
دو چولو تختی په مینځونو کی سرچپه کېزدی . تیوبونه په سیمی سبد
(تکری) کی سرچپه و دروی .


٦- چول :

سامان په سیمی توکری کی ڪښیزدی او هغه د گری په گر مرداش
کی د بـ در جود سانتی گـ رـید گـښـیـزـدـیـ یـادـاـچـهـ دـ سـامـانـوـ توـکـرـیـ دـ منـهـ پـهـ
لـابـرـاـتـوـارـ کـیـ لـمـرـتـهـ گـښـیـزـدـیـ اوـ دـ یـوـهـ نـازـکـ توـکـرـ پـوـاسـطـهـ نـیـ پـوـبـنـ کـرـیـ .

٧- د بنیښه نهی : سامانو خولی ترل :

پاک او وچ بنیښه آلات په الماری کی گـښـیـزـدـیـ تـرـخـوـچـهـ دـخـاـوـرـوـ

او گرد تخته وسائل شی. او داتوصیه کیزی چه د ظروف خولی باید د نه جذبونکی مالوچ بواسطه نی و ترل شی او یاد دوی خولی د کاغذی اخبار و سره (کلآلگ کاغذی)، او یا بهتره ترهه د پارافینی مو مودنریو صفحه او یا پلاستیک (د مثال په دول پارافلم یا ساران) که چیری مسیروی و ترل شی.



اً پپیتونه:

۱. سمنستی کنکالوں:

کله چ پیپ استعمال شی، باید دستی د یخواوبود جریان پواسطه **کنکال** شی ترخو و نیه، ادرار، سیروم، ریجننتونه او نورتی لیری شی.

۲- پداوبوکی غوطه کول :

پیپت وروسته ترکنکالولو پیوه لوی پلاستیکی سلندر کی چه او بوجه دک وی (یا کاسه) گنبیسندل شی . که چیری پیپتونه د منتنومو داندازه کولود پاره استعمال شوی وی هفوی پیوه استوانه چه د صد عنونی محلول خخه دک وی (ریوکواتر نزی امونیم مركب یا ۲ فیصده فنول) د ۲۴ عسا د پاره گنبیزدی .

۳- د دیترجنت، پ محلول غوطه کول او کنکالول :

پورتی هدایتونه چه د لابراتواری گنبیسندل پاره و رکر شویدی تعقیب کری .

۴- وحول :

وروسته لدی نه چه پیپتونه د او بوسره پرینختی د ایتون سره نی کنکال شی .

۵- د نمونوا و متن ا مواد وله منحدر ورل .

مهام : هفه نمونی چه پ لابراتوار کی معاینه گیری (مواد غایطه، چرک ازدی، بلغم، ادراد اونور) آکثر آ منتن وی پس له معاینه خخه هفوی پ داتی

یو ترتیب لە مینخه خە یورل شى چەد منتن کید و د تولو خطرات تو خە خەنیوی
و شى.

نمۇنى پەدى ترتیب لە مینخه یورل شى :
پە كاغذى كارتنو كى او يايلاستكى لوېنى كى چەد مینخه ورل ئى آسانە وي
(لە مواد غایيە (أو بلغم) بىسېنە مەتابانو نە او بوتلونە چەپاڭ كېزى او
تعقىم كىداى شى او بىا ترى كار وا خستل شى .
تول مصرفى لوېنى بايد سوھۇل لپارە استعمال كردى شى .


مصرفى بىسونە چە دىلۇونكى د مواد غایيە يابلغى وي .
دوى بايد سوھۇل شى (پەايىرە بىدلە كردى شى) ياتىزىكە لاندى بىخ
كۈرى شى . سوھۇل يايىرە بىدلول دىرىھ آسانە او دىرىھ موئۇرە طېقە

• ٥ •

الف : سوھۇل ياخاللىستركول (ايىرە كول)

كۈرى رداش، جورول :


- ١- ددى كار دپارە يوزۇر بىلە استعمال كردى .
- ٢- يوقى سىمىي جالى دېلىر دا وزوالى پىرىم بىخە تىنگ كردى .
- ٣- كىسبە ترجالى يوه پەلخە سورى ورجور كردى .
- ٤- يو سرىپوبىش د دغە بىلە دپارە جور كردى چە ورخنى اىستە شى . ؟



خنگه په ایری بدل کرو :

- ۱- په آخر ده سریارني او ما سپېښني کار تول استعمال شوي د مواد غایطواو بلغمو قطی د کوري پو جالي باندي ڪښيزد ی.
- ۲- همیشه د دغه داش یا کوره سریوبن او دروازه کلک تر لی وي په استئنی د سوچیدلو په وخت ڪښي .
- ۳- سوچیدل په هفتنه کي پوپلا اجر، کري ، او که چيری ضرورت وي خوپلا في اجر، کري .
د سوچیدل لو د لوښي ڪښنه بخند کاغذ و او لگي تخته ډک کري .
- ۴- سریوبن نئي ايسټه کري ، اور ولگوی او پریزدی چه و سوچل شي

ترهغۇپورى چەتولە منقۇ مواد پە اير و بدل شى.
 ٥- حاصل شوی اىرى خطرناكە نە دى او دانبارو پر تود و باندى واچول
 شى او يابې زىمەنی خاك انداز كى واچول شى.




ب : بىخول :

الف، يو خاھ پە ژور والى د ٣-٥ مترە او پە سور والى د ٢-١ مترە و كىنى
 ب، يو سرپۇنچ جور كەرى چەپر دغە خاھ خولە كى مىضبوط او برابر وى د
 سفارىست ورده چەد خاھ پۇستنى غارە بايد پە بىر و او باخسەتو سە محكەمە شى
 ج- د مواد غايىطۇ او بلغۇ قطييۇ پە ورخ كى دوه وارە ور واقۇى او سرلى
 دستى و ترى .

د- يو وار پە هفتە كى دغە خە بايد پە يوه طبقة سرە د و چوپانو (پە اندازە دلس
 سانلى مترە) و پۇنل شى .

هـ- که ممکنه وي ، په عوض کي د وچو پانو یوه طبقه آهکو (دآب نارسيده چونی)
پرواچوي.



دغیر مصرفی لوښو تعقیم او پاکول :
دا یوه دیره مشکله عملیه ده (بنا پردی ترهقه ځایه چه ممکنه وي
صرفی لوښی استعمال شئ)
متبانی او بوتلان شاید چه لونکي د :
- دیر منن شوی مواد (مواد غایطه ، بلغم ، قیح ، د ملا او بد نخاع شوکی
مايچ (C.S.F)
- نوری نموني (روینه ، ادرزار)

الف - د مواد غایطه و لوپنی:


تول هغه مرتبانی چه مواد غایطه لوپی د فینول د ۵٪ محلول خنہ اویا -
مشابه د دغه دیوبل ضد عفونی محلول خنہ دک کری د ۲۴ ساعتود پاره نی
پریزدی . اوپه دستشتوی کی نی خالی کری .
که چیری دستشتوی نامعقم تانک سره ارتیاط ولری نوشه بشائی چه
فینول یا نورضد عفونی مواد و په غایطه مواد و کی علاوه شی .
یوازی مرتبانی د دیترجنت او او بوسره لکه خنگه چه په د نخ ، کی ذکر
شوی پریولی .

ب - د بلغمولوبنی او د چکنواود تھاع شوکی مایع تیوبونه :

ددی لوپنود پاکولولپاره خومکنه طریقی موجودی دی ،
د فارم ال دیهاید د محلول یا فینول د استعمال پواسطه
و هر بلغمولوبنی ته ورواحوی .

د املی متر د ۱۰٪ فارم ال دیهاید محلول خنہ ، اویا
۵ ملی لیتر د ۵٪ فینول خنہ .
د ۲۴ ساعتود پاره نی پریزدی

ایشول په دیترجنت کې :
یوغت دیکي ددغه مقصود پاره پداکړي .



- د بلغمولوبني وايشا وي .
- د بـ دقيقد پاره .
- په هغه اوبلوکي چه په هغه کي
د پريولولوپورقوی محلول
موجود وي .
- ۴. ملی لیتر په هر لیتر اوبلوکي .

ج - د اد راروبوتلان :
د بولو يا ادراروبوتلان په دستشوی کي خالي کړي .
او دوي دک کړي د :

- د تجارتی بليچ لس فیصله محلول سره ، یا
- د ۳٪ محلول څخه د فينول .
- د ۲۶ ساعتو د پاره نې پريزدی .

د - د ويني تیوبونه :
د تازه جع شوي ويني تیوبونه چه همغه ورخ تول شوي وي :
- په يخواوبو سره پريولل شي .

په دیترجنت په محلول کي پرسنول شی او پریول شی (۲۹ نخ و گوري)
هغه تیوبونه چه زره وينه دخو و رخود اطاق ياكوتي په حرارت کي سائل
شوی وي.


او په هغه کي ديروار گانيز موتكزهم کري وي باید:
د تجاري لس فينه بلېچنگ پور محلول پواسطه دک شی.
- د ۱۲ ساعتود پاره پرسنولد شی کنکال او پاک شی.


دوههه برخه

پیراسایتولوچی (یا پرازیتولوژی)


مقدمه

دهفو پیراسایتوخیرنې چه په انسان کي د نارو غني سبب گرځي د طبي -
پیراسایتولوچي په نامه يادېزی . پیراسایت دا سی یو آرچکنیزم دی چه د
مخلاف جنس ژوندی آرچکنیزم په دته او یا ورباندی بېخونی ژوند
سکوي او خپل غذا د هغه څخه ولاسته راوړي .






هغه اړګانیزم ته چه پرازایت
دهغه څخه خپله غذا ترلاسه
کوي په نامه د میزان
یاد یېزی.




يو پرازایت لکه کنه چه پر
خارجی قسمت د میزان
ژوندکوي پنامه د الکتوپرازیت
(خارجی پرازیت) یاد یېزی.



يو پرازیت چه په داخل کي
دمیزان شوندکوي ،
لکه هوک وارم (آنکیلوستوما)
اوامبا پنامه د اندوپرازیت
(داخلی پرازیت) یاد یېزی.

کوم شی ولتوو . تولول د مواد غایطو :

دغه لاندی معاینی پرمواد غایطو باندی په ابراتوار کی اجره کیدی
شي.




۱ پراسایتولوچکی معاینی :

دغه عبارت د پیدا کولو تخته


د پرازیستودی لکه :

الف - هغه چنجیات چه دسترگو

پواسطه د ڪئنی وردی .



ب - هگلی یاalarوا (شفیره) د دغو
چنجیا نوچه یوازی ترمایکرو سکوٽ
لاند کے د ڪئنی وردی .



ج - پروتوزوا وي ریو و حید الجرو

ماکر وار گانیز مونه) چه په هتھک

شکل و یجیتاتیف، یا په غير

متھک مقاوم شکل لکه سیت

پیدا ڪیزی .

تولول دغایطه مواد و :

پرلاسته راغلونیتیجو باندی نیا ترهفه وخت اعتماد کیدای
شی چه دنمونو په تولولوکی بند دقت کری شوی وی . لاندنی پاملنی
دغایطه مواد و په تولولوکی لپاره دپراسايتولوجیکی معاینو تر تظر لاندی
ونیول سی .

۱- تولول دکافی اندازه نمونی :

داد دی لپاره ضروری دی چه :

- که چپری پراسايتونه په لب غلظت وی دهنوی پدآکولوته اجازه
ورکری .

- مخنیوی دژ و چپد و خنده دغایطه مواد و .


لا اقل نمونه باید ۴ ملی لیتر (۴ سانتی متر مکعب) وی .

۲- دلوسی برابرول دناروغ د استعمال لپاره :


هر ممکن کوسبین باید وشی چه ناروغ
ته یود دغولاندنی دول لوپسونه نمونی
درات تولولود پاره ورکر شی :

الف : یوموم و هل سوی کاغذی قطعی

ب : یوه خالی قطعی سره دسر پیش



۳- دغایطه مواد و معاینی پداسی حال چه تازه وی
الف، غایطه موادو باید دتولونه و روسته په ظرف دیوه ساعت کی
معاینه شی.



ب- که چېری یوشېرنونی
په عین وخت کی رسیدلی
وی نومایع غایطه مادی
او هغوجه وینه او مخاط
ولسی د نورو څخه بېل

کړۍ شی او لمري دوی ترکتنی لاندی و نیول شی حکم احتمال لري
منځ کې اميبيا وي ولري چه شرسري.


کومشيان چه کولو څخه ئی دده وشي:

۱- هیڅکله دغایطه مواد و نمونوته چه په بی سرپوبنولوبنوكی وی او آزادو
مه پرېزدی.
۲- هیڅکله دغایطه مواد و نمونوته د معاینی لپاره ترغرمي پوری (۲-۳۰۰ عسته)
مه ټالو ے.

۳- هیڅکله هغه غایطه مادی چه داد رارو سره مخلوط شوي وی. مه قبلو
(دمثال په ډول کله چه د بستر په پات کی سره گه شوي وی).
۴- هیڅکله دغایطه موادی لوښی د معاینی پرتقا فاشوی فارمر (پانه) مه ايندی.


۲- پرسلايد باندي د مستحضر جورهول:

مواد او وسائل




د مايکروسکوب سلايدونه کور
سلايدونه 2.0×2.0 ملی متر چوبي
اپليکيتونه یادکور چويك
واکس پنسل د سوديم کلورايد
 محلول د لوکول د آيودين محلول

مетод (طريقه)



- ۱- سلايد را داخلی او پرهنگه باندی:
- يو خاڅکي د سوديم کلورايد محلول د سلايد په مرکزی حصه پر چې
نیماي طرف کې واچوی.
- يو خاڅکي د آيودين د محلول پر نیم
راسته طرف د سلايد واچوی.




- ۲- د یو اپليکيت پواسطه د غایطه
مادي يو کوچني توتنه (تقرباً
"۵" په اندازه را داخلی .

- که چیزی غایطه ماده مشکله وی ده گه دینجع خخه (د پیراسا یتو هگی؟) او د سطحیه خخه نمونی واخلي.

- که چېرۍ مخاط ولري یا مایع وی نومونه ده گه برخی خخه واخلي چه مخاط دويني سره رنګ شوي وی او د مایع د سطحی خخه را واخلي (امیبا؟).




۳- نمونه دیوه خاخلي د سوديم
کلورايد محلول سره پر
سلاید باندی مخلوط کړي.




مربوط شماره ۲۵


۴- د اپلیکیتر په استعمالو سره
دنمونی نه دویم بېخه را واخلي
او د ایودین محلول د خاخلي
سره نئی مخلوط کړي.




۵- پره رخاخلي باندی یوکور
سلیپ کښیزدی (کورسیلسو کړی)
خنکه چه بنودل شوي کښیزدی
چه د هوائی حیباتو د جوړیدو
خخه مخنيوی وشی).



۶- د نمونه لېږ پر سلايد باندی
د واکس پسل سره نښه کړي.




۷- آماده شوی سلايد ترميك و سکوب
لاندی و ګوري. د سودیم کلورايد
پریپریشن لپاره ۱۰٪ اوعیه
ایچکتیفوونه استعمال کړي.
د آئودین د محلول د پریپریشن
د پاره ۴٪ آیچکتیف استعمال
کړي. خرنګه چه هکي، او سیستونه بېړنګه دی فود رنا اندازه د کاند نسر د سوری د
لاری کم کړي.



۸- اولني پریپریشن د ۱۰٪
ایچکتیفو سره معاينه کړي،
لكه خرنګه چه بنودل شوی
دلور چې لاس کېجې خنډه شروع
و کړي.

د پاره ددى چه یعنی حاصل شی
کوم ساحه بله کتنی تخته نه ده
پاته، نویوشی پویوه غاره
دنظر دساجی انتخاب کری
او حرکت و رکری سلا بدوته
پر عرض باندی دمایک سکوپ



دستیج، ساحه ترهنگه خایه ولتوی ترڅو چه شی و هنگه بلی غاری ته دساجی ورسیز
او دغله کارد تولی ساجی لپاره تحرکار کری.

د پاره ده کنل شوی ساجی یوه پلا باید دع آیجکتیف وارول شی ترڅو چه موجود
د پروتوزوا کنترول شی، داخکه چه دوى دیروکو چنی دی. وروسته بیا د آیودین
د محالوں پر پریشند دع آیجکتیفو سره معاینه کری.

۴- د کلمود پرا سایتو هکی او شفیری لاروا،
خنگه هکی پژندلای شو؛
کوم طریقه چه سناربنت کیزی عبارت دی له:


الف، احتمالی تشخیص ده گیو د دوى د عمومی متظری تخته ثبتیت کری.
(ب)، د هکی د مشخصه او صاف د تثبیتولو لپاره باید د هغروی سیستما تیک
خیرنه و رکری شی ترڅو چه و پژندل شی، د پاره د دی چه تجربه حاصله
شی (دامakan په صورت د یوه معلم تر لاربندو نی).

- کوم مختلف دوں هڪیوچه په گرد چاپو سیموکی میندل کیزی و خیری.
- دھرڪی مشخص او صاف یوه په یوه ٿنگه چه په همدي رساله کي توضيح شويدي و پيڻي.

الف - مشخصات دھڪيو

ھنڌه هڪيوچه د طفيلي چنجيانو پواسطه اچول کيزي او په غايطة موادوکي پيدا کيزي د دغوا او صافله رويء پڙندل کيدا ٿي شئ :

- غتتوالي (جسمات،



- شكل

- قشر

- محتوي نئي

- اوكله کله د :

- رنگ

- خارجي منظري ٿخه .

دمثال په دوں : دشستو سوما مانسوئي هڳي


غتتوالي : ١٥٠ مايكرو ميتر (١٥٠ K.M)

شكل : بيضوي

قشر : خارجي قشر نئي نازك او پرسيدلي؛ داخلی
قشر نئي نازك، غشادره او لبز روپيانه


محتوی نی: بیوه احداپ داره جنین
 رنگ: کمزوره ژر
 خارجی متظره: بیوجانبی راوتلی تیغه

ب - دهکیو غتوالی:




غتوالی دهکی په مقایسه دوینی
 دیوه سره بحری سره چه اندازه فی
 $\frac{1}{3}$ تر 8 مایکرومیتره ده تخمین
 کیدای شی.

یومایکرومیتر ($1\mu m$) مساوی
 ده پرسه دیوه ملي میتر ($m.m$) کوم اندازه چه په دغه رساله کی په مایکرومیتر
 سره ورکر شویدی دهکی داوزده طرف خنه عبارت دی.



غتوالی دهکی کیدای شی
 چه نظر و مایکروسکوپ
 ساحی ته ارزیابی شی:
 - دا $\times 40$ آیحکتیف په استعمالولو
 سره دغه هکی $\frac{1}{3}$ دساحی
 نیستی.

- د ۰۴ آجکلتیف په استعمالو لو سره دغه هکی $\frac{1}{3}$ دساجی نیسی .




د مایکروسکوپ په آئي پیس کې د یو
مایکرومیتر سکیل خطکش دخای پر
خای کولو سره هم هکی اندازه کیدا
شی .

بله طریقہ عبارت ده د مقایسه کولو

دهکی و هغه هکی سره چه په سیمه کې میندل کیزی او اندازه نې ترمایکر و سکوپ
لاندی معلوموی رکھه هوک ورم ، روند ورم او داسی نور) .

کوم اصطلاحات پی دهکیو دستخیص د پاره استعمالیزی.



دیاریکتیو ایلکترنیک پرتو اسکان

۱- آنکیلوستوما دیود نال

اندازه : ۵۰ - ۶۰ مایکرومیتره

شکل ئى: بىضوى د خفيف مدور

شوي مسطع قطبونه

(دیوه قطب نسبت وبل ته الڭراڙيا

هموارى دى)





قشر، ديره نازكه وي، ديو

توركربى شاندليلىكىرى.

رنگ: دجراتودنە كمزۇئى

خاكى دى ردا آيدىن

محلول هغۇيپە تiarە نصوڭ رنگ بىللىرى،



محتوى: دپوخوالى د اندازى سره فرق سکوي.

تاپ A (پە تازە غايىطي مادوكى) :

۷۴، ۸۱ ياخاكى جبىبىي جرى، شفاف لىكىن زنانه انكسار وى.

()



شەرقىكە
غەربىكە
نەتەنچە
(پەزىز كۈچىمەنچە، خەتكەنچە لەمەنچە لەسلا رەزى)
شەرقىكە = (۳۲٪) تىرىپەنچە

تایپ B دکوم غایطه مادی



چه خو ساعتونه ور باندی

تیرشوی وی :

د دیر و خاکی کوچنی جیسو

متحد الشکلو جزویوه

کنله .



تایپ C دکوم غایطه مادی

چه ۱۲-۱۴ ساعتونه ور

باندی تیرشوی وی)

د هکنی تویی برخی دکوچنی

شفیرو (لاسوا) چه د


رانلونکی چنجو ده) او

په چل گر دچاپیر تاو شوی

دی او دکه شوی ده .



دغه هکنی "جنینی" شوی

دی .



په توله نړیکي
(مد و رعایتی)
اسکریس،

روند و سرم



۲- اسکریس لومبریکايدز

د اسکریس خلور په ولد هکي شئه دی

الف - القاح شوی هکي د دووقشرو

سره

ب - نهالقاح شوی هکي د دووقشرو سره

ج - نيمه بي قشه شوی القاح شوی هکي (کم تصادف ګیزی)

د - نيمه بي قشه شوی نهالقاح شوی هکي (بیرنادرده)

الف - القاح شوی هکي د دووقشرو سره .

اندازه ئى : په حدود د ۷۰ مایکرومیتره .

شكل ئى : بیضوی ، یاخنی وختونه کر دیاوی .

قشر : دواره قشرونه متایز دی .



- خارجي قشرونست رذیز ، رنگ ئى نصواری ، دکوچینیوتوبو

سره پېت وي (د تى و سرشارته)

- داخلي قشرونی بنوی ، پنډ او بېرنگه وي .

رنکنی : خارجی قشرنی نصواری رنک لری او هکی محتویات بیرونکه شیا
کمزوره شده وی .



محتوی نی : یو واحد مدو رجیبوی مرکنی کنده



ب - الفاح ناشوی هکی د دو و قشر و سره .
اندازه نی : په حدود ۸۰ - ۹۰ مایکرومتر
(د د A تاپ په نسبت لوی ده)

شکل نی : زیات اویند شوی (بیضوی غایقی)

قشرنی : دوار و قشر و نوسره پلندی :
- خارجی قشر نصواری رنکنها او پرسیده
او تقریباً دندانه داره برآمدکی لری .
- داخلی قشرنی نازکی وی (یوه یادوه
کربنی دلیدلو ور وی) .



محتوی نی : هکی دغتوک دوگرانلویا
حیپیا توخته پکی دی چه دیر
انکساری (بریسپید ونکی) دی .

ج - نیمه بی قشر شوی القاح شوی هکی .

د د د ولی سره ورته ده خود خارجی
قشر لر ونکی نه وی .

قشری : یوه ، بنوی ، پندرا و پینگکه
(دیره کمزونه شر) وی.



محتوی ئی : یوه واحده مدور پینگکه
مرکزی حبیبی کنلی.

د - نیمه بی قشر شوی الثاح نا
شوی الکی .

قشری : یوبنوی نازک پنگکه
(قشر دوه خطه) .
محتوی ئی : لوی کرد ماتند
پینگکه انکساری
حبیبات .

احتیاط : ۵ دول دانلیلو
ستومایا دیوآسا فلوك
سره مه غلطی .

(دیوآسا = دیوماتده)



توله نری


د سپی فیتہ شکله چنجی

۳- دای پیڈیم کانپنوم:

هکی د ۶- ۲۰ دستوپیوری
چه په یوه نازکه غشاکی پوسن
شویدی میندل کیزی.

اندازه نئی: د دستی اندازه:
۱۵۰- ۳۰۰ مایکرومتر

دهکی اندازه: ۳- ۴ مایکرومتر
پورے



شکل نئی: گردی.
قشر نئی: پند، خفیف حبیوی غیر مخطط.
حتوی نئی: یوه واحده متعدد الشکله حبیوی کنده دری جوره
انکساری چنگکونه چه دیکی پسان ترتیب شوی دی.


رنک نئی: ژریا کمزوری خرد

ع - انتروبوس ورمی کولارسیس .
اندازه نی : ۵۰ - ۶۰ مایکر و میتره .


شکل نی : بیضی خوپه و افح دول
غیرمتناظر (په یوه شجایه)
کی همواری او په بل طرف
کی مد وری وی)
قشری : بنوی او نازکی ، لین
یوه مضاعفه که به
لیدل کیزی .

محتوی نی : یا ، A ، یوکوچنی ، حبیبی کلند د یو غیر منظم بیضوی ، یاری ،
جنین چنجی یوه تاو شوی شفیره رلاموا)


رنگ نی : شفاف ، بیرونگه
تخمونه د مقعد د جلد په قاتوکی په دیر آسانی سوه میندل کیزی .



A



B



دېز و تیپ ورم

هايمينولپيس ديمينوتا

نادر سپيشروند (د کوچنيانو په غایيظه ماد وکي ميندل کيزی).

اندازه نئي : ۷۰ - ۸۰ مایکر ميتره (د هايمينولپيس نانا په نسبت دير

لوئي دي)

شكل نئي : مدوري دک دی).

رنگ نئي : شفاف يا کمزوره ٿر.

- خارجي نازك قشد متقطع خطوط سره.



- داخلی قشر نئي ديره پنهان او بله سستو خم دی.


حتوي نئي : يوم درسي جنين چه چنگکونه لري چه د پکي پشان

ترتيب موندي دی.

په توله نری کي

دېز و تیپ ورم





اندازه ئى : ۵۴ - ۵۰ مای كروميتە.

شكل ئى : بېضوی، تقریباً كەدى.

نازكى او داخلى غشانى د

قطبو په بىخە كى اڭراپىدە

وي، ددواار و قطبۇخە

رشتى شانە تارونە راولى

وى (دلیدلۈ دىپارە ئاكى

كىچاشى)، دکل انلولوسە مخلوط وي چە ددواار و جدار و متىخنى فضا يىجادى.


رنگ ئى : دىرىه كىمزو و خى.

حتوى ئى : مدوسى سكتى (جىنин، سره د ۶ انكسارى چىنكۈنە چە دىكى پە

شكل ترتىب شوى دى او اڭراپىدە وافع كى انلولونە پە مەركى

موجودى وي.

سەھى تكى : ياداشت و كىچە دىرى يايوشو ھاكىي موجودى دى.



نیکیترامیکانس

هکی نی تقریباً دانکیلوستوما
دیودینال سره ورته (مماثل) ده
اندازه بُجی : لب شانته اوپنده
(۱۵۰ مایکرومیتره).

شکل نی : قطبونه نی زیارت
همواره دی.

حتوی نی : کم تر کمه دتل لپاره ۸ جری لری (هی خنکه دانکیلوستوما د -
دیودینال پشان په تازه غایطه ماده کی خلور نه لری)

سترونکیلا میدن ستراکورالس : A - شفیره (لاسوا)
شفیره نی په غایطه ماده کی پیری متحرکه وي.
اندازه نی : ۲۰۰ - ۳۰۰ مایکرومیتر اوپنده، ۱۵۰ مایکرومیتره ضخامت
(پنهانی) لری.


لکی نی : نری شمع شانته دی.
خوله نی : لنده.

هضمی نی : په آسانی سره لیدل کیزی، یومیری (آسوفیکس)
(۵) ددوه پرسوپ سره په یوه انجام کی او یوم مقعدی سوری،
په بل انجام کی شته دی.

جنيتل پریمار دشغیری (E) دمتوسطی برخ ته نزدی یوه مدوره
شفافه خاچ ده.

ترید ورم (ثک) ته وسالانی عیوب

حاده هیوادونه



(جیلک) A - زنگنه ایلکنی ته



رخه سوسومش رخت : نگره



ههنا : غنایمه

(جیلک) آرچیه، ریا ایلیا فرن لس آپ : نگره

رخه سوسومش رخت : نگره

رخه سوسومش رخت : نگره

ستروتکیلاریدر سترکورالیس: B-هکی.
 د ترید و سام هکی په مشکله غایطه مادکی په ندست سره لیدل کینزی احمدیه...
 د تخلیه کید و خنکی پورته ذک شوی شفیره دهکیو خنخه خارجی ینزی.
 خولکین دوی په مايغ غایطه مادکی میندل کیدای شی راو عموماً د
 بعضی ناقلو په مشکله غایطه
 مادکی).



تخمونه ئى د آنکیلوستوما بیوچ سره دیره ورتده.
 اندازه ئى : ۵۰ مایکر و میتره
 (خفیفابن کوچن)
 شكل ئى : د آنکیلوستوماسره
 ورقه ده.

قشرى : د آنکیلوستوماسوه
 ورتده ده . (عماقلاش نېچە: نېچە -
 دنگ ئى: د آنکیلوستوماسوه
 ورتده ده .
 حموئى ئى : يوه پند لاروا (شفیره) چه په چل خایي باندی يوه يادوه حل
 لپاره تاوشويدي او خبى وخت متعرک او موجود دى .

ملحق نېچە: نېچە: نېچە: نېچە: نېچە: نېچە: نېچە: نېچە:

تینیا ساجینانا

تینیا سولیوم

ددی دوار و تپ و رمنز "هکی"
سره مهائل (وسراه) دی.

دوی په غایطه مادوکی میندل
کیدای شی. او د تینیا ساجینانا
تخمونه د مقعد دگر د چاپیرله
پوستکی خنده هم را تولید ایشی.

اندازه ئى : ۳۰ - ۴۰ مایکرومتره.

شکل ئى : مدور (کس دی)




قشر ئى : دیرضخیم، بنوی، د متقطع خطوط و سره (سنان کی کری).

رنگ ئى : قشر : تاریکه شرسنواری.

- محتوى : سوبنا نه شرس بخنه خرى.



محتوى ئى : یوم دور حبیبی کلنى چه دیوه تقیسە غشا پواسطه پېچل
شویدى، س ۲۰ انکسارى چىنگىونه چە دلانست شانە شکل
لى (فوكس اوجست كىرى) وي.

خارجى كىسە : حىينى اوقات هكى په یوه لامبو و هوئى شفافد كىسە كى محاط
شوی دی.



دیپ نری کنی یا لک نیزه: ساخته

ویپ ورم



اندازه نی: ۰.۵ مایکرومیتره.
شکل نی: بیله شکله
قشرنی: نسبتاً ضخیم او
بنوی (لشم)،
دد و طبعو سره.

سرنگ نی: د قشر سرگ نی نابنجی، محتوی نی شرمه
نور منظری: یوم دوره شفاف پلک چهار یوه قطبو کی
محتوی نی: یوه متعدد الشکله جیبوی کتله (کله کله په منزه و غایطه
مادو کی ویشل شوی وی) ۶-۷

مهمه تک: پیر مدهم ده چه دویپ ورم تخمونه دیرو یا یو خو عدد ده
موجوده وی وینودل شی ۷-۸: نهاده
نه بنائی چه د هنکیو سره مغالطه شی رئلاش

۱- دنباناتود نشاستی کرانولونه: ۷-۸

اندازه نی: ۰.۵ - ۰.۶ مایکرومیتره
شکل نی: مدوری یا بیضوی او اوبزده شوی، لیکن محیط نی همیشه
غیر مقتلم دی، او درست دندانی لرسی.

قشرنگ : په خینو خایوکی فنخیم،
دیر نامنظم د ترکیده کيو




سوه . بخنه .

رنگنی : سپن بخنه یا شرخانکی
د آیودین محلول سره
بنفسشوی گرخی .

حتوی نی : دنشایستی کتلچ
یودبل سوه نزدی

یوحای شویدی . دغه کرانولود نشایستوی خوراکوبنی دی
کله دپناتو، لوبیا، مخلکنی سیب، اوکاساوا اخنه .




۲- دغونبی هضم شوی الیاف .

اندازه نی : ۱۰۰-۳۰۰ مایکرومیتر .
شكل نی : بیضوی یا خلور ضلعی
د مدوروکنجنون سوه .

رنگ نی : شره .

حتوی نی : شفاف بلده کرانولیشنونه یا خطوط و خوش، (یا بقیوی خطوط و خوش
شده چه غوبنې په سرمورت نه وي هضم شوی) .



۳- صابونونه :

اندازه نی : ۲۰ - ۱۰۰ مایکرومیتره.

شكلی : مدوری، بیضوی یا غیر منتظم (دیوی ونی دستی) دمقطع په شان)

رنگی : نصواری بخنه شربه یا پنجه.

محتویانی : خطونه چه در کرن نه تشبع کوی او د دوری اندوزی نه د

لیدلو وردی، پدرکرن کی کوم شی نشته دی.

۴- هوائی حبی - ذیلوقطیری.

اندازه نی : متحول رُهر اندازه کید گاشی).

شكلی : پوره مدوری.

کاذب قشر : یوه دایروی کری،

دیوانکساری وی.

ذیلوقطیر په صورت کی خواه مغلثه و غلظه ایجده ده

طبیقی لیدل کیزی).

محتویانی : هیچ شی نشته.

د مستحضر په جوړ لوکی د اندازو د ډیرا خلافونه یادداشت کړي.



۵- دنباتاتو ويستو:

(۳۰۰ - ۵۰۰ مایکرومیتره)

اندازه فی: ډیرومتھول (۳۰ - ۵۰)

مایکرومیتره)

شکل فی: نسبتاً سخت، عموماً

منحنی وی، په یو

اجام کې پراخه وافعه

قطع شویا او په بل اجام

کې د نوارشانته دی.

رنک فی: ګمزوري ثر.

حتوي فی: په مینځ د دو و شنایفو انکساری طبقوکی یو تشن تند مرکزی
کانال شته دی.


۶- د پولز دانۍ او د فنجي سپورونه:

د نړۍ د برجي او د خوراک د ډولوکېبله په نړۍ کې نړیات منشره.

دهغوي عجېبه او وافعه هندسي شکلونه او د هغې منظره (اړ شانه یا

مدوس برآمد ګیوا او د اسی نوری، د امرسته کوی چه هغوي د پېواسا سایتو

له ګلکیو خخه تمیز کړي شي.



خنکه دامعاو د پروسايتو سوه منق کيدل هوئ نيسى:

د لابراتوار د تكنيشن لپاره دا پيره کوش موضع ده چه و پوهيني
خنکه او به کومه لاره دامعاو د پروسايتو انان هوئ نيولى شي ، رخچه هغه و
کولاي صحی هدايئونه - و هغونه خلکوته چه د هغه په کرد چاپرکي اوسي او هدانه
پيل خان د منق کيد و څخه په لابراتوارکي وسانلي شي .

هوك ورم : HOOK WORM

په لوحوي پنکو کي قدم و هل په هقد خلکي باندي چه د غایطه مادي په
واسطه ملوث شوي وي ؛
په حلکه باندي لوبيا (کول رکوچنن) .

روند ورم : ROUND WORM

د هغه سابوا او سلاخ خورل چه بنه مينخل شوي نه وي په منق
شوي خملکي باندي لوبي کول (کوچنيان ،

تريلد ورم : THREAD WORM

د غايطه مادي سره پر ملوث شوي خملکي باندي په لوخوي په قدم
وهل ، د بنفسه انکشن پواسطه په لابر توار کي .

پن ورم : PIN WORM

د تماس پواسطه د منتنو وکړو سره چد لاسونه نه نا پاکه وي
(کله چد کوچنيان خل منځو کي لوبي کوي)، او بنفسه ای انکشن
پواسطه .

د غوا او خوک تېپ ورم : BEEF AND PART TAPE WORM

د منق شوي غوبني د بنه نه پخېدو د خوکل لوپه پواسطه .

د خوک د تېپ ورم سيسټي سرکس : د خامواونه مينخل شوي سابر
د خوکل لوپه پواسطه په بنفسه ای انکشن کي .

د سې تېپ ورم : د یو منن سې د کيکود پېر و پواسطه (کوچنیان)

د وارف رلنډ) تېپ ورم : د ملوث سبود خورولو پواسطه ، د هغوكسانو
سره تماں کول چه هعنوي چېل خایونه په لامې توار
کې منن کړی وی .

ريت تېپ ورم : د منزود کيکود تېيد ولو پواسطه .
وېپ ورم : د نه پريولل شوي سابوا او سلاتو د خورولو پواسطه .
آټو - یا پخپله چېل خان منن کول : ناروغ بېا چېل خاښنکوی ،
نوپه دی توګه چېل ناروغی دوامداه
کوی .

پروتوزوا

انثامييا هيستاليتيكا او جارد يا لمبليا :

د ملوث او بود چېبلو سره ، د نه پريولل شوي سلاتي د خورولو سو
د منتنو وکړو د ناپاکولاسو سره تماں کول او عدم کنایه د لامې توار د پاکولو
په مقرراتوله کبله انتقال موھي .

بلانتید یم کولای : دنه پریولل شوی سابودخور و لوسره ، او د خوکو سره تما سر کولو (په فارموکی) پواسطه شخص منتن کیزی .

د - کا هن چنجیو چه په غایطه مادوکی میندل کیزی :
کوم چنجیو چه لا برا توار ته د تشنخیص لپاره را اورل کیزی اهتمال
لری چه په غایطه مادوکی ، په کالیو ، د بستر په روی کشو یا د جراحی عملی
په اشنا کی میندل شوی وی .

کوم شی باید معاینه شی :
- دهغوي او بز دوالی .

- دهغی شکل .

- آیا همواري دی ، په قطعاتو کی تقسیم شوی يانه .
- آیا استوانه نی (کردی) دی يانه .


الف : عاموم دور و چنجیو :

ا - لوئی مدوری چنجی - آسکاریس .


رنگ نی : کلابج دوله .

پنده والی : ۳،۰ - ۵،۰ سانتی میتره .

او بز دوالی نی : مذکر - په حدود د ۱۵ سانتی میتره



دیوتاؤشوی لکی سره .
مؤنث : ۲۰ - ۲۵ سانتیمتره ،
دیومستیقه لکی سره .



۳- کوچنی روند ورم- پن ورم

رنگ ثی : سپین


اوبدوالی ثی : مؤنث - یوسانی میزه ،
سره دیوه تیوه لکی .
ذکر - نیم سانی میزه ،
(ذکر لکی کمتر عمومیت
لری)

پن ورم ز پنیات شمیر مخصوصاً
کوچنیانو په غایطه ماد وکی میندل
کېنی او متحرکی دی .

او هه دارنکه دوى د مقعد د پوستکي په قاتوكى هم پېدا كىزى .

ب سكمنت شوي فليت ورمز - تينيا
رنكى : عاج شانه سين ياكىز و
آجي وي .

او بندوالى ئى : ۳-۱۰ مىتره ؛ اما ديوى
پنجي سكمنت (۱-۳ سانئى متى
او بزدوى)، ياد خەنخىز
قطعات چه په چىل او بزد
والى كى ديرمتناوت دى
دمعايىنى لپان ورلاندى
كىزى .




با اور زىسته تكى :

كە چەرى معاينى و خەنخىزى، احتمال شته چه دوى وچى شى او په
چىل خاف باندى و تاوايزى، او ديو مد ورچىنى شانته بىكارشى .
ددى لپاره چە چىل امىلى حالت غۇرۇڭى لۇ ھەعۇرى بايدى لەدە كرى شى

معاینی :

- ۱- د سکه نتو یوه خنخیر معاینه کړی شي . تر خوچه د جابنی سور یو ترتیب وکټر شي .
- ۲- یوه واحده سکمت چه په ملایت سره د دوو سلايد و ترمینځ او اره شوي وي معاینه شي .



د معاینی لپاره سلايد
د سزا و خواهه و نیستی
تر خوچه رحمی څانګۍ
وکټل شي او ډېرول
شي .

ج: قلیت و رمز- تیپ و رمز- خرنگه دوی تشخیص کری شی:

دیرعمومیت لری	د خوکوتیپ و رم	دغوا و تیپ و رمز	کم عمومیت لری
د سیپور (۱۷۰۰) و رم لری پینا یزد یورم کالینیوم،	د خانه ایونولیس ناما	ر تینیا سو-لیزیم	د سیپور (۱۷۰۰) و رم لری پینا سا-نیاتانا
برچنگی چه د ۵۵ نه تر ۳۰ (۵ - ۳۰) سانی میزه اوزد والی لری	یو-کو-چنی چنچی چه د ۴-۲ سانی میزه اوزد والی لری.	و احمد خلور، ملخی قطعات چه په زیر جاموا او بسترو کی میندل کیزی؛ دوی، دمقعد لر لیاری په آزاد دول په غایط مادی کی تیریزی.	یو-کو-چنی چنچی چه د ۴-۲ سانی میزه اوزد والی لری.
		دوی دکھود یو-چنچی بره د ۵ چه ۳-۵ میزه اوز د دی.	
په هر سکفت کی دوی سوری یو-چه عوماً په دی منظم تนาوب سره ترتیب شویادی کی واقع د کا.	سوری یو-چه بول په عین د خوا اکھر واقع د کا.	سوری یو-چه عوماً په دی منظم تนาوب سره ترتیب شویادی	
د ۳۰ - ۴۵ سانی متر سور جنده سکفت (قطعی)	یو-ملی میزه پلن والی لری.	د ۱۰۵ - ۱۴۵ سانی متر سکفروره آبی سکفت (قطعی)	عاج شانه سین د ۱-۲ سانی متره پوری سکفت (قطعی)
د وه در حی خوشی	در حی خانگی په مشکل سره لیدل کیزی.	په حدود د ۲۰ رحی خوشی	

٤ - آمیبا، فلاجپلیتونه او سیلیتونه : متحرک شکلونه

تعريفات :

پرتوزوا هغه مايکس و آمر کانيزمونه دی چه ديوي واحدی جريانخه جوړي شويدي . د دوي پچل متحرک شکل (تروفوز وايتونه) او يادسيستو پ شکل ميندل کيدا شي .

د پروتوزوا تروفوز وايتونه متحرکي دی :

- ياد جري دورو حکاتوله کبله (آمیبا) .

- ياد دی کبله چه ددی کېنډي متحرک فلاجيلا (اوز د شلاق دوله تارونه) ياسيليا (متعدد لند ويښتی) لرونکو دی .

د پروتوزوا متحرک شکل په غوره دول په لاندی موادو کي ميندل کېزی :
- مايع غايطة مادي .

- هغه غايطة مادي چه سخاطه ولري .

- په سرمواوبې شکل غايطة مادوکي .


تصنیف بندی :

بیله فلاجیلا یا سیلیا و واحداب خنہ :

امیبا د فلاجیلا و سره :

فلاجیلیتونه د سیلیا و سره :

(احداب داره) : سیلیتونه



آماده کول د سلاید د معایینی د پاره :

- ۱- یوازی تازه غایطه مادی معاینه کری (په اعظمی صورت دیو ساعت نه زیات ور باندی تیرشوي ندوی، خکه چه آمیبا دیر شما غیر متکن کیزی).
- ۲- که چبری په یو وخت یوشییر نمونی تاسوته ور سیزی، نو خل معایینی په دیر مايع نمونو چه مخاط ولری پیل کری.
- ۳- د غایطه مادی د خارجی برخی ٹخنی چبرت مخاط لیدل کیزی یو کوچنی برخ وانځی.
- ۴- هغه د سودیم کلورانید په محلول کي معاینه کری، په تیت حرارت کي ئی لېن تو دوونه ور کری، که چبری غایطه مادی دیو مايع وی لو په دی صورت کي په مستقیم دول ئی معاینه کری. د ۰۴ × آیجکتیف استعمال کری.
- ۵- د آیودین په محلول کي فعال شکلونه (ترو فوز راویت شکلو) غیر متکن گرځی. هسته نه بند تلوین کیزی خوتفریت کول په مینځ د تروفوز راویت او سیستیک اشکالو کي مشکل گرځی.

د کلمود پروتوز او لست :
 د کلمو خنی پروتزو وا پتو جنیک (مولد المرض ادی)، نورنی
 کم یابی ضرری دی .
 دا تول پراسابتونه د نری په ته لو برخو کی میندل کینی .

الف - امیبا

- ۱- انتامیبا هیستالیتیکا :
 دا امیبا چد پیچ یا دخرا جو (آبسیس) سبب کینی یواخنی
 آمیب دی چه معهولاً د انسان لپاره پتو جنیک دی .
- ۲- انتامیبا کولای : ناجوری نه تولیده وی، خود یعنومیت لری.
- ۳- نورآمیبونه :
 - انتامیبا هارتمانی : ده غری تفريقي تشخيص مشکل دی او په اصل
 - آنہولمس نانا : ده غری تفريقي تشخيص ته صورت نشته ؛
 - ایودامیبا بتسلی : دا کافی ده چه ددوی او د انتامیبا هیستالیتیکا
 - داینت میبا فراجیلیس : ترمینخ فرق وکولای شو .

ب - فلاجیلیتونه :

- ۱- جارد یا الامبیا : پتوجنیک (موالد مرض) دی.
- ۲- ترایکوموناس لورمینیس : موالد المرض نده.
- ۳- چایلو ماستکس مس نیلی : موالد المرض نده.

ج - سیلیتونه احباب داری)

- ۱- بلانتیدیوم کولای **BALANTIDIUM COLI** موالد مرض دی.

دلا براتوار لپاره دیره غوره پرابلم عبارت دید :


- دقیقانه تشخیص د :






E. histolytica انامیبا هیستالیتیکا

G. lamblia جارد یا الامبیا

B. coli بلانتیدیوم کولای

دکمود متحرک پروتوزا و دپرندنی خینی کنور
مشخصات







الف - آمیبا

۱- انتامیبا هیستالیتیکا (د پچ آمیب)

اندازه نی: د ۱۲ متر تا ۱۵ میکرومتره پوری توپر کوی. (عموماً او بذوالی

نی ۳ یا ۴ دوینی سره جزو ته رسیزی)

شکل نی: کله چه حرکت و کری او بذیزی او تغیر کوی. او کله چه حرکت و نکری مدور دگردی دی.



تحرکیت: یو خواهه حرکت کوی؛ یو کاذبه پسنه پرخ کوی او اندو پلازم په دیوکرندی سره په لعفده کی جیان کوی.

سایتوپلازم: ال تو پلازم شفاف دی او د اندو پلازم (خرجخنه، او شرخنه فرغون لکی سره) حبیبوی ننسیس ترکیب سره دیر توپر لری. بنائی چه خلا وی ولری.

هسته: په متحرک شکل کی نه لیدل کیزی، خوکله چه د آیودین د محلول

سره تلوين شی په وضاحت سره ليدل کيزی چه منظم غشا او ديوکوچني
متراكم مرکزی کاريوسوم (ريوه توره نقطه) لسوکي دی.
دانئاميبا هيسناليتیکا دوه متركه شكلونه په مايع یا اسهالي غایطه مادو
کي ميندل کيادي شی :


الف - د مکنا شکل چه د ۳۵-۲۰ مایکرومیتره اندازه لسی سره د خلاکانو
چه دير يالبن هضم شوي سرو جبرولري. (د یونه متر شاموخنليفو
اندازه)، چه د هيما توفیکس (وینه خورل) فعالیت او همدار نگه دهنه
قابلیت د مرض په تولید ولوکی رابنی.

ب : د مینوتاشکل، مرض نه تولید وي، د کلسمو په جوفو (خلال کافی)
کي پرخ نک کوي چه هلتې بکتريا - یا نورحلى مواد چه د خلاکافی
په د منه کي ليدل کيادي شی خوري ؟

اندازه نی د ۲۰-۳۵ مایکرومیتر پوري رسیبی.

انتامیاکولای:

اندازه ئى: ۲۰ - ۴۰ مایکر و میتر
 (عموماً دانثامیا ھیسا
 لیتیکا پە نسبت لوئى)



شکل ف: بیضوی یا اوزد شی
 (مطول، تقریباً غیر منظم.)



تەرىكىت ئى: الڭۈرۈچى مەتحرك يادا چىدىن و روخۇخىزى. چىل كاذا به
 پىسە بدون دىنورىت كور كورانە پەھر و خواكى راكابزى.
 سايتوپلازم: الگۇپلازم او اندوپلازم دوارە حبپىوی دى او تەرىقىي
 تشخيص ددار و مشكل دى.

اجنبى اجسام: متعدد او متحول (بىكىشىيا، دېلىست جىرات، دەتولو
 دەلو دزات) خوهى خەكلە دەينى سەرە جىرات نە لىدل
 كىزى.

ھستەنی: پە تازە حالت كى بىلدۈلۈن كولو خە دەيدلە و بىرى.
 غشائى غیر منظم او جىبىوی (لەكە دغاري مورى)


کاریوسوم تا غت او د مرکز نه بهر دی.

دکلولون آمیب انتمایا کولای	دیچش آمدا انتمایا هیستالیتیکا	تھاد فا پیوه معینه خوا (سمت)	حرکت
غیر منحرک یا بزرگت متحرک	نسبتاً متحرک		تحمیت
بن باعث تغیری تشنخنی داند و بلازم سره نه کنیزی	شناف، او د اندو بلازم سره دیر توپیں لری		آکن پ لدن
کتریا، دیست جری ا وختانی دیرس، اما سه کریلات نشت	سره حرارت که جری هیاتر فلکس صورت نیوی وی		اجنبی اجسام
قابل دید (هستوی غشائی) غاری آمیل (موری) شانند دی	غیر قابل دید		هسته (تازه حالت)
هسته (وروسته له چم) دایروین محلول سره تلوین شی	غضائی غشائی منظم دی کوچنی متراکم مرکزی کارسیم		




انتمایا هیستالیتیکا


انتمایا کولای



د آیودین د محلول سره تلوین
شویدی)



۳- نورآمیبونه :




انامیبا هارتمانی :

اندازه نی : کوچنی، همیشه د اماکرو و
میتره کم دی،

(په حدود د یوه سره جو).

تول او صاف نی د انامیبا هیستالیتیکا
سره ورته ده خوهی حکله د سروکوپیواتو
لرونکی نه وی . احتمال لسی چه خلا کانی موجود دی وی .



اند ولیمالس نانا

اندازه نی : کوچنی ، ۴ تر اماکرو و میتره .
تحرکیت نی : پیرکوچنی کردی کاذبی پسندی

چ په تولو خواو (سمتو) کي ورو حکت کوي.

ساپتوپلازم : ديو جبيبوی سره د کوچنی خلا کانو.

اجنبی (پردی) اجسام : متعدی (په غوره دول بکریا وی)

هسته نی : (دايودين محلول) کاريوسوم نی درنگ یوي تکی شانه وی.

ډاى انتامیبا فرا جيليس :

اندازه نی : کوچنی، مدوری، ۱۵ - ۶ مایکرومیتره.

تحركت نی : یا غير متحرک (الثروختونه) یا دير متحرک (په ديو و تازه مايچ غایطه مادوک) چه کاذب پښنه نی دیوه بر قی پکی په شان وې د کور سلیپ ترلاندی په چنکی سره غير متحرک کرسزی.

ساپتوپلازم نی : شفاف الکتوپلازم لسی.

اجنبی اجسام : بکریا وی.


هسته نی : (دايودين محلول په

استھالولوكی) آیا یوه

یادو هستی، کاريو.


سومونه نی په ۴-۶ حبیباتو باندی توتی شویدی.

(غشانی په مشکل سره لیدل کینزی)



ب - فلاچپليتونه :

داتول پراساميونه، په استشنا، (پرته) د ترايکوموناس هومينيس
پيو فعال فلاچپليت وي جينا تيف شكل ياديون غير فعال سیست په خير
بنكاريزی.



ا - جار يا الميليا

(ديروزد فلاجلاري).

اندازه نئي : ۱۰ - ۱۸ ميكرومتره

(ددو و سرو جزو په اندازه) ده.

شكل نئي : نسبتاً اوزده شوي:

قدامي (خلكني)، متظره نئي:

ديوناك پشان.


جانبي متظره نئي : دا چوئي شانته.

تدركیت نئي : ياد کوچنی کرندی خيزو

په شان ويوه معینه جهت خواهه پرمخ حجي او خيني و ختونه په يو

لوب (مايغ غاييده ما دو) بدليزې پا په مشكل سره خوچيني.


محتوي نئي : دوى لوئ بضوي هستي لري، چه خفيف ليدل کيزى.



مهمنه تکی :

- وصفی حرکات نی یوازی په تازه مایع غایطه مادوکی لیدل کیدای شی
- دعاظو توپو په مایع غایطه مادوکی - آکثر وختونه دجادیاالمبليانزيات
شميرگر و پولر ونکی وي.


- دجادیاالمبليا و يجېئاتېف (نباتي) او سيسistik شكلونه الڭزوختونه یو
خای په پاسته غایطه ماده کى ميندل کیدای شی.



۲- ترايمکوموناس هو مينيس :

امدازه نی ۱۰۰ - ۱۵۰ مایکرومیتره (دجادیا
المبليا په نسبت لېزکوچنی دی)


شكل نی: بېضوي د دوو تيره قطبوسره.
تحركیت نی: خرچىزى او په تولوسىمتوکى
گەچى دنسان راهتاز، په
حال معلومىزى.



موجداره غشائى: یوازى په یوه خواکى موجودى دى، فوق العاده
متھك (یوگەندى موج داره حرکت ادی).


ھسئله نی: یوهسته لرى چەكتلىنى مشكل دى.

فلاجیلانی : عموماً عدی.
ترایکوموناس یو دیر مقاوم فلاجیلیت ده چه حتی په نړو غایبې مادوکی هم
متحک پاتی کیزی.



۳- چپلو ماستکس میسنیلی :

اندازه نی : ۱۰-۱۵ میکرومیتره دی.
شكلنی : مثلثی او په بواجام کی نری
شوی دی او فاټشوی
بنکاریزی .



تحرکیت : په یوه معینه سمت کی خوختن
په حلروف شکل .


سايتوپلازم نی : خرد زغون بخنه سره د:
- دنری شوی انجام و خوانه:

يو واضح حلزونی (رنزماستده) علامی چه دهنه په گرد چاپر
کی فلاجیلیت گرځی د ۸ شکل پشان .


ذکر دی انجام ته بز دی : د خولی شانته کاافت (سايتوزوم ضعیف لیدل
کیزی .

هسته نی : یوه هسته لري په نه تلوین شوی مستحضراتوکی په آسانی سره
لیدل کیزی .

ج - سیلیتووند (احداد لر و نکو) :



۱- **بلانتید یوم کولای (نادر)**
اندازه نی: دیر غست - ۵ مایکر و میتره (الثرا)
دیومدوس چنجی دهکی په اندازه
غست وی).



شکل نی: بیضوی، چه یوه قطب ف دیری
کردی وی نسبت بل ته شفاف دی
سیلیانی: د دیر و کوچنیو احداد بوسره
پوبن شوی دی. چه په دیر
کرنده حرکات خوچیزی.

تحکیت نی: په غایطه ماده کی په دیر چنکی سره خوچیزی توله ساهمه په یوه معینه
سمت عبور کوی او خینی وختونه په دایروکی گرخ.

هسته نی: یوغت پستور که شکله زگرده شکل اهسته ده چه په بجاورت دیو
کوچنی مدور هسته کی خای لسی.

خوله نی: سایتو زوم نی: یودوله خوله لسی کله چه یولن خد (دیبرس،
خانه را کازی قبض او بسط کیزی.

مهمنی تکی: کله چه غایطه مادو بله سر پوبن سره په آزاده هوایی کسینی بودل
شی د اینفو زور یا INFUSORIA مدوله آرگانیزمونه له فضا خنہ

په هغۇ باندى لويزى . دوى تىرىباً بلانتىدىم كولاي شانە دى .

٧- اميما ، فلاجىلىتو او سىيليتونه : سىستونه سىستونه دكمود خىنو پراسايتوكوچنى كردى غير متحرك مقاوم شكلونه دى .

احتمال لرى چە سىستونه يوه ياخۇھىسى ولرى .

د سىستواهمىت :

(الف) كلينيكي اهمىت ئى :

د سىستوكلينيكي اهمىت ديوهىواد خىنە وبلهىواد تە فرق كوى . ضرۇئە شى دادى چە داشامىبا هيستالىتىكا ، جاردىيا لمبلىا او د بلانتىدىم كولاي سىستونه سره لەھە چە دەھۇرى موجودىت پە غايىطە ماد وکى نسبت ويچىتاتىف شكلونه ئى لىن داهمىت وردى خوابايد پېدا او تىشىخىن كەرىاشى . احتمال لرى چە سوغ وڭرى د سىستونا فلان وى .


ب - دعائى روغتىا اهمىت :

سېست غير فعال شكل دى . بنا پىرىدى د سىستونا فلىن د عامو روغتىا وته د خطر سره حمامخ كوى . د سېستولۇل اپىدىم يۈلۈچىكى ازىزىت ھەم لرى .

هغه غایطه مادی چه سیستونه ولرى :
عموماً سیستونه په پاستوا او کلکو غایطه مادو په داروکى ميندل کيزي.

د سلايد معاینه :

۱- تهيه کول دسوديم کلوړايد په محلول کي :
سیستونه د یوشفاف انکساری کلو بولو
په خيرچه په مقابل د یوخرې ميني عقيبه
کي په وا فخ د ول ولارهی دی ليدل کيذا
شي .




ددوی قشرونه بنه واضح دی .

۲- تهيه کول د آيودين .
په محلول کي :

هسته تلون کيزي . هغه
د ۴x آيجكتيف تولاندي
معاینه کري .

۳- د هستي شمارل :





د مايکر وسكوب د فاين او جستمنت پيچ و گرخوي .




ح- تشخیص :


دیو واحد (منفرد) سیست پیرنڈل هیچکله کافی ندی؛ تشخیص په مشاهدو باندی مثلی دی چه پی در پی صورت ونیسی .

حُنی گئوری متطری دکلمود پرا سایتو د پیرنڈنی لپاره :





دآمیبا سیستونه :



انثامیبا هیستالیتکا :

دغه آمیب د پیچش باعث کرخی.

اندازه نی : ۱۵-۱۲ مایکرومیتره

(۱،۵، اتر ۲ دوینی سری

جمری)

شكل نی : مدوروگس دی)

هسته نی : ۱- ۴ هستوپورای.

- غشائی نازک ، منظم

دایره وی .

- کاریوسوم نی کوچنی ، متراکمه ، او مرکنی (دیوی تویری تکی پشا

سایتوپلازم نی : (دایودین د محلول سره) شربخنه - خرا و حبیبوی ؛

"خیرن" بنکارینزی .

کروماتاید شانه اجسام : مستطیلی شکل چه په انجاموکی کردی شویدی

(د ساسیج پیشکل) ، په تولو سیستوکی نه میندل


کیزی .

خلاء (واکیول) ، اکتروختونه د کلاریکوجن یولوی خلا رچه د آیودین د محلول

سره سوی بخنه نفواری تلوین کیزی) په خوانو سیستوکی دیوی یادو

هستو سره لیدل کیزی .

د نور و آمپبوسیستونه کوم چي د نارو غنی سبب نه گرئي:
 تشخيص نه مشکل دی. غور او معلم شی دادی چه دوى او دانامیباھیستا
 لیتیکا د سیستوترمینخ تفریقی تشخيص وشی.



۱- انامیباکولاي :

اندازه نی : ۱۲ - ۲۵ مایکرومیتره -
 (۲۵، ۵ دوینی سرو
 جزو په اندازه، چه د
 انامیباھیستاتیکا د
 سیست خنک بز خملوی
 دی).

شكلی : کردی یا خفیفاً پیضو،
 خیی وختونه غیر منظم دی.

هسته نی : ۱- هستی لسی:

- غشائی غیر منظم، په خینو خایوکی پند وی، یومکمل دایره نه دی.

- کاریو سوم نی غبت، منشر، اکثراً درکرن نه لیوی پراته دی.


ساپتو پلارنی : (د آیودین د محلول سوه) کمزوره شده، بریسبنی (کله چه دانما
 میباھیستاتیکا سوه مقایسه شی).

دکر و مانا ید اجسام : تیره یا دندانه داره انجامونه (خنجر شکله یا استن شکله)، په


تولوسیستوکی پدالبیزی .

خلا ر واکیول) : حیی و خنوند یوغت واکیول رد آیودین د محلول سره نھوکر بخنه سور تلوین کیزی) دوه مترالمه هستی ، په قطبکی یو-یو خای لری .

۲- اشامپا هارتمانی :



اندازه : - گوچنی سیست ، ع نھر ۸ -
ماکرو میتره رقطنی نیانی یا
عین دیوه سره جھ برابرد ۵)
هسته نی : یوتخلوسر و پوری ، د اشامپا
هیستالیتیکا سره مشابهت لری .



۳- اندولیمکس نانا :
اندازه نی ، دیر گوچنی ، ۸ - ۱۰ ماکرو میتر
شكل نی : کم یا بیش بیضوی .
هسته نی : ۱ - ۴ .


- غشائی نه لیدل کیزی .

- کار یوسوم نی : غبت نامنظم محیط لری .

ساپتوپلازم : شفاف بیله کرانولوخته، دایودین محلول سره تیز شرمنک نیسي.

۴- دای انتامیبا فراجیاس :

دستیت په شکل نه میندل گیزی.



د فلاچلپتو سیلیتو سلیستونه :

۱- جارد یالمبليا

اندازه نی : ۸-۱۲ مایکرومیتره ده.

شكل نی : بیضوي، یوقطب نی نسبت و بل ته دیری کر دی دی.

قشرنی : اکثرآ داسی بنکاریزی چیلو

پنده قشر سره دیوه مضاعنه جدا سه دی، په حقیقت کي، دويم جدار دساپتوپلازم غشاده.

هسته نی : ۲-۴ هسته لری.

- غشا، دیری نازکی دی.


- کاریوسوم: کوچنی، مسکنی خفیف رنگه لری.

ساپتوپلانم نی : شفاف، چه ٹلوین شوی نه وی انکسار دی، دایودین محلول سره خفیف تر بخنه نه غون یا آبی بخنه رنگ نیسي.

فیبرایل : انکساری، ویبنته شانش کربنه، دوقات شوی یاد د شکل لری
 چه په اوزد دول په مرکن کې د سیست خای لری.
 (مایکو و سکوب عیارکړی).

۲- چپلو ماستئس میس نیلی :

اندازه نې : کوچنی سیست، ۸-۹ مایکر و میتر ده.
 شکل نې : کر دی، یو قطب نې نری شویدی (دنګ پشان)
 هسته نې : یو منفرد غټه هسته لری.
 - غشائی : په وضاحت سره لیدل



کینی، په خینو برخوکی پنډ دی
 - کامیوسوم : کوچنی او مرکزی
 فیبرایل (کوچنی رسنی) : تاو شویدی لکه
 د یو پېچلی ویښه.
 (یاد یوتا و شوی ویښتہ).

۳- بلا نتیدیوم کولای :

اندازه نئی : یو دیر لوی سیست دی،

۷۰-۵۰ مایکرومیتره ادیو

رونده ورم دهکی په اندازه

شکل نئی : مدوسر (کس دی)

قشر نئی : نازک ، دوه جداره

هسته نئی : دیپنتوکنی شانته یو

غت هسته . یو کوچنی هسته لکه دیو پندر نقطه دغت هستی تر خنکه.

سایتوپلانتم نئی : حبیبی ، نرغون بخنه چه دا جنبی اجسام موخنه دک دک

اکثر وختونه احباب داره آرکنا یز شوی او خفیف متک

بلا نتیدیوم تروفوزایت په خنیف دول پداخه کی لیدل کیدای

شی .

نتیجه : دابه دیره مردمه وی چه د تشخیص کولو قابلیت ولسو:

- دانثامیبا هیٹا بیتیکا سیستونه .

- د جارد یا لمبلیا سیستونه .

- د بلا نتیدیوم کولای سیستونه .

نه بنا فی چه دغله آرتی فکتونه د سیستر سره مطالعه شی :

۱- بلاستوسیستیس :

اندازه نی : د ۵ نه تر ۲۰ مایکرومیتره

پوری فرق کوی .

(پاوسط دوی ۱۰ مایکرومیتره

وی)

شکل نی یکردي یا بیضوي ، خیني

و ختوونه یوتا وید وی

غیر منظم خنده دی لری .


محتوی نی : یوغت خلا (والکیول) چه

تقرباً توله جری نیولی ده متراکم شوی سایتو پلازم یوجسبوی کری
ده ھمه په اطراف کی جوړه کر یده .

رنگ فی : چه تلوین شوی نه وی دی انکساری وی ، خلا نی د آیودین د محلول
سره نه تلوین کیزی ، خوھیط فی ڪمزور شه کر خی .

خیني معالج د اکتران د بلاستوسیستیس موجودیت خصوصاً —

کوچنیانو په غایطه مادوکی غواری چه را پور و سارکری شی .



۲- یٽستونه : YEASTS :



اندازه نی : کوچنی (۵-۸ مایکرومتره).

شکل نی : بیضوی، الگروختونه غنجی لرے

محتوی نی : الگروختونه دس-۳-کوچنی

کرانولوخوشی دمرکن نه لبری


لیدل کیزی.



رنگ نی : (د آیودین محلول اسوس
نصواری بخنه.

د یٽست خنی مربوط شکلونه خلوص ضلعی دی او په دنته کی یوشاف

بیضوی سایتوپلازم لسی : آسترسوسپورز (ARTHROSPORES)



قیح یا پس : (pus)

قیح دستوکو بواسطه دیوه تبه

خر بخنه دکونوپشان (دخاط پشان

شفاف ندی) لیدل کیزی.

تومایکر و سکوپ لاندی لبز یا نیات د

خریب شوی لوکو سایتوودکنلی پشان

بنکاری (موجودیت نی راپوروس -

کرهی).

کالکسیدیا، (Coccidia)

دوی هغه پروتوزوادی چد احتمال

لره دانستان لپاره پیراسایت وشی
(بېلە ھغىچە دكوم مهم مولد المرضى
تاڭىرات تو سبب وگىخى) ياداچە پە
ترانزىتىي ركذرى دول دمنىشى
خوراکو (كېب، شۇى او داسى
نۇرۇ) دخورى لونە وروستە

پە غايىطە مادە كى و مىنەل شى. دوی پە غايىطە مادە كى پە داسى يوشكەل بىنكارىزى
چەسىستو سەرە ورتە واللىرى (د
SPOROCYSTS COCYSTS يادىزى) .

اندازە ئى : ۲۰ - ۱۵ مائىكى و مىتە چەپ سېپىشىز لپورى تعلق لىرى.

شكەل ئى : يوازى دشۇى بىضۇرى، خىنى وختونە پە يوقطب كى نزى كىرىنى.
رسنگ ئى : بېرىنگ او شفاف (ياخىنى وختونە كەز وش شەھرى) .

قشرى : دېرىۋا فەخ خەفيقاً آنكسارى دوهە خەطە، خىنى وختونە يۈدۈل سېپتو
(OPERCULUM) پە يوقطب كى لىيەل كىزى .


محتوى ئى : دسای دولە دى :

رالف) خلۇر سپۇسا و زوايتىنە (كوچىنى كىلە شەكل مىلى) چەھرى يوه ئى يوه دەستەلەرى

خنی و ختوونه یو خوغت کرانولونه چه په یو قطب کی توله شویدی هم لیدل
سکیزی.

(ب) یوغت گرد حبیبی جن.
(ج) انکساری حبیبات (کرانولونه) چه داخلی برخه پوره پک کری دی.

سینکریوات (لوكوسایتونه) :



اندازه نی: ۱۰ - ۲۰ مایکرومیتره.

شکل نی: مدور (گردی) یا
خفیف او بنده شوی

دیو غیر منظم محیط سره.

محتوی نی: انکساری سایتوپلازم،
شفاف او کرانولوشاشه
چه کوچنی خلاکانی لری

هسته نی: تیره (سو بناهه ده)، خینی و ختوونه دیوستوری شکل "کاذب
کاسیوسوم" په شان بنکاری.

د پنډ او نازک فلمونو تلوين کول د کيمزاد تلوين سره :

د اهمیت ور تکی :

د پاره د لیوکوسایت د فرکشنو شمیرل (د سپینوکریواتو تغیریقی تشخیص
شمار)

فلمونه د می - گرونوالد او د کيمزاد تلوينو سره په بهترین وجه تلوين
کيزي.

وسايل :

- دلس، پنخوس او سل ملی ليتره درجه دار ساندرونه

- د ۵۰ او ۲۵ ملی ليتره بيکرونه

- د تلوين لوبي

- کلاس راد (بنیښة میلی)

- واش بوتل

- د سلاید فارسپس


- د سلاید پایه

- تایمر

- د کيمزاد تلوين

- میثانول په قطره چکان بوتل کي


- بفرسوی او به



طريقه دهغوسهير و دپاره چه دلسونه کم وي:

د اهميت ورتکي:

تلبيه شوي پندي فلمونه سمد لاسه
درقيق شوي کيمزا سره تلوين
سکري.




نازك فلمونه لمري د ۳ - ۴ دقيقو
لپاره په ميانول کي تثبيت کري.


۱- دکيمزاتلوين يو پلس رقيق
سکري.

دمثال په دول:


۱۱ ملي ليتره بفرسوی او به او ۲ ملي ليتر تلوين سره مخلوط کري؛ داد خلور و
سمير و دپاره کفایت کوي. که چوري زیات سمیر و نه د تلوين کولولپاره آماده وي دغه
حجم زیات کري.




۲- ديوسبيسه ملي پواسطه په
نمري سره نه مخلوط کري.




۳- سلاید و نه پرد و وسیبنة
میلو باندی کنیزدی. هفوی
د کیمزاد رقیق تلوین پوا له پزی.



۴- د به د تیقود پاره ئی پریزدی
د تلوین کولو وخت د جور ونکی
له خوا ورکول کیزی:
ددی تکنیک د خوشلواسته الولو
سره تاسی کولای شی چه په چل
خواهش دغه وخت عیار کری. که چېری فلم دیرکم رنگه وی نود تلوین کولو وخت
کافی نه وی.



۵- ستین د سلاید خنہ د بفرسو
او بوبو اسطه پریولی. رنگ د
سلاید خنہ سرازیر ونکری
اود او بوسره ئی پریولی،
داخکه چه د ستین رسوبات
پرسیمیر باندی پاتی کیزی.



۶- او بهنی توی کړی سالايد وند پر
پایه باندې کښېزدې چه وچې شي.
دوی په مایل سره و دروی. د
سیلايد و تلوینه سوی خوا باید
د کښتی و خواته وی چه دهوا
د کرد او خا و روڅنه و سائل شي.
و چول د تاوین شوی سلايدو
د فلتراګند پواسطه نه توصیه ګیزی.

پېرفل د ملاريا پېراسایتونه


هغه پېراسایتونه چه د ملاريا سبکرخی په وينه کي ميندل ڪيږي .
يوه برخه د دوی د تکامل دوره د وينود سرو جزو په د شه کي صورت نيسټي
د ملاريا پېراسایتونه په هغود وينو په فاموکي پېدا گيزى کوم چه د گيمزا او
ياد فيلده تلوين سره رنگ شوي وي .

د وينوفامونو تهيه کول :

۱- خه وخت باید غونه واختسل شي .

په نموي د ول د تجي د حملی په آخره کي ديرزيات شمير پېراسایتونه
په وينه کي دی .

هماسيه وينه د ملاريا د ضد درمل د ورکولونه خکي واخلي .




۲- د انفرا دی ناروغانولي پاره

آماده وکړي :

- یو سلايد د یو نازک فلم
د پاره د مفصلی معاییني د
انواعو که چېری لازم وکنل
شي .

- یوسلاید دپند فلم د پراسايتول توپاره .

۳- دکٹاوی سروی لپاره : آماده کری :



- دیوازی یوسلاید دهري
وکړی د پاره چه یوپند فلم
او بونازک فامر په هر یوباند
وی .

۴- سائل د سلایدو :

سائل د سلاید و اضافه ترڅورو و رخود مختتر رنگولونه توصیه
کیږی . د فید پ تلوین ده ګوسیرو لپاره توصیه کیږی کوم چه
په مستقیم دول سمدلاسه تلوین شی، او د چکیږا تلوین ده ګوسیرو
لپاره چه د خو ورخونه و روسته تلوین شی توصیه کیږی .


تلوین کول :

تشبیتول :


عکښنی د تاوین نه باید چه نازک فامونه یوازی د میتانول سره تشبیت کری
شی .

دقت وکړی چه الکټرول د پنډ فلم سره تماں ونکړي .

پېژندل د ملاريا د پېراسايتو :
دلاريا پېراسايت (تلويں شوی) :




د تکامل مرحلې
کوم پېراسايترنه چ پ وينه کې پېداکېزې د تکامل په مختلف فوم حلوكې دی.



۲- شاینزوونت

بالغ تروفونوزوایت
سره دهستی چه د ۲۴-۸
هستو باندی تقسیم شوید.
د سره جھری زیاته برخه
د که کر پیده .




اکثر اهستی د دایری پشكل
ترتیب شوی او دکل آمیل
ئى جورە كریده .

هن هسته د سایتوپلازم بواسطه
احاطه او میروز وایت ئى جورەكى .

۳- کاموسایت

جنسو شکل سره د
یوغت متراکم او
مدور يا او بزد شوی
مذکر کامتوسایت هستى .



مونث کامتوسایت

صباغ

خینی پراسایتونه د صباغ
کرانلولونه پھل سایتوپلازم
کى لى .




پله صباغنه خى د صباغو سره

منتن شوی سرو جراتو :

په نازک فلموکی :


منتن شوی کسیواتو کیدای شی چه په چل حال پاتی شی، شاهد رنگ یا شکلی تغیر خور لخاوی یا کلا بی تکی ولری (دشوفنر نقطو).



په پند و فلموکبئی :

سری جری اصلأ له مینخه تالی دی.

دشوفنر مکلا بی نفط او سه دپوا سایت په کرد چا پر کی لیدل کیدای شی.
لوکوسا بتونه بیله تغیر پاته کیر سی




د پېراسایت غلظت :


داد پېراسایتو د تعداد خنہ عبارت دی چه په هر مايکروسپیک ساحه کی شمېرل سویدی.

دغد غلظت نظر و سپیشیزوت فرق کوي، بنا پردی د غلظت د شمېرلولپاره په پنډ فلم کي کتوري وي. د پېراسایتو غلظت ته راپور ورکول دیره ملهمه.


کېشتہ غلظت: یو پېراسایت په هر ساحه کي.



متوسط غلظت: ۱۹-۲ پېراسایتو نه په هر ساحه کي.



لور غلظت:



لور غلظت: ۲. ریازیاتی پېراسایتو نه په هر ساحه کي.

د پېراسایت سپیشیز:

دانسان د پاره خلور مختلف سپیشیز د ملاریا پېراسایتونه وجود لري.

پلاسمودیم فالسیپارم
پلاسمودیم ماییری
پلاسمودیم اوویل
پلاسمودیم وايوکس

د ناروئي د پېش بىتى او د تداوى د پاره مەلەمە خبرە داده چە ، ذى دخل سېپېشىز و پە لابراتواركى تشخيص كردى شى . كە چېرى تاسى د سېپېشىز و تشخيص كولاي نە شى نۇتل د ملاريا د پېراسايت موجودىت چى مو لىدى وى چىل راپوركى تذكى ورگرى .

د مثال پە دول :

ھەنە ملاريا چە عامل ئى پلاسموديم فالسيپارم وى نسبت و پلاسموديم مليرى تە دېر و خىم وى او خىنى وختونە د مرپىنى سبب كىرخى .
بنانى پوه شى چە د پلاسموديم مليرى انثان چە پە صحىح تۈگە تداوى شوى نە وى نسبت و پلاسموديم فالسيپارم انثان تە دېر زيات دواام كوى .

كىدايى شى چە يۇناروغ پەعين وخت د ملاريا د پېراسايت د يو سېپېشىز نە زىيات روزى .

د مثال پە دول :


پلاسموديم فالسيپارم او
پلاسموديم مليرى
پلاسموديم فالسيپارم او
پلاسموديم وايواكس

جغرافیائی تقسیمات :




شمالی افریقا	پلاسماودیم فالسیپام	پلاسماودیم مایری	پلاسماود اوریل	پلاسماودیہ واپرس
فراوان	عمومیت لری	عمومیت لری	.	فراوان
غربی افریقا	فراوان	عمومیت نلری	عمومیت نلری	دیر نادر
مرکزی افریقا	فراوان	عمومیت لری	نادر	دیر نادر
خطیز افریقا	فراوان	عمومیت لری	نادر	نادر
مدغاسکر، بھرہتہ	فراوان	عمومیت نلری	نادر	عمومیت لری
مرکزی امریکی	فراوان	عمومیت لری	نادر	عمومیت لری
جنوبی امریکی	فراوان	عمومیت لری	نادر	.
جنوب غربی آسیا	فراوان	عمومیت لری	عمومیت نلری	فراوان
داندیا خنہ تراندنڈونیشیا	فراوان	عمومیت نلری	.	عمومیت لری
اندونیشیا	فراوان	عمومیت نلری	نادر	عمومیت لری
جزایر پاسیفیک	فراوان	عمومیت نلری	نادر	عمومیت لری


د ملاریا د پراسایتود خلوروسپیشیز و تشخیص کول د وینو په فلمو کې :

	PLASMODIUM FALCIPARUM	پلاسمودیم فالسیپارام	PLASMODIUM MALARIAE	پلاسمودیم ملیری
	د کومی مرحلې چه آڭثرا میندل گیزى، سايتوبلازم : گوچنى نازك گىمزورە آبى كېبە کروماتين : يويا دو کوچنى سره لکى.	۰ ۰ ۰ ۰	(د کومی مرحلې چه آڭثرا میندل گیزى) سايتوبلازم : پنډ، متراسى آبى كېرى سره د تورصباغ د ھینو گرانولو خە. کروماتين : يولوي سور نقطى.	
	د کومی مرحلې چه آڭثرا میندل گیزى، سايتوبلازم : نسبتاً نازك آبى كېرى، چ د كامى شكللىسى او ياد ند اينى نېتى شانە وى. کروماتين : يويا دوه متوسط اڭلازى سره نقطى.	۰ ۰ ۰ ۰	د کومی مرحلې چه آڭثرا میندل گیزى سايتوبلازم : ياخا، مدور متراسى تور آبى د صباغ د ددېرو ۋىراتوسە ياخا، بە گەدا شكل (يوازى پە نازك گو قامو). کروماتين : يومدورى نقطى يا يو سور بېتى.	
	د پير نادى، د پير يې سختى سره د وينو پە فلمو كى میندل گیزى رپە استئنى د پير و خيمو و اقاعاتو كى). ميروزاوميشه : ۱۱-۳۲ پوري. صباغ : تياره تورنفوارنگىه	.	(نسبتاً كەتم میندل گیزى) ميروزاوميشه : ۸-۱۰ پوري. ھر يوه مى يوغىت لکى (Spot), شانە دى چەكىرنگە سايتوبلازم بواسطە اها طە شوي دى؛ دغه ۸ ئىكى پە غير منظم دول ترتىب شوي (خوان شكل، او ياد كەل پشان دى). صباغ : هەميشە ليدل گیزى.	

<p>(نسپتاً لز میندل کی) شکل: دکلی رینانه، یا نورشانته.</p> <p>رنگ: آبی (مذکر)، یا تیره آبی (مؤنث).</p> <p>هسته: سورجنه کلابی.</p> <p>صباخ: دسا ایتوپلازم په مرکز کی.</p> <p>یو خوتور-آبی کرانولوژ او یا په هفه کی منشر وی</p>	 	<p>(نسپتاً لز میندل کیزی) شکل: غلت، بیضوی یا مدوره.</p> <p>رنگ: تیره آبی (مؤنث)، یا کمزون آبی (مذکر).</p> <p>هسته: دکروماتین یوسور لکه و یوه کنار و خواهه.</p> <p>صباخ: په سایتوپلازم کی تورغنت سکرانولوژه لید لی کیزی.</p>	 
<p>غتوالی نی طبیعی وی.</p> <p>کومه جرات چه پاخه (بالغ)</p> <p>ترو فوز واپتونه ولری</p> <p>دندانی (crenation)</p> <p>رابنی، اکثر سور نقطی</p> <p>لری، په جسامت او شکل کی نامنظم وی.</p>		<p>په غتوالی (جسمات) او شکل کی طبیعی وی.</p>	
<p>اکثر وختونه په دیرا</p> <p>لور غلظت</p>		<p>تیت غلظت</p>	

* د پپرا سایت غلظت په هره سیمه کی پدی پوری مربط ده چه آیا ملاس یا موسی دی او که اندر یمیک. په لویانوکی خصوصاً هغوي چه په اندر یمیک سیموکی وی معافیت حاصل کری وی، نوبه دی کی اکثر دیپزايت غلظت بنکته وی.

F\IVAX	پلاسمودیم وایوکس	باید دې: اول نشخچن دوبنی دنازت فام په معایسه کوټو سره نشست کړئ
	<p>(کومی مرحلی چه آنرا میندل کېږي) سايتوبلازم : غیر منظم آبی خورا پندل کړي. کروماتین : سبتاً یوغت سور تکي.</p>	 <p>سايتوبلازم : سندھ سیره آبی کړي. کروماتین : یومتوسط اندازه سور تکي.</p>
	<p>(اکثر آنه میندل کېږي) سايتوبلازم : غلت، آبی، غیر منظم (خینو و ختنو په ۲، ۳ یا ۴ وېشل شوي دي) دصباع د کوچني ذراتو خخه چه نصواري بخنه نارنجي وي. کروماتين : یوغت سور تکي.</p>	 <p>سايتوبلازم : مدورو، متراکم، دير آبی د صباع د خونصواري ذراتو سره. کروماتين : یوغت سور تکي.</p>
	<p>(د یوز زیات میندل کېږي) میروزوایتونه : ۱۲ - ۸ / غلت متراکم سره گل نولونه چه د کمزوری آبی سایتوبلازم په مقابل کې لیدل کېږي</p>	 <p>میروزوایتونه : ۱۴ - ۸ غلت سره کرانلولونه د کلو د کیدی شانته، د یوی مرکې کتلې د نصواري صباع ذراتو په کړه چا پېړکي.</p>

<p>(اکثر امیندل کیزی) مؤنث: بیضوی یامدور، تیره آبی. یوتیره مثلثی سره هسته، اکثرًا په یوانتهای که په سایتو پلازم کی د نارنجی صباغ دیگه ذری موجودی وی. مذکر: مدوری، کمزوره آبی یومدور مرکزی هسته چه کمزوره سورنگ لی په سایتو پلازم کی د نارنجی صباغ خوبی ذرات لیدل کیزی</p>	 	<p>شکل: غت، بیضوی یا مدور، تیره آبی. هسته: یومدور سورتکی صباغ: په سایتو پلازم که یو خوننصواری ذرات تو لیدل کیزی. ددی خنده په لاندی دول تفرقی تشخیص کیزی. دپ. وايوالس خنده دخن نصواری صباغ پواسطه - دپ. مليري خنده دشوفز د تکو په موجودیت سره.</p>
<p>لوی شوی وی، اکثر خاسف، کمزوره تلوین کیزی. خصوصاً د پوخ تر و فوز واپیتوبیگرد چاپر کی د شوفز تکی لیدل کیزی</p>		<p>شايد چې بیضوی شانت بنکاره شی چه اخامونه فی دندانه داری وی. د چې زغتی سری نقطی په آسانی سره لیدل کیزی</p>
<p>متوسطه غلط</p>		<p>متوسطه غلط</p>

مقایسه کول دمنتن شوی حجرو په نازک فلم کی :

پ، اوؤل	پ، وايوالس	پ، مليري	پ، فالسيپارم	
				دھوان تروفوزوا غتموالى په مقایسه دقطر د سري حجري (د تکامل په عین مرحله کي)
دھنخه تر ۲۳ د قطر د پخنخه تر ۲۳ د قطر ليکن آثر آپنده مشکل ليدل	دھنخه تر ۲۳ د قطر د پخنخه تر ۲۳ د قطر ليکن آثر آپنده مشکل ليدل	دھنخه ۱۷ د قطر	دھنخه ۱۷ د قطر	دمنتن شوی سری حجری منظره
لوئيرى بىضوي دد ندانه دار و ڪنار و سره	لوئيرى او الثرا كمزوره زنگ کيزى.	مله تغيير تخته پاتنه کيزى ياداچه کوچني کيزى او خىچي و ختن دير نيات زنگ	بېلە تغيير پاتنه کيزى	تاكو په منتن شوی سره جره کي.
د جيئز غئي تکي هميشه موجودي وى	رشوفنر کوچنى كلابي نقطو	هيخڅ نښته	اکثرانه ليدل کيزى	
په عين د فلم شکلونه ميندل کي تول شکلونه ميندل کيزى.	په عين د فلم کي تول شکلونه ميندل	په عين د فلم کي تول شکلونه ميندل کيزى	تروفوزوا يتوند يا كامتوسا يتوند يادواز يوخاي، په يوه جه کي دير تروفوزوا يپتو ميندل کيدا اي شي.	کومي مرحله چه ميندل کيزى

نوت :

د مانوسایتو منظری (د ملاریا په طویل المدتو واقعاتو کي) .

- همیشه سایتو پلزنم لرونکي د نصواری شين بخنه تورا جسامودی (ساید رو فیلوند) د ملاریا د پیراسایت منظری د ملاریا د ضد دوا کانو دزر قولونه وروسته :

- پیراسایتو نه دیری کمزوری تلوین کیزی ، بې شکله او غیر رو بنا نه معلومیز کے .

* په خینو سرو جھرو کي چه د پ . فالسیپارم کا هل تروفوز وایتو سره منتن شوی وی یو خونسبتاً غت گلابی کرانولونه چه " Maurer. clefts " په نوم بادیزی میندل کیدا شی .

ھزارش ورکول د نتیجو :

مثبتی نتیجی :

تذکر و رکری :

۱- د پیراسایتو سپیشیزونه چی میندل شوی .

۲- د پیراسایت د تکامل مرحلی .

۳- د پیراسایت غلظت . *

مثال

د ملاریا د پیراسایتو معایینی مثبتی وی .

* که چېری پیراسایتونه دیر زیات وی (د پیراسایتو دیر لور غلظت) ،

- پ . فالسپارم .

- دير تر فوز وايتونه


- بو خوکا متو سايتونه

منفي نتيجي :

توضيح كري : كوم پرا سايت ندي ميندل شوي .

با اهميه تك :

د موی صفيحات (دويني صفيحات) چه پرسروکس يواتو باندي منطبق
شوي وى ملاد پراسايت سره مه غلطوي .



* ناروغ ويومدستي تداوى ته اره لري . بنا پردی که چېري تاسي
د پرا سايت يولور غلط و ميندل نون نتيجه په واضح دول په چېل هاپور
کي گزارش ورکري او په نتيجه بله هنده شخه و مربوط داکترته واستاوي .

ب-بکتیریالوجی

۱. آماده کول دسمیرونہ، تثبیتل

پرنسیپ: کوم نمونه پی بايد معاينه شی (قیح، بلغم، سانتریفیوج شوی ادرار، مایع خناع شوکی او داسی نور) په لاندی دول سره معامله کیزی.

- هغه دیوی نازکی طبقي پشان پریونبینه سلاید باندی همواریزی.

- په پوره دول وچی کړی شی.

- عک्तی ددی نه چه تلوین شی پرسلاید باندی د تود وختن پواسطه تثبیت کیزی.

وسایل او اسباب:

د تلقیح کولولوب د INOCULATING LOOP :

دا یوفلزی سیم دی (عموماً دنکل-کرومیوم دالیاژ و خنجه جوریزی)



چه په یوه لاسته کی ثثبیت شوی او بل انتلاقی دلوب په شان خم کړی -
شویدی.

لوب د فارسیسو پواسطه جورکړی، دقت وکړی چه په مرکن خای ولري.

دلپ حقيقى اندازه باید په لاندی دول وي : ملي متر


ښينه سلايدونه : د اينانوں - ايتراخ مخلوط پواسطه ئى پاک كري او د
هاز پواسطه ئى وچ كری .

بنسن برنر :



د سمیر آماده کول :

ا- لوپ ترهغه اندازى پوري پرشعله باندی تودوخي ورکري چه
ښه شور شی :




- لوپ د شعلې پر آجې برخى
باندی ونيستي .

دغه آله د امكان ترسد


په عمودي موقعیت نسي

پريزدې چې يخې شي (تر. ۲ پويکا وشمیر)


۳- د هغه نموني ٿخه چه د
قيح لپاره معاينه کيزى
يواندازه واخلى پداسي
ترتيب سره چه لوپ د
مايع پرسطجه باندي
ڪبنيسيو دل شوي او ۽



۴- لوپ پرسلايد باند
کيزى او خفيفاً هغه
نه دسلايد په مرکز کي فشار
ورکر کے (سلايد بايد لمبر
ولري) .




۵- لوپ چه تراوسه پوري
دسلايد په مقابل کي هموار
نيول شويدي هغه تديو
پضوي فتر شانشه دمرکز
نه ومحيط خواته حرکت وکري.




دنموني او دسلايد دهه و خاور و خواتر مينج یوتش ھاي پريزد ى
پريزد ى چه سلايد په پوره ۾ ول په هوا کے وچي شي .

۵- لوپ له سره پر شعله باند
ترهفه اندازه چه بنده سورشی
تود و خی و رکسی تر خوچه
بکتریا تلف شی.




حینی و ختوونه بی نسبو نیانی
سمیر و نه د باند ینومانا بعو
خن و لامبراتوارته مو اصلت
کوی.



ددی د پاره چه معلوم کرو
چه د بی نسبی سلاید په کوم
خواکی سمیر جوری شویدی کانو
لغ:

- سلاید و کرکی و خوانه و گرخوی تر خوچه سه ناهه دکر کیو خنہ انکسار و کری.
- هغه طرف چه سمیر و نری بربیبی.
- هغه طرف چه سمیرلی رنا نشی منعکس کولای.

تثیتول (FIXATION)



تفیش و کری چه سمیر دهوا
پواسطه په پوره دول وچ شویدی.
سلاید د بنتن بر نز پرشعله
باندی تیری کری بايد چه سمیر
په پوره تني سطحه کي وي هفه

در ای خلی پرشعله باندی تیری کری . د تلوپن کولونه خنکبندی سلاید پریزدی
چه یخی شي .

د توبرکل بسیلا ی دزیل - نیلسن ٹلوین

توده طریقه

(HOT METHOD)

پرنسیپ :

د توبرکل بسیلنس یا مایکوبکتریم توبرکولوسیس اسید - فاست دی او دزیل نیلسن ٹلوین سره کیزی، پداسی حال چه تقریباً تول منور آرکانیزمونه آبی ٹلوین کیزی .

د بلغم تولول :

د نمونی گیفت خورا دیر مهم دی ؟ (خخ د تولولو طریقی د مستقیمی معاینی لپاره دی وکنل شنی .


اسباب او وسائل :

- بنینیة سلا ید وند (د امکان په صورت ذوی او خلاش ناشوی).

- د تلقیح لوب .

- د کاتن وول پلک په فانی سیم باندی د پاره د شعلی .

- د خبرداری ساعت (تایمز) .



معارونه (سیجنیتونه) :

- کاسین فوکسین د ذیل - نیلس تلرین د پاٹ .

- ایسد - ایثانول

- آبی مِنا یلن بُلوء .


- متایلیت شوی سپریت (د سوچولولپاره)

- د مقتراوبو واش بوتل .

د بلغم د سهیر آماده کول :

۱ - دوه سلايدونه جورکړي . د بلغم د تتعیی برخی څخه یوه اندازه واخلي ، د دی کارد پاره یا یومعقی د تلقیح لوپ استعمال کړي یادو د دوی چه تانکرز شانته شکل واخلي .

په کار ورې .



۲- دوه سميرونه جورکري.

- هغومه نازك چهني امكان وي.

- ددارو سلايد و ديوخاي حرمت و رکولو خنه هغومه لويد ساحه و پوبني چه نئي امكان وي.


معلم تکي :

کله چه سميرونه بشپر شو، دتلقمع لوپوته په ضد عنوني
سکونکي مایع کي غوطه کري اوئي وي بسو، وي چه کوم بلغم که پاشه
وي تری ليري شي . وروسته لوپ وشعلی خواهه نزدی کري ،
انتظار وکاري ترڅو چه چې شي ، وروسته هغه پرشعله باندي ټيري
کري . دغه کارد منتن بلغم د خپرید و خنه په هوا کي کله چې وشعلی
ته خاخه شي مخنيوي کوي .


۳- تثبیتول :

په هواکي وچي کري او روسته دسميرد دسوي خلود تيرولو
نخه پرشعله باندي هغه تثبيت کري .

ع- لمبر وهل شوو سلايدونه د دوبنيښه ميلو پرسري په دستشوی
باندي کين دي .




۵- تلوين کول د کاربول فوكسين سره د تودوخي پواسطه د
پنحو دقیقولپاره :



سلايدونه د هغه کاربول
فوكسين سره ويپوني کرم
چه د استعمال نه خاکبني فلنر
شوي وي .


د کاتن وول سواب په متابليت
شوي سپريت کي غوريه کري .

هغه ولکوی او په ورو سره ئی د سلايد و ترلاندی ئی تيرکه‌ي چه هغوي کرمي
کرمي.




۴- هر کله چې بخار په پورته کیدو
پېل وکړ تایمر د پنځود قیقوپا
کېږدی
تودو خي ته ترڅخه د قیقوپو
د وام ورکړي چې بخار ولیدل
شي، خو بايد چه ونه ايشي.

که چېري فلتر شوی تلوین د حارست ورکولو په وخت کي په وچېد و پېل وکړي
سمدستي نور فوكسين علاوه کړي چه د وچېد و ځخه مخنيوي وشي.




۵- د مقطري او بوبواسطه
ئي مينځي.
سورکړي. سلايد ونه په
نرمي سرو د او بوبواسطه
مينځي ترڅو چه هغه او به
چه د سلايد څه بهيزی
بېرنګه وي.




۸- بېرنگول د اسید - اینانولوسره
سلايدونه د اسید - اینانول سره
و پوبني.

درى دقيقى ئىكىنچىز دى.
سلايدونه د نل د عادى اوبلو
پواسطه و مينخى او او به ئىتش

كرى. سلايدونه و گورى، كە هغۇرى پە پوره د ولە بېرنگ شوئى دو دلاندى
ذىكىشى د هدایت پە اساس ھغۇرى د لسو د قىقولپارە د متابىلىن بىلۇسره ئالوين ىكىنچىز
كە چېرى د فوكسىن آثار تراوسە پورى ولىدىل شى (پىندە سىمېر) : اسید
اينانول لە سره تطبیق كرى او د يۈرى دقيقى لپارە ئىكىنچىز دى.



۹- اوبلو سره و مينخى:
دقت و كىرى چە سلايدونه
پە پوره د ول بېرنگ شوئى وى



۱۰- ئالوين كول د متابىلىن
بىلۇسره بىر ئايىنى.
سلايدونه د دى ئالوين
سره و پوبنى.

د دېرشنو ثانیولپاره ئىكىزدى . د نل داوبوسره د يوى دېقىقى لپاره ئى وىيئنخى او بە ئى تىش كرى او پېپە پايدى كى دوچىد و د پاره ئىكىزدى .

د سلايد معاینە كول :



د آيل ايمشن آيجكتيف استعمال كرى . د توبركل بىپلاي عبارت دىلە :
- سور روپنانە پە يوه آلىي عقىنى سەمینە كى .

- مستقىم ياخنېف مایل


- دېرى لندى (د ۱-۴ مايكروميتە) .

- اکثر آجىبىي كى انولر) .

- دوى لە ۳ نە تر، پورى دېرى يۈد بىل سره نىزدى كى وپو پە خىرلە د تارو تۇنى شانتە ياداچە حروف ئى جوھە كرى وى ، يانى دىنگلە پاشان ترتىب موئىدى وى (دوى تىل د فيېرىن د تارو سره نىزدى مېنلىك كىزى) .

دغه لاندی شیان دتوبرکل بسپلای سره مهغلطوي:

۱- پیستونه هم کم او نیات
سور تلوین کیزی خود وی د
تودو خی در کولو سره دلو بو
سور کرانولو په کرو پو باندی
مائیزی.




۲- د تلوین در سوباتو
داغونه (کله چه سلاید
په بنه سورت پېرنگه شوی
نه وی).

معنی تکی :

یوبل موالد المرضی (پیتو جنیک) ایسد - فاست بسپلیس دیپروسی
بسیلس (د جذام بسیلس) خخه عبارت دی. دیر نوری بسپلای چمنیات
و کم ایسد - فاست دی هم په طبیعت کی حٹی د نلو په او بوکی میندل کیزی.
خینی وختونه دوی ویونا درستولابراتواری نتیجو خواته لار سبود نه کوی.

خنگہ سلائیڈ وند معاینہ شی :

د آئل ایمیشن آی جکٹیف (اعظمی
تزویر بیلڈر نکہ فلتر خخہ) د پہ کار
و روسرہ اولنی سلائید پہ مکمل
ہوں معاینہ کری، د معاینی
طریقہ پہ دیا کرام رشکل، کی
بنوادل شوی۔



منفی سلائید

لمری سلائید پورہ - پورہ معاینہ کرے۔
(ا. دقيقی)، وروستہ د دویم سلائید
سرہ چل گتنی تکراری کری (ا. دقيقی)

مثبت سلائید

کلہ چہ لس ایس - فاست
بسیلای پہ لمری سلائید باندی
موولیدہ، ددی میندلود
تاںد کولولپارہ دویہ سلائید
معاینہ کری۔

د شاہجہو شبول

متناوا با	راپور	د اسید - فاست بسیل (AFB) میتل شوی تعداد
-	د AFB لپارہ منفی	۵ (صفر، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵)
±	لپد لی شوی تعداد	۱۰۹ / ۱۰۰
۱+	تعداد پرسلو ساحو	۱۰۹ / ۱۰
۲+	" " "	۱۰۹ / ۱۰
۳+	" " "	۱۰۹ / ۱۰
۴+	" " "	۹

د زيل - نيلسن د تلوين طريقي پرسپ :

کوم بسيليس چه د انساني سل رخ، لپاره مسؤول دی د مايکوبكتيريم
توبر گولوسيس شخه عبارت دی :
- انساني نوعي .


- کاوی نوعی اوآلوتونکی (avian) نوعی (نادرستی) .

دغه بسياري ايسد - فاست دی، يعني گله چه يو خل دوى د کاربول
فوکسين سره تلوين شی نردوی دايسد یا اينانولوپواسطه ندبيرنگه کيزی


كاربول فوكسين :

- تول آركينيزمونه چه په بلغم کي وي سور تلوين کوي .

هفعه آركينيزمونه چه
توبركل بسيلاي ايسد فاست ندي .




ايسد - ايتانول مخلوط :



- تول آرسکنیز مونه او جروی
عناصر پرته دا ايسد - فاست
بسیلای (توبرکل بسیلای)
بیرنکه کوی .

متایلن بلو :



- تول آرسکنیز مونه او جروی
عناصر آبی تلوین کوی چه دا ايسد
ايتانول مخلوط پواسطه بېرنکه
کینی، خودا ايسد فاست بسیل
سورپاته سکیزی .


نور مولد المرضي اړکنیز مونه چه په بلغمو کي ميند کيزي:
ددوي د تشخيص کولولپاره همیشه کلچر ضروري دی .
سره له هغه چه په مستفيه معاینه کي د خينو سپېشیز و پرموجودیت باند
اشتباه مینځ ته راتلاي شي .

(الف، نیموکوکسای (Pneumococci :

دوی کلام مثبتی دیپاکوکسای دی. هر جو ره نی دیوی محفظی (کلپسول)، پواسطه احاطه شوی چه لهجه بیونگه پاته کیزی.

(ب، فنجای رفینجی) :

میستونه، د مایسیلیوم لیفونه (رشتی)، سره د مسا ماتو یا پله دهه خخه دوی نارو غنی تولید کولای شی.



د نمونی تولول:


د سهارنی لړی بلغم توله کړي.

دنرس یا د لابر توار تکنیشیں


حضورحتی وی، اولاندی

عملیه په کلکه سره دنبال کړي

شي:



۱- دامكان په صورت باید چه ناروغ په ولاړ حالت کي وي.



۲- باید چه هغه یوه ژوره
تنفس وکړي ترڅو چ
خپل سبزی د که کړي.



۳- باید چه هغه خپل سبزی
په یوه تنفس کي دک کړي،
او هغومه ژورتخې چه نې
کولای شي وي کړي.



۴- کومشی چه نئي را وړي
وي باید هغه په مرتبان
نئي تو کړي.

۵- مرتبان په واضح دول د
ناروغ د نومراونیستی
سرن لپیل ووهی.



مهی تکی :
د خولی د لاری رک داره مایع ، د پزی او د حلقوم افرازات د
بلغم پرخای دمنلوورنه وي . ناروغ ته هدایت ورکری شی چه یوه بله نمونه
تولید کاندی .

د تولولونه وروسته :

تفتیش وکری چه کافی اندازه دبلغم تولید شوي وي .
د یو منتن وکری بلغم په طوس دعموم لر ونکی دی د :
- پند مخاط سره دهوا د حبیباتو خن .

- فیبرین تارونه .
- د قیچ وری توچی .
- کله کله د وینی نصواری بخنه رکونه .

دريمه بربخه ع- داد رار، بول، آزمونه

۱- داد رار دنوني تولول او منظره ئى :

د ادرار و نمونى باید پدى ترتیب توله کردىشى:

- په صحیح دول سره ،
- په مناسبو لوسبوکى.

که چېرى نمونه په سمه دول سره توله کردى شوي نه وي، نولا براتوارى
نتيجى د اعتماد ورنه وي.

وخت د راتولولوئى :


په روغتون کى : چه هله يوازى ييوه نمونه ضرورت ده، بهترین
وخت د راتولول سهارنى نمونه ده (په دغه وخت کى ادرار غلظت وي).
په كتنھى کى : که چېرى مەكتە وي ناروغ وادار كردى شى چە نمونه په
همدغه خاي راتول كردى .



د نونی لوښی :

د پاره دادرار دا تولو په لابراتوار کې :

هر دوں پاک بنسینه لوښی یا بوتل استعمال کیدای شي.



مقدار دادرار چې بايد تولی کړي شي :

کمتر کم ۰.۵ ملی لیتر دادرار په یوه مناسب بوتل کې تولی کړي شي.

شخصی حقطالصعه خنکسی دادرار د تولولو خخه :

بسئی : ناروغه باید وچل تناسی عضوی تولدیسمه په تولوحالاتو کی و مینهی په وخت کی دتحیض دوری دادرار و دنمونه درا تو لولو خخه خان و زغوری.

نارینه : یوازی د بلکتریالوجی معاینا تو لپاره پریول ضروری دی.

دادرار منظری :

دادزار منظری توضیح کړی .

- زنک چه آیا شر، تیره ژر، نصواری یا بېرنکه دی .
- آیا شفاف دی اوکه مکدر .


۲- مخصوصه وزن او PH دادرار :

خصوصه وزن (SPECIFIC GRAVITY, SG) :

خصوصه وزن دیویوس پینو میتر پواسطه اندازه کیږی چه د ... ، اتر. ۶، را پوری تسيبات شوی دی (د مقطری او به مخصوصه وزن د سانتی گرید په شلو در جوکی ... دی) .


ددی آزماییست ارزیبنت :

- دادرار مخصوصه وزن نظر و پسند توکن کی و ظیفی سره تحول کوی .
- دغليظ ادرار مخصوصه وزن لور و حی .
- درقيق ادرار مخصوصه وزن کښنه و حی .



وسائل :

- یو عدد د یورینومیتر .
- یو عدد درجه داره سلندر (۵ ملی لیتره) لر زتر لبزه خلویست ملی لیتره ادرار .




میتود (طریقه) :

- ۱- تقریباً ۴ ملی لیتر ادرار په سلندر کی واخلي .
- ۲- یورینومیتر په کراری سره په ادرار و کی داخل کړی اوئي خوشی کړي
- ۳- انظار و کاژی چه سالکن

شي نباید چه سلندر په چدار و کی او یا ده ګه په لاندې بېخنی سره تماں ولري .

ع - مخصوصه وزن د تقسیمات داره لوحی له رویه چد ادرار د سطحی سره
تماس لری ولوی (دمقعریت پائین ترینه نقطه) .



نتیجې :

طبعي مخصوصه وزن :

۱۰۰.۲ (طبعي حدود نو د ۱۰۰.۱ تر ۱۰۰.۲۵ پوسی وی)

کښته مخصوصه وزن :

د ۱۰۰.۱ کښته وی* (د پسپورت، او یاد اند و گرین و فیفوی اخزارل)

لور مخصوصه وزن : د ۱۰۰.۲۵ نه پورتہ (کلاکیو زوریا، پروتینوریا).

* که چېري ناروع د تست نه د محنه دير نيات مایع نیولی وی، پدی صورت کې کښته عدد چد لوستل کېنځابی ارزښته ده.

د یورینومیتر بررسی کول :

باید په هر دس یوم یا شتوک د یورینومیتر دستوالی په مقطرو او بوکۍ د تقسیمات په درجوکی بررسی کړی شي. لوستل شوی تهم باید چه ... ۱، ۰ و ۱.

اندازه کول د PH :

دد ی آزمونی ارزښت :

تازه اطراح شوی طبیعی ادرار لب شانته تیزابی دی چه H_2O ئی په حدود د ۴،۰ و ۱. په خینو ناروغیوکي PH د ادرار یا زیاتیری او کمیزی.

پرنسیپ :

اند یکا تورل ونکی سانکه کاغذونه په ادرار کې غوته کیزی.
سانک نظر و PH ته تغیر کوي.

وروسته د غه کاغذونه د یوم معياري کنترول شوی چارت سره چه
تول مربوطه ارقام پکښی شوی مقایسه کیزی.

نتیجې :

طبیعی PH تقریباً ۶،۰ (د ورځی په او بزده کې طبیعی حدود د ۵،۰
تول ۷،۰ پوری و ۱.

تیزابج : PH
د ۵،۴ - ۵،۵ رکه چېرخ دوامداره وی د دیابت [د شکری ناروغ] و خینو شکلو ته، عضلي ستريتا اواسيد وزس حالت ته اشاده کوي).

قلوى : PH
د ۷،۸ - ۸،۰ (دبولي جهاز اثاثات، د سابخورونکو په مراثيم).

اوبلوري رسوبات :
د ادرار و د PH تعين کول دبلوري رسوباتو په تشخيص کولوکي
کتوری دی.
خیني کرستلونه يوازی په تیزابج ادرار کي ترسب کوي، خیني
نور يوازی په قلوي ادرار کي. د مثال په دول:

- په تیزابج ادرار کي: آکلیت، یوریک اسید .
- په قلوي ادرار کي: فاسفیتونة، کاسبونیتونة .
په یاد ولري: تیزابج ماييعات د صفرنه توله يو PH لري.
(صفر ديرديرا سيد وی)
قلوي ماييعات د ۷ نه تر ۱۴ پوري يو PH لري
(۱۴ پوري دير قلوي وی).

۳- داندیکا تور کاغذ و پکار و بل د ادرارو
آزمونی د پاره :

پرسنیپ :

سریجنتونه (معیارونه) تجارتی محصولات دی. دوی عبارت
دی له

- کاغذی تریشو خخه چه په ادرار کې غوته کېزی.
کله چه نتیجه مثبته وی د سنک یو تغییر پسینیزی.

د پکار و پلولپاره لار بنودنه او لارم احتیاطونه :

ساتنه :

په یوه دیر و ج خای کې دی وسائل شی. د استعمال نه و روسته
سمدستی سرپویش بېرته خای په خای کړی شی.
د تولید کوونکی کمپنیوهدایتونه تعقیب کړی شی.

ارزښت :

کټور توبونه ئې : د غه دیر شر او په آسافی اجراء کېزی او پښته
سامانو، تله او کېیاوی مواد وته ضرورت نشته.

زیانونه نه : په طور د عموم دغه معیارات کر افی وي .
د هینونتیخو توضیح کول مشکله ده . هینی ددی تریشی (strips)
یا تابلیتونه بی ثباتی وي او تعامل نه کوي .

د کاغذی اندیکاتور و د ولونه :
۱ - د کلایکوزور یا په هکله آزمونیته :
د آزمونی کاغذونه (پطور د عموم دغه کاغذونه د کلوکوز آکسیدز
او سانکه معیار اتو پواسطه مشبوع کړی شویدی .

مثبته نتیجه : بالعوم کاغذ - آبوجنه ارغوانی کړئ .

کتور توب نه :
رېجنت داری تریشی چه د کلوکوز آکسید یزسره معامله شوي
وی د کلوکوز لپاره خاص وي . دوی د ضعیفو مثبتونتیجو لپاره
استعمالیدل شي کوم چه د غیرخاص تستو پواسطه لاسته ورغلی وي .

۲ - د پروتینور یا لپاره آزمونیته :
د آزمونی کاغذونه (د ترا بر و موقنول بلوؤسره مشبوع شویدی .

مثبته نتیجه : پتوس د عموم کاغذ نیز بخنہ - زرغون کرنسی
رد پروتین اثرات) یا آبی - ناسغون (قوی مثبت) .

زیان نئی :

د پروتین د پاره آزمایشی کاغذ و نه دیری حساسی وی : دوی کمزوری
مثبتی نتیجی و رکولای شی چه غلطی وی .

۳- د کیتون ا جسامول پاره آزموینه :
د آزموینی کاغذ و نه (دغه کاغذ و نه د سودیم پنہا سیانو نایترو سیل
فریت ۲ ، سره مشبوع شویدی) .

مثبتی نتیجی : په دیرشو ثانیو کی کاغذ بنفسشوی کرنسی .

۴- د وینی لپاره آزموینه :
د آزموینی کاغذ و نه (د اور تو قولوئیدین سره مشبوع شویدی).
مثبتی نتیجی : د یوی دقیق په موده کی کاغذ آبی گرځی .

ع. ترسبات د ادرار

پرنسیپ :

ادرار لونکی د مایک و سکوپ چک عناصر و تخته دی چه په معلق حالت په هغه کې وجود لسی. دغه عناصر د سانتریفوج کولو پواسطه سره تولیزی. اویو خاڅکی د دی ساسوب چه په مینځ د سلاید اوکور سلاید کې اواري شویدی ترمایک و سکوب لاندې معاينه کیزی.

خنګه چه دغه تول عناصر په معلق حالت کې وجود لسی نوکه چېږي ادرار د څو ساعتول پاڻ پوینبودل شي دوي ساسوب کوي، دی ته ادرار ترسبات ويل کیزی.

د ادرار تولول :

هغه نمونه چه د یو خل تبول تخته لاسته ورغلی وي ترکتني لاندې نوسي د تانه ادرار وسطي نمونه (mid,stream) دامكان په صورت کي ژرستره معاينه شي او دا باید يا :

— په لابړاتوار کې تولی شوي وي، او

— یاد ناروغ د کوئي تخته په چاکې سره ملواړ شوي وي (رتدوه سته د ادرار د اطراح نه).

دادرا رې تولولو ظرف باید د لابړاتوار له طرفه تهیه کړي شي.

باید بنټوته هدایت ورکړي شي چه د جنه تر تبولو تخته خپل تناسلي عضوي پر یعنی.

هی خمله هغه ادار ترکتني لاندی مه نيسی چه په ينجالو کيښو دل
شوی وي .

ارزښت یئي :


د بولۍ جهاز په ځینو نارو غيوکي د ادار سوبات دکتني وره په
اندازه تغيير موسي . لاندی عنصر ميندل کيدا شی ،

- قيح (PUS)

- د سرو جرا تو یو غير طبیعی شمیر .
- غير طبیعی بلور ونه او داسي نور .
- پرا ساتیک شکلونه .



اسباب او وسائل :

- برقی یا لاسی سانتریفوج .
- ۵ ملی ليته د سانتریفوج
تیوبونه .
- سلايد او کورسلیپ ،
- ۲۰ × ۲۰ ملی میتر .




آماده کول دس سوب :

- ۱- ادار په ملایمت سره مخلوط کړي
- ۲- سمدستي هغه په سانتریفوج
تیوب کو چه ۴ برحه د تیوب
دک شي واچوی .
- ۳- د ۵ دقیقولپاره په متوسط
سرعت سره نۍ سانتریفوج
کړي .



۴- د تیوب په سرچې کولو
سره پوراتنی طبقي په چټکي
سره توی کړي بېله هغه
چه تیوب وسیبورول شي .
پوراتنی طبقي د کیماوي
از مايسنتولپاره په کار
ورل کیداړي شي .



۵- اوس تیوب و بنوس وی چه
رسوب بیرته په معلق حالت کي
راشی .

در سوب خوڅاځلی په یو پېپت
کړکش کړي .

يوڅاځلی نې پر سلايد واچاو
او هغه د کور سلايد پواسطه و
پوبنی . پر سلايد باندی د نمونې لمبر ووهی .

۶- سمدستی هغه تر ما يکروپ لاندی تر کتنی لاند کړي و نیستی .
- لمړی ۱. × آیحکتیف استعمال کړي .


- وروسته بع × آیحکتیف استعمال کړي .
- بله سانګه فلتر خنډ .

- کاندنسر په کافې اندازه کښته کړي ،
(یا د هغه روزنه یا سورج کوچنی کړي) تر خوجه شفاف عناصر
دلیدو ورگ خنډ .

شايد دغه لاند کي شيناد اداره په رسوباتوکه و ميندلشي:

- دويني سره جرات.
- لوکوسايتونه.
- نېپستونه.
- تريکوموناس.
- سپرمتوزوا
- دا پتپيلال جرات
- کاستونه

- د پروسايتوكى او شفيه (لاروا)
- بلورات.



الف - دويني سره جرات
احتمال لري چه دوي په دغه
حالت کي وى:
الف) روغ ياسالم: کوچني
مزير بخني دي سکونه دی، په
کناروکي تاسیکي وی را
مايکر و ميتر $18 \mu\text{m}$

ب، دندانه داری وی :
 کنار و نی مینه داری اوی، قطرنی کمی شوی (۵-۶ مایکرومیتر).
 ج، پرسیدلی وی :
 نازکی دایری، قطرنی زیات شوی (۱۰-۹ مایکرومیتر).
 په طبیعی حالت کی سره جرات په اد رار کی نشه .

تبصره، که چېروک ادرار د تھیض په دوره کښی نیول شوی
 پدی وخت کی د بخوبو په ادرار سره جرات میندل کیدای شي.


ب ۱:

ب : لوکوسایتونه (سپن کربووات)
 احتمال لری چه دوی په دغه حالت کی وی :

(الف) روع یاسالم : شفاف گرانولر دیسکونه دی، چه ۱۰ تره امایکرومیتر
 قطرلی (هسته نئ دلیدلو وبروی) .

رب، تخریب شوی : تغییر دشکل، منقبض شوی، کمتر جیبوی
 (گرانولر) .
 دج، قیمع (PUS) : تجمع دیونه یات شمیر جمل توخنه عبارت دی .

د زیاتو شمیر لوکو سایتو شته والی ، خصوصاً چه تجمع نی کړی وی
په طور د عموم د بولی طرقو انانا تو نه اشاره کوي .



څنګه چه د سرو او سپیرو جراتو کمیت (مقدار) چه د اداره په
رسوبو کې میندل شوی وی تصریح کرو .
د یور معلم تکی دادی چه د خلافو میندل شو و عنصر و کمیت را و بشیو .
د یور معلم تکی دادی چه باید تل د پیدا شو کمیت تو په عین د هغه طریقہ
چه موپکار ورلخا وی تصریح کړی .
په ماکین و سکوپیک د ول :

- د اداره د رسوب خنده یوه خاڅکن ($\frac{1}{2}$ ملي لیتر) .
- یوکور سلیپ 20×20 ملي میتر
- $4 \times$ آجکتیف ، $5 \times$ یا $6 \times$ آی پیس .
- ترکتني لاندې و نیستی :

سره جرات

د صفر نه ترا سره جره په هر ساحه کي
يوخو سره جره (طبعي)


د اتر ۳ بورى سره جرى په هر ساحه کي
د سرو جرات تو متوسطه تعداد


د بىز نه نيات سره جرى په هر ساحه کي
د بير سره جرات


لوكوسايتونه
د صفر نه ترا لوكوسايتونه په هر ساحه کي
يوخولوكوسايتونه (طبعي)


د لوكوسايتونه متوسطه تعداد
د اتر ۲ بورى لوكوسايتونه په هر ساحه کي


د بىز لوكوسايتونه
د بىز نه نيات لوكوسايتونه په هر ساحه کي


تجمع د ۲ بىز نه نيات تخريب شوي لوكوسايتونه
د بىز لوكوسايتونه د تجمع پشكل
ليدل شوي


تجمع او د بىز تخريب شوي لوكوسايتونه
د بىز ساحه


ج - یستونه (Yeast)

د سروکرپا تو سره نو مه غلطوي.

غتوالي : ۵ - ۱۲ مايكروميتره.


شكل ئى : مُدورى يابېضوئي اجسام چەپ مختلفنوجسامتونه وي

سره يوخاى ميندل كيزى . دغېنى پاخير هم ليدل كيداى شى.

دوى په استيک ايسد كى نه حلبيزى .

اكثراً یستونه په هغوا درارو كى ميندل كيزى چەكلوکوز ولرى .

بررسى وکرى چەدار راتازه وي .




د - تریکوموناس :

غتوالي : ۱۵ مايكروميتر (۲ سره جىرى)

شكل : مُدور، حبىبىي (گرانولز)

حکىت : په تازه ادرارو كى خوشىزى رو دوى خىزى او گرچى
موج داره غشا په يوخوا كى .

فلاجيلا : كم او بىش دلىلۇ وې وي .




ھ - سپرمتوزوا :



کله کله دنارینه و په ادرار کی میندل کیزی.

سرئی : دیروچنی (ھ ماکرومیتر)

فلاجیلوم : او زده او د تاویدو ور (ھ ماکرومیتر)

حرکت نی : متحرک په دیره تازه ادرار کی .






و- د اپتیلیال جری :
 ۱- تفلسی اپتیلیال جری :
 لوی خلورضلعی حجرات دی،
 در اپتیلیوم د پوست ور
 کولو حجرات ده چه دبوی
 جهان او اعضا و خنکه نشست
 کوی).

دوخ د :


- حالب یاد
- مهبل خنکه راحی.

۲- د مثانی حجرات :
 غتی جری دی چه الماس شا
 شکل لری او هسته نی رو بنا
 وی.

۳- د پینتیلیال د حوصلی خنکه حجرات :
 متوسطه اندازه جری دی (د س لوكوسایتو جسامت لری)،
 حبیبی د گرانولر، دیوبول لکی سره.




ع د احیل او د پسنتور گئی د حوصلی جرات :
د متوضطی اندازی ب پسونی جرات دی چه یوه رو بنانه هسته
لوی .
که چېری نیات تعداد د دوی د لوكوسایتو او فلامنټو سره یو خا
موجودی وي، دوی د حالب څخه وي .
که چېری یو خود دوی بله لوكوسایتو څخه موجودی وي ان د دوی د
د حوصلی جرات تو څخه وي .



هـ - دېپنتوئرکى جرات :

- دېپنتوئرکى جرات كوچنى وي . دوىاد :
- يوتردوه لوکوسايتولار، په اندازه وي .
- زيات حبيبوی (گرانولر) وي .

هسته نېي اتكسارى اوپه وضاحت سره ليدل كينى . دوى تقييا
همشه د پروتين سره په ادراركى موجودى وي .




ز- کاستونه : (استوانات) :

کاستونه استوانى شانته شكل لرى او او بزده وي ، كه چيرى د
بع آيجكتيف سره وكتل شى تقييا د تولى ساحى نه تيريزى .
دوى دېپنتوركى د توبولو (کليوى اناپيبو) د ناروغى په وختكى
جوريزى چه د ويني يا دنور د جراتواو كيميا وي رسوباتو -
پواسنه دك كينى .


۱- دهیالن کاستونه :

شفافی او لب شانته انکساری وي، انجامونه نو مدور یا لب لبز نری شوي وي. دوي په روغروکر وکړي دشدي د عفلو تمریقاتونه وروسته میندل کېږي).




۲- کرانولر کاستونه (حبيبوک استوانی) :

دوي نسبنا لند استوانی دې چه دغتوکر انولر کت وي، ڪمزوره ٿر ٿنکن لري او انجامونه نو مدوری وي.




ردغه کل نولونه (حبيبي)، د پښتورکي د توبولوله تحریب شووا پېتیمال جھار توڅخه منیځ ته رائحي).

س- نفیس جیبوی استوانی :
 دغه کرانولوون وری می او استوانه نه دکوی .
 دوی دهیالین استوانو ۴، سره چه قسمای دبوشکار د فاسفیت -
 بلوراتو پواسطه پونسل شوی دی مه غلطوی .



ع- دوینی استوانی :
 دغه کاستونه کم او بیش دوینی د تخریب شوی سروجرو خخه
 یک شوی او نصواری بخنده سانگ لری .




۵ - د قیچ استوانی :

دغه راز کاستونه د تخریب شوو سپین کریو اتوخه دکی وي .


حقیقی قیچی استوانی په پوره دول سره دسپینو جراتو خه (۵) بک شوی وي .

احتمال لری چه هیالن استوانی (۶) یو خرلوكوسایتونه ولري .




۶ - د اپتیلیال استوانی :

دغه کاستونه د کمزوری شر اپتیلیال جراتو خه دکی وي .



۷- شحمی استوانی (دوی نادردی) :
 دوی نیات دانکسار قوی لری او رنگ نی تر بخنه وی، کناری
 نی نا اواری او پرسی شوی او رو بسانه وی، انجامونه نی مدوبر
 دی. شحمی استوانی په ایتروکی حایزی لیکن نه (ستیک اسید کی
 (دوی د پسپتور کی په و خیمونار و غیر کی میندل کیزی).



۸- کاذبی استوانی :
 دوی د استوانو سره مد غلطی .
 - د فاسفیت د بلوم اتوکلی ، چه لند او قاطع وی ، ۵ ، ۰ ، ۰ .
 د مخاطونیمه شفافو کثلي چه انجامونه نی و یوه شرک تارشانته
 و یه د ۵ ، ۰ ، ۰ .



۹- متفرقه خارجي مواد :

که چېرى ناپاکى لوېنى ياسلايدونه استعمال شوي وى او ياد ادرار
نمونى د آزاد و هوا سره مخاخ شوي وى . د غەلاندى شيان ميندل
كيداي شى :

(الف) د تيلوقطيرى رانكسارى قوه لىسى) .


(ب) د ذشايستى حبيبات (د لوکول آيودين محلول سره تو را بى
رنك نىسى) .

ج، د كلانو د pollen دى) دانى .

د، ويسنته .

ه، د پىنىي الياf .


و، د هواكوبى (حبا بوند) .



۱- بلورات یا کریستالونه .

بلورات دهندسی متناظم شکلونه لرى (A) چې بر عکس د بشکو (Debris) خخه دی چه دوى له کوچنيو گرانولوله تولید د خخه -

جوړه میزې او ثابت شکل نلرى (B)



الف، طبیعی بلوړی ترسبات :

۱- کلسیم آن لیت (په ایسدي ادارکي)

الفت، پاکت شانته شکل لرى .

اندازه ئى:


۱- ۲ مایکر و میتر

۲- ۳ سره جړی)

یا

د ب، دیوروغ موم پلي

(خکنی بادام) شانته وي .




۲- یوریک ایسید (په ایسید ادرار کړي)

شکل نئی : مختلف وعی
رمیج، الماس مانده،
مکعبی، دکلو شانته).

اندازه نئی : بـ. ۳۰ - ۱۵۰
مایکرومیتر.

رنگ : نئی شرس، نصواری بخنه.




۳- تراپل فاسفیت په خنثی یا قلوی ادرار

شکل نئی : چهارضلعی ۱، یا لکه دبنکی شاته ۲، ۳.

اندازه نئی : بـ. ۱۵۰ - ۱ مایکرومیتر پورسی.

رنگ نئی : بی رنکه او د انکسار قابلیت لری.




۴- یوسیتونه (قلوی ادرارکی)

شکل نُح : دن قوم شانته ۱، یادستنو دیندلو شانه ۲.

اندازه نُح : په حدود د ب مایکرومیتر (۳-۳ سروج و په اندازه).

رنگ نُح شه او د انکسار قابلیت لری.

د اکثرآ د فاسفیتو سره یو خا هی میندل کیزی).



۵- کوم بلورات چه کمتر عمو میت لری:

(الف) کلسیم فاسفیت (په خنثی یا قلوی ادرارکی)


شکل نُح : ستاره مانده.

اندازه نُح : ۳-۴ مایکرومیتره پوری.

رنگ نُح : بیرونگه.

ب ـ کلسيم کابونيت (خنثي يا قلوی ادرارکي).
بلورات نئي ديركوهني وي لکه دارزن ياد حبوباتو دان
شانته چه د جوسرو په خير سره تول شوي وي.
رنگ نئي : بېرنه وي.
دکه چېرى ۱٪ (۱۱۴ / ۱۰۰) استيک ايست ور باندي علاوه شى
حل كينى او د غاز و پوقانى توليده وي).

ج ـ کلسيم سلفيت (په ايست دا ساركى) :-



شكلنى:
دا وزده منشور و باور
چرو (تیغو) پشان
جلال جلا ياد كيده په
خير وي).
اندازه نئي : ۵ متر.
مايكروميتري پوري
وي.


(دوی دادرارد ۸۴
په اندازه کولو سره د -

کلسيم فاسفيت له بلوراتو خنثه تو پيركيدا اي شى.

ب - هیماتولوچی

ا - دوینی جرات

هیماتولوچی دوینی دمطالعی ٹخنے عبارت دی چہ پہ ھنگہ کی دوینی جرات او ھنگہ مایع چہ دوی احاطہ کری دی شاملی وی.



دوینی جرات:

دوینی جرات ترمایکروسکوپ
لاندھی لیدل کیدا یشی.
دوی په دری مختلف دلوں
دی.

ا - دوینی سره جرات چہ د
اریتروسایتوپہ نامہ ھم یاد یزدی.

متطرہ یئی ہمکر دی رمدور، جھری دی چہ د ھیموکلوبینو ٹخنے دک
شویدھی.


د جانبی طرفہ سره کریوات د متعال طرفین دیسکو شافتہ بنکاری، دی
ھستہ ندرے سے.

غتوالي نئي : ٧،٥ مائیکرومیتره د ٧,5 nm .

د شمیرغلظت نئي :
په حدود د (5×10^{12}) یه یولیتر (.....، ۵ په یوملی میتر مکعب)
وينه کي .

وظيفه نئي : سره کريوات د هيوكلوپن حامل وي چه په سبز وکي داکسین
سره یوخاى کيني او هغه انساجوته مانفلوي . هدا منځه دوي کاربن
دای اکسайд له انساجو خند و سبز و ته انثالالوي او پدی ترتیب هغه
اساسي ماده چه دير عضوي مواد په بدن کي په هغه باندې استقلال
ته رسینې کي بر طرف کوي .

۲- د ويني سپېن جرات ، د لوکوسايتو په نامه هم ياد یېزى .
متظره نئي : مدوري وي ،
هر بولونکي د یوی هستي
او یو خوکرانلونه وي .
غتوالي : ٤-٦ مائیکرمیتره
وي .



د شمیرغلظت : په حدود
د 1.8×10^9 په یوه لیتر (.....
په یوه ملي میتر مکعب) وينه کي دی .

وظيفه نئي : د بدن تنه دفاع د انسان په مقابل کړي.

س- پليتيليونه (صفیحات)، د تروصبو سایتو په نامه یادېزی.

متظره نئي : د جراتونه توتن
په مختلفو شکلونو کړي (مثلثي،
ستاره مافنده، بېضوي، او داسي
نور، سره د ګرانولو تنه).


غتوالي نئي : ۲-۵ مایکر
میتره وی.

د


د شميرغلطت : په حدود
د 10×3 په یولیتر (۳۰۰ په هر ملی میتر مکعب) ويند کړي.
وظيفه نئي : د ويني په علقه کولوکي سهم وی.

د ويني حجم د انسان په بدن کړي:

يوکا هل چه 60 کيلوگرامه وزن ولري په حدود د 14 لیتروينه لري.
بنا پردي که د يوکا هل سري تنه 14 لیتروينه د نقل الدم (ترانسفیوژن)
په متظوس واختسلو شی و دی سري ته هیڅ کوم خطره نه پېښېزی،



همدارنگه که دوه لس - لس ملی لیتر یا زیاتر .
وینه د تجز نئ په متظور و اخستل شی احتمال د هیچ کوم خطر نه لیدل
کیزی .




نو باید تاسی دغه
موضوع و تشوش کونکی
ناروغانوت ده گوی
د وینی اخستلو نه
د مخه و رپه کوت دکری .

دوینی عقله کول :


کله چه وینه په یوه بنیښه تیوب که تولو کړي شي د ۵ نه تر . ادقیقتو
پوری کلاک کیزی او یو عقله جوړ وي ، نو دا وینه تحشر کړی عادی .
که چېږي د وینی د تولولو سره سم په هغه کې یو مخصوص آنتی کواکولانت علاوې
کړي شي د علقة کیدلو څخه مخنيوی کیزی او وینه په ماieu حالت کې پاته کیزی
دا آنتی کواکولانت مثالو نه دوی دی :

تراوی سودیم سیتریت ، د پای پاشیم مالکه او د نُتروب د مخلوط
څخه .

علقه کړی ویني ته چه پېښېزې :
 د خو ساعتونه وروسته علقة کړي
 وینه په دوو برخو باندې پېښېزې
 ۱- سيروم چه یو ژر رنګه مایع ده
 ۲- علقد چې یوه جامده سره کنله ده



يونا علقة کړي ویني ته څه پېښېزې :
 هغه وینه چه د یو آنتی کواکولانت سره معامله شوي وي په دوو مایعو
 برخو باندې پېښېزې .
 ۱- پلانما، چه پوشې رنګه
 مایع ده .
 ۲- د ویني جرات چه ترسب
 کړي وي :
 د پېښو جرات ټو یوه نزی
 طبقه او د سرو جرات ټو یوه
 سرسوب .



د پلازما اود سیروم ترمینج توپه خدرشی د کی؟

- پلازما لر ونکی د یو منحل پروتین دی چه فبرینوجن نومیزی .
- سیروم د غه پروتین نلری . فیبرینوجن په غیر منحل فیبرین باندی
بدل شوی چه هقد سر و کریواتو سره کریواتو سره یو خای علقة جور
وی .

د ورید څخه وینې تولول

پرنسيپ :

ورید کی وینه دستنی او سرنج پواسطه د بازود ورید څخه -
اخیستل کیزی .

وسایل :

د پوستکی د خد عنونځ کولولپاره :

- الکھول یا تینچر آیودین .
- هایدروفیل پنې (کاتن وول)

د ورید د سورى کولود پاره :

- یو تورنیکیت د نرم صابری تیوبوڅخه چه سورای نئي ۲-۵ ملی متره
وی.

- ستني :

اوې د والى : ۳۰-۴۰ ملی متره

قطر یا کېچ نئي :




۹، ملی متر (۳۰ کېچ)

۱۰ ملی متر مئم ({۱۹ کېچ)

۱۱ " " ۱۸)

۱۲ " " ۱۸)

اورې سطحه نئي (bevel) متوسط .



په کوچنیوښنې تیوبوی

د تعقیم شوو ستونیو ه

ذخیره و ساتی :

دستني خوکه باید د کاتن

هایدروفیل په یو بالبنت


باندی د رسول شوی وی،

او د تیوب خوله د عین پسنجی پواسطه ترک شوی وی .

د ویني د تهولولو لپاره :

(الف) سرخونه (۲۵، ۱۰۵)

یا ۲۰ ملی لیتر په ظرفیت کې،
دقت وکری چه د هرسرنج
انتهادستن سره پوره
مطابق وي.




P.=Pravaz Record syringe

L.=Luer syringe

LL.=Luer Lok syringe


(ب) بوتلان یا سیوبونه:

دوی یا خالی وي او یائی دیوهند تھرما دی لسونکی وي
او هرومرو لوونکی دیوه
نسه وي چه د ضرورت
ورد ویني مقدار سره
مطابق وي.



مېتود :

- په دقت سره د ناروغ د تقاضا و پانه ولولي.
- وسنجو چ خومره وينه پکار ده.
- صحیح بوتل یا تیوب چه دهر آن مويیني لپاره استعمالوي آمامده کري.
- د ويئي د اخیشلونه د حنه خپل لاسونه د صابون او او بوسه پر عیني



ناروغ په لابراتوار کې :

ناروغ هدایت وکړي چ
دميز و ډو طرف ته کېني چ د
ويني د اخیستول لپاره پکار
ورول کېنې .

باز وئر د میز پر سر باند
کې

اواري کېنې دی چه وژنخوي نو پورته خواته وی او د استحکام د پاره
ترختنکلی لاندې نو پوکو چنی بالسبت کښير دی .




ناروغ په بستر کې :

د ناروغ بازو د بستر نه
بهر اواري کښېنې دی .


د کوم ځای څخه وینه واخیستل شي؟
 د ډیره صحیح ځای د څنګلې د خمیدو
 ورید دی، د لفغه په ډیره پنډه ځړه
 چه په آسانۍ سره د لیدلو وړئکي ده،
 یا بعتره به وي چه دیوی خانکي څخه
 چه د څل د انصال تکي نه لبز پورتندو
 دوشاخې ر ۲، شکل غوره کړیده
 را، په کار وړل شي.

د ضرورت سره سمه ۳-۲ او
 چه ټلودیوه متناو به امکان په
 په خیر استعمال یداری شي.




د سرنجې په کار وړل:
 ۱- ستن د سرنجې په څوکه کې یواز
 د لفغه د پورتني برخې په تماں
 کولو سره تثبیت کړي.
 د پاره د اطمینان و آزمائی
 چه ستن بنده نوی او سرنجې
 لهوا و اغخلی.


دستن نوک په یو تعقیم شوی تیوب کی ترهه وخته پوسای چه ورخنی
کار اخلي منه باستي.



تورنيکيت وترچ :
۲- دېبۈلاس سره تورنيکيت
د بازو پەكىز چاپىركۈ كەلگ تاۋ
كىرى او انجام مۇنىۋىتىسى.




۳- د چې لاس سره يوازى يو
انجام مۇكش كەرى.




۴- هەغىد تورنيکيت ترلاندى
حلقە كەرى.

تورنيکيت صرف ھۇمۇھ
كەلگ و ترلىشى چە د وېنى
جىيان لېن خە وروشى


او ورید و پرسی، خوهغومه نیات مه کلکوی چه د وینی جریان په
شريانو گمی شی.




۵- ددی دپاره چه ورید و نه
پرسیزی نوناروغ ته
هدایت و سکری چه خپل
لاس خوخله خلاص کری
او وتری.




۶- دپاره ددی چه ستن و
کومی خای ته داخل کری
نود خپل چپ لاس دشقاد
گوئی په استعمالولو سره هغه
خای دوسید لپاره جس کری.




۷- دپوستکی هغه سیمه د
یو سوابو سره چه په تینچر
آئیودین یا په الکھول کی
غوتہ شوی وی خندعنونی
کری.



۸- سرنج په بني لاس کو واخلي او چل دشهادت ګوته دستن پورتني برخني په مقابل کو ونيسي .



۹- ستن نه دا سی موقعیت ورکړی چه د هغه مایل سطحي پورته وي . پله هنده شخه باید ورید سوګ او ستن د ورید په مرکن کي داخل کړي .




مهمني تکي:


هیڅکله یو ورید ته د هغه د جانې خواخته مه نز دی کېږي .

هیڅکله یو ستن چه د هغه مایله سطحي کښتی خواته وي مه نه باسي .


تاسی د نتوتل حس کوي:
 (الف) د پوستکي طبقه چه هغه
 تينكښت لري.




(ب) وروسته د ورید جدار
 د بیوال، ته چه لب تینگښت
 لري (خود پيرد تا ويد و وردی).




۱۰- ستن د ورید د خط پر
 امتداد د ۱- ۵ را سانځت
 په ژور والي پرمخ بیانی.




۱۱- د خپل چپ لاس سره د
 سرنج پستون په کراره سو
 و شاته کش کړي.
 باید وینه په سرنج کې بنکاره
 شي. د پستون راکشولوته
 ودو- ورو د فام ورکړي تر
 خوچه سرنجه د ویني وهغه اندازی ته چه ضرورت وي ډک شي.



۱۱- توں نیکیت د هغه د حلقه
شوی انجام په کشولو سره
لیری کړي .




۱۲- یو وچ سواب دستنی
پر پت شوی نقطه باندی -
کېږیدی ، اوستن د ګندی
حرکت سره تر لاندی د سواب
ډواکا بازی .



۱۴- د ناروغ نه وغوارې چه
دهايد رو فيل پښې سواب
تد د ۳ دقیقون پاره تینک
فشار ورکړي او خپل بازو
په او اوره شکل و نیسي .


د بازو قات کولو ته پر

سواب باندی د توصیې ورندي (د هیما تو ما د خطر لد کبلد) .



۱۵ - ستن د سرنج خنځه ایسته
کړي. د نمونې بوتلونه یا تیوبو
ترنسپنی شوی علامې سره د ډینې
څخه پک کړي.

کوم بوتلونه چه آنې کوګولانت
لرۍ هغوي خوڅله چې (وراسته
کړي).



۱۶ - بوتلونه په خوانا د ولېل
ووهړو.

- د ناروغ نوم.

- نیټه

- د ناروغ د خارج بسترياد
روغتون لمبرکه چېږي مېسر
وی ولکي.

سرنج او ستن سمدستي په یخوا او بوكه پرميځي.

د شعر نېټخه ويني راتولول :


د خینولابراتواری معايناتولپاره
د کوتۍ خخه د ويني خوشحالۍ اخيشل
ردشید و خورهونکو په نزد د پښي
دلوي کوتۍ خخه آنځایت کوي.

مثالونه :

- د ويني د جرا تود غلطت.
- تعداد ("COUNT")
- داريتروسایت د فرکشنونز جم.
- اندازه کول د هيوكلوبین.
- د پېرسايتولول.

د غه وسايل په کار وړل کیدا شی :

- مصرفه لانستونه د ويني .
- تعقیمه شوی لانستونه .




ميدوده :

د کوتۍ سورې (وخته) کول :

1- یو تکي پیداکړي :


- د چې لاس پر درې یه یا خلويه کوتند کوي.

- دکوتی یوه خنده (لکه خنکه چی بنو دل شوی) نسبت دکوتی و سر
ته کمتر حساس دی.




په ھغه ور کیا نو چه د ۶ میاشتو
نه کښته وي:


- بچلکه او یا پنده سوری
(خونده) کړي شي.




۲- هغه ناحیه پاک کړي:
- لمري د پنې د سوابوسه چه
په الکھولوکی غوره شوی وکي.
- دروستله د وچی پنې د دوم
سوابوسه چه پانی الکھول تر
لیري کړي شي.



۳- کوتی ته تینک او پېچابکي
سوه سوری کړي.



۴- د وینې لەری خاڭى د وچى
پېنى سره پاڭ كرى.



۵- د چىل بىنى لاس سره :
- يو سلايد داخلى، هەفه
ترخنەوركنا رو، تىخەونسىي.
- كوتە فشار وركى چە يو
خاڭىد د وينى تولى شى.

دلوكوسايىت د تعداد غلظت

دلوكوسايىت د سپىن جرات، شىرىچە پە يولىتىروينە كى موجود وي دلوكو
سايىت د تعداد غلظت پە نامە يادىزى (پە پخوانىو واحد و كى داد -
جرات تو تعداد پە يوملىلىت مكعب توفىچى كىدىلى چە دلوكوسايىت ياسپىن
جرۇ شمارل يا "كاونت"، پە نوم يادىزى).

پىنسىپ :

وينە دلوكوسايىت د رقىق كۈونكى محلول سره رقىقه كىزى چەدا :

- سره جرات هیمالیس (تخیب)، کوی .

- سپین جرات روغ پرینزدی .


وروسته لوکوسایتونه (سپین جرات) پیوکاوندېنگ چمبرکو تر
مایکروسکوپ لاندی شمارل کیزی او د جراتو تعداد پیولیت وینه
کو حسابیزی .

د کومو مقاحدولپاره :

په وړه نارو غیو کو تعداد د لوکوسایتو په وینه کو تغییر کوي.
د مثال په دول په ځینوا نناناتو کو خورا زیاتوالی لیدل کیزی.

وسایل :


پیپتونه :



- ۱- د ویني پیپتونه چه تر.
- ۲- مایکرولیتر (۰۰۰ ملی لیتریا
- ۳- ملی میتر مکعب، علاجی
پوری تقسیمات شوی

وی سره د رابرتیوب او موت پیس .

د بوعنی دارو (پوچانه دارو) پیپتونه استعمال د بنفارست ورندي
خکه دوی دقیق نه دی، استعمال او پاکول نئی مشکل او هم پیری کرانی کے
۲- یوملی لیتر درجه داره پیپت .




مخالف دول خط کشی شوی -
چمرونه استعمالیداى شي ،
پدھي جمله کي :

- اصلاح شوی (Neubauer
برايت لайн ، ته ترجیج و رکول
شوی) او Bürker شاملي


دی . کاونتک چيبرديوه مخصوص کورکلاس پواسطه چه د چمبر سره
يوخاى تهيه کيني ، پونبل کيني .

رقیق کوونکی مایع :


- د Türk محلول (WBCs محلول) .
دامكان په صورت يولاسي کاونتر



متیود :




۱- دیوملی لیتر دسجه دار
پیپت پواسطه ۳۸
ملی لیتر در قیق کولو محلول
خن و اخن .




۲- دوینی په پیپت کي تر
۰۰۲ علامي پورسی دورید
یاد شعرنگ وینه راکش کري
مه پریزندی چه دهوآگویه
پکی داخل شی .

دوریدی وینی په صورت

کي دقت وکړي کوم بوتل چه وینه او آنتی کولاټنټ لری د بوتل د سرچې کلو
سره په مکرر دول دیوی دقیقی لپاره سمد ستی مخلوط ددی چه په پیپت کش
کړي شی . بنه مخلوط شوی وي .




۳- د پیپت خارجی برخی د
یوجذبونکی کاغذ سره پاک
کړي .




۴- وینه درقيق کوونکی محلول
په مينځ کړو رېټ، کړي.
پېپت د محلول د راکسلو.
اوېرته پوګولوسره (ددري
خلي لپاره)، آبکش کړي.

د ويني رقاقت یو پې شل وي یو بوتل د ناروغ د نوم یا د لمبر سره لېل وړه.



۵- کورمکلاس پړکاونټنک
چېمبر باندی کښېزدی
او پېاحتیاط سره نېټشار
ورکړي چه خای په خای
شوي.

هر کله چه کورمکلاس په مناسب صورت خای پرخای شي نو منګه کړي
چه د نيوتن حلقو په نوم یا د ېيزى د ذوار و سبېښې سطوحو کې حرکت
يېزی.




۶- رقيق شوی وینه سنه
مخلوط کړي. د پاستور
د پېپت په استعمالولوسره
کاونټنک چېبردک کړي.

خواهیاط وکړی چې د خطکشی شوی سیمې نه نایات ډک نشي.

مسئلم تکي:

که چېري مایع د دواره چېپرو د جری له مینځه خنډ لبریزشی نوباید له سره پل وکړي : کورکلاس لیری کړي، هغه او کاونټنک چېبر دواره پاک کړي اوله سره د یو بل خاځکي سره هغه ډک کړي.




۷- کاونټنک چېبر دری
دقیقولپاره پرمیز باندی
کښیز دی ترڅو چګړت
نه نشین شي.

۸- چېبر د مايكروسكوب
پرستیج باندی خای په خا

کړي. د $10\times$ آیجکتیف د $6\times$ یا $10\times$ آی پیس سره) استعمال کړي.
درنا اندازه چه و کانډه نسرته داخلیزې د دیافراګم د محور (iris)
د آجست کولو پواسطه کوي کړي.
د چېبر خطکشی شوی سیمه او لوکوسایتونه فوکس کړي.
د خاوری ذرات د لوکوسایتو سره مه غلطوي.

دلکو سایتو شمارل :

الف، دنيو باور د تفعیح شوی چېبر په استعمالولو سره :



د چېبر ساهم ۹ ملے میتر مربع .
د چېبر ژوروالی = ۱، ملے میتر .
لکه خنکه چه په شکل کړښو دل
شوی د ۴ ملے میتر مربعو چه سنا
کړ دغه څلور مرتعو چه په ۳، ۱
او ۹ اعداد د چېبر وهل
وشوی دی جرات پکښو
و شمیرج .

لکه خنکه چه لاندی ښږدا ،
شوی . د هر مربع پر د وو
خندو په کړښو باندی کوم
جرات چه لیدل کېزی
دوی هم په شمارکې داخل
کړي .

دغه مربع د څلور شمارل
شومړو څخه چه عبارت دا
۳، ۷ او ۹ دی نایندکړي ګوي .

۷	۰	۷	۰
۰	۰	۰	۰
۷	۰	۰	۰
۰		۰	۰
۰		۰	۰

د جراتو تعداد حاسبه کری :

- د جراتو تعداد چه په خلور و مربعو کې شمیرل شویدی ده سره ضرب کری.

- نتیجه د جراتو تعداد پرملي متر مکعب ارایه کری.
د مثال په دوی :

د جراتو شمارل شوی تعداد = ۱۸۸

جرات په یوملي متر مکعب = $188 \times 50 = 9400$

نتیجه پدی ترتیب راپوس ورکری ملي متر مکعب / ۹۴۰۰ (9400 mm^3)

د حاسبي توضیح کول :

هر یو ددی خلور مربعو خنډ چه په هغه کې جرات شمیرل شویدی د یو
ملی میتر مربع ساحی لسوکنی دی. لهذا جموعی ساحی خلور ملي میتر
مربع دی. ژور والی د چېمبرا، ه ملي میتر دی، بناپردی هغه حجم چه په
هغه کې جرات شمیرل شویدی عبارت دی : $3 \text{ m}^4 \times 100 \times 100 \text{ mm}^3$ بناپرد
تسيمول پر خلور او ضرب کول د لسو سره د جراتو شمیرل په یوملي متر
مکعب رقيق شوی وينه راکوی. خنکه چه رقاقت (رقيقوالر) پوهه
شل (۱۰۲۰) دی، نو ضرب کول د ۲۰ سره د جراتو تعداد په یوملي متر
مکعب نارقيق شوی وينه راکوی.

دا په لاندی دوی اختصار کړیزی:

مثال:

په خلور و مربعوکي ۱۸۸ اجرات شمېرل شوي دي. لهذا تعداد
د جرات تو په هر ملګر میتر مکعب نارقیق شوي وينه کړي عبارت دی له:

$$\frac{188 \times 10 \times 20}{4} = 188 \times 50 = 9400$$

نتیجې:

پخوانۍ واحدونه طبیع حدود:
(جرات په ملګر میتر مکعب)

نارینه اوښځۍ	...	مع - ۱۰۰۰
دلسوکالو کوچنیان	...	مع - ۱۰۰۰
د دری کالو کوچنیان	...	مع - ۱۱۰۰
شیدی خورونکو (۳-۹ میا شتو)	...	مع - ۱۵۰۰
نوی پیدا شوی ماشومان	۱۰۰۰ - ۱۲۰۰	

لور ارقام:

د دورانی سپینوکریواتو په تعداد کې زیاترولي *leukocytosis* په نامه
يادېږي.

دغه حالت په خینو تقييمه چرک داره، بكتريانه انثاناتو کي ليدل کيزى.
 په *leukemia* دلوكوسايت دتعداد و غلط ئوشى له ... ۵ نەتر ... ۴ په
 يوملى مىتر مكعب کى وي او حىى ددى نەھم لوسر ارقام ليدل كيداي شى.
 بناپردى په دغه دول حالاتو کي دجرا تو دتعداد غلط دتعيين كولو
 لپاره لانم دى چه دويى رقات لازيات كراي شى، دمثال په دول ۳۰٪.
 ملى ليق وينه ۱۷٪، ملى ليق كونكى مایع سره كى كىشى چه دا يو په
 خاۋىيېت (۱۰٪)، يو رقات راكوي. كەچىرى دغه رقات پكارورل
 شوي وي نۇد دجرا تو شمارل شوي تعداد دپنخوسو ۵۰٪، پرخاى دـ
 سلو ۱۰۰٪، سره ضرب كيزى ترڅو چه تعداد په يوملى مىتر مكعب کى لاسته راشى

كېنىڭ ارقام:

ددورانى سپينوکريواتو په تعداد کى كمولى د *leukopenia* په نوم
 يادىزى. دغه حالت په خينوانثاناتو کي منجلە دحرقى تبه (لويد تبه) او ملاسيا
 كى ليدل کيزى. هەدارىنگە دخينو دسلو سره دىداوى نە وروسته هم دلوكوبپىنا
 ليدل کيزى. كەچە دلوكوسايت دغلقت تعداد بىرتىت وي، پدى صورت
 کى باید وينه كىتى ساقيق كرى شى. دمثال په دول ۲۰٪ ملى ليق وينه ۱۸٪
 ملى ليق، قيق كونكى مایع چە دا يو پرس (۱۰٪)، يو رقات راكوي استعمال
 كرى شى. كەچىرى دغه رقات پكارورل شوي وي نۇد شمارل شوي -
 جرا تو تعداد نسبت ودى تە چە ۵.۰ سره ضرب شى د ۲۵ سره ضرب كيزى

ترخوچه تعداد په یوملو میتر مکعب کي لاسته راشي .

اندازه کول دهیموکلوبین د Sahli په طریقه

پرسنیپ :


وينه په اسیدی محلول کي سقيقه کيرزي چه داهیموکلوبین په اسیدهها تين بدلوی . د غه د تست محلول د یوه جوره رنگه بنسېښۍ ريفرننس سره مقایسه کيرزي .

وسایل :

- د ساھلی هیموکلوبین میتر .
- د ساحلنيست رچه په ۲۰ ملو میتر مکعب کي درجه و هلشوی ، یعنی ۰..۰۳ . یا ۰..۰۳ مایکرو لیتر .
- کوچنۍ سېښې نه مید
- قطره چکارن پېپت .
- جذب کونکو کاغذ
- ا، مول فولیت ، $0,1\text{ N}$
- هايدرولوریک اسید ، $0,1\text{ mol/L HCl}$

یو نادرسته طریقه :
 د ساھلی طریقه د هیموکلوبین
 د تعیینولو لپاره یود قیقه
 طریقه نده . حکم چه دوباره
 هیموکلوبین تول شکلوونه
 په اسید هیما نیز باند ځنه

بد لیزی : کله چر درویت سره مقابل شی رنک تغیر کوي او هم دستیندر
 د نصواری رنک د اسید هیما تین د محلول لپاره یو صمیح مقایسه نه ده .
 څنګه چه تراوسه پوره په خینې خایو کي د غه طردیه استعمالیزی
 لدی کبله د لته لبزه تشریحات ورکړ شو خود دی طریقې پکار ورل
 نه سپارښت ڪیزی .





میتو د :
 ۱ - تقسیمات شوی تیوب
 تربی مارکه (یاد ۳ کرام په
 سل ملی لیتر مارکه) پوره
 د ۱۰۰ مول فولیتر هایدرو
 کلوریک اسید (HCL)
 سره میک کړی .

۲- دساهلي په پپيت کي تر
مارکه پورې وريدي يا
شعر يوي وينه راکش کړي.
دقت وشي چهواي کوبي
په پپيت کي داخل نه شي
دوريدی ويني سره دقت


وشي چه وينه د آنتي کوالات سره بنه مخلوط شوي وي، ددې د پاره چه-
اطهيان حامل شي . چه وينه ضد تحرما دي سره بنه مخلوط شوي
دې بوتل خوڅله ديوي دقيقه لپاره کته او پورته کړي ، وروسته په
پپيت کش کړي رکه چېري د کونې خنډه وينه اخلي نولهري خاڅکي چه وتلو وي
مه نيسټي .

۳- د پپيت باندېني برخې چه د ويني سره کلر شوي وي د جذبوتلکو کاغذ
سره پاک کړي . دقت وکړي چه وينه په مارک باندې دې .

۴.. وينه په درجه داره تيوپ
کې چه HCl درې پوکړي -
پپيت د اسيده محلول په
راکش کولوا او بېرته پوکولو سره
آبکش کړي (درې خلی) .




د وینو او اسیدی محلول د مخلوط کولوسره یونصواری بخنه رنک تولیدیزی.
د ۵ دقیقولپاره نو و دروی.



۵ - دس بر دارتیوب په ډیمېر
کماوین میتر کې کښېزی دی
د ګلیکومقابل ته وړیزی.
دقیوب رنک چه رقیق شوی

وینې لري د ریفرنس تیوب
درنک سره مقایسه کړي. که چېږي رنک د ریفرنس تیوب درنک سره یوشما
وې او یا د لغه شخه ګلمز وړي وې نود ډیمو ګلوبین قیمت. یعنی ګلام یدلیتیا ګټر
د لغه وې.



۶ - که چېږي رنک د ریفرنس
تیوب په نسبت تاریکه و
د $0,1M$ هايدروکلوریک
اسید علاوه کولوته څاځکي
دوام وړکړي.

د هر چې څاښکي د علاوه کولوند
وروسته د تیوب محتمولیات د ګلنس را به سره بند مخلوط کړي. را به را وکا زې

او د دوارو تیو ار سانکونه سره مقایسه کړي . کله چه مانکونه یود بل سره بزرگ شونورمه علاوه کوي . پدې مرحله کې مقطري او بهم د $0,1M$ هايدروکلوبن یک پرخاى د ونېي درقيق کولولپار استعمال کیدا شی .

۷- کوچي تکي ته چه رسید لحي دی هنفه ياد اشت کړي . دهيمو کلوبن غلظت تپرو نوعه دهيمو کلوبن ميتروپسای تعلق لري اچه یاکرام په سل ملوليتر ماکوي او ياد "نارمل" فیصله

راکوي (وروستني دوله
چه دلته تشریح شویدي
دسفارښت ورندي) .


ددی لپاره چه دهيمو کلوبن
 $9/1$ په $9/100$ تبدیله

کړي د لسو سره نئي ضرب کوي . که چېري وغواړي چه فیصله په ګرام
پولیتر بدل کړي د 1646 سره ضرب کوي .


$$14,9/100ml \times 10 = 148g/1 \quad \text{، الف،}$$

$$85\% \times 1,46 = 124g/1 \quad \text{، ب،}$$

د ساهلي طرفيه دومه غير قابل اطميان ده چه حتی هفعه ضريبو نه چه دنتيبي
ارولولپاره په ملحوظ پولیتر $1 mmol/l$) ته پکاريده ندي او کړل
شوی)



د وینی نازک فلمونو آماده کول



پرسنل

یونازک سهیم دیوکوچنی
خاڅلکی د وینی دیوشان
اوړا ولوجنه پریو سلايد
باندی چه دیوازی د ځرا تو

یوه طبقه جوره کړي تهیه کیدا شی.


د وینی فلمونه د تلوین کولونه وروسته
دلاندی مقطور ولپاره استعمالین ټه:

- د سپینو کریو اتود نوع فرکشن تعداد د تعین کولولپاره.
- د غیر طبیع سرو جر تر د تلوپاره.
- د ځینو پېسا سایتود تشخیص لپاره.

وسایل:


پاک اوږله غور د بسینجی سیالیدونه.

کوم سلايدونه چه د وینی د نازکو فلمونو د پاره استعمالین ټه بايد چه بشه -
مینخل شوي وي اوکه ضرورت پداشت دایئانتول - ایتر د مخلوط
سره دیو ملايم تهوك پواسط پاک کړي شی.



دوینې د نمونه را تولوو:

- وینه د :



- د دریم یا خلورام کوتۍ خنہ
- پریوسلايد یاندۍ واخلي.
- پوربز دی چه وینه په آزاده
دول جریان وکړي .
- لمړي د جګراتو د قعدادو


دخلنځت د تعیین کولولپاره رکه چېږي غونښل شوی دی) واخلي .

مهمنکی : د دغه څایو خنہ وینه مه اخلي :

- د شهادت د ګوف یا د تې خنہ .

- د ډیومنتن کوتۍ خنہ (pronychia او د اسی نوس)

- د غوربز خنہ (د ېرن یا مولو سایتونه شته) .



د فلم جورول:


۱- یو خوشحالکی دوینې په دغه

اندازه () :

د سلاید دیوانۍ ها سره

د یوسپک تاس سره را

واعلی.




۲- سلاید دیوالس سره

ونیسي دبل لاس سره د

اوارونکي سلاید کنار دوینې

د خاڭى په مقابل كې كېنىجىك





۳- اوارونکي سلاید وشات

راکش کری ترڅو چه دوینې

د خاڭى سره تاس وکري.

ع - پریزدی چه وینه د او رونکی
سلاید پر امتداد باند گاخپورا
شی .




۵ - او رونکی - د سلاید و
انتهای خواهند دیو ملایم حرکت
سره پر صح بیانی ر باید چه
توله وینه مخکی له دی چه سیلا
انشها وته و رسیزی مضر
شی .

په انیمیا د کم خونه کی اخنه
ناروغانو وینه باید چه ژر تر شده او اری کری شی .

۶ - دقت و کری چه قناعت
ب جنسونکی وی (A شکل
نه وکوسی) :

- باید چه د نلم په امتداد او
یا په مینځ کی خطوط جوره
شوی نه وی او د B شکل





پشان خطوط او دسهم و برهمنه وي .
 - فلم باید چه نیات او بزدن وي .
 - فلم باید پر پنهان وي .
 - فلم باید خلا کافی و نه لری ، که ولری نویونغور سلайд استعمال شویده
 یوبته خپور شوی فلم بیرداهمیت و هر وي .

یو فلم چه خراب خپور شوی وي . دلوكوسایت دنوعود فرکشن نویونغولط
 تعداد راکری ، هم ارنکه را راز خپور شوی سلайд و نه دسره کریو اتو
 دمار فولوچ په باره که را پوس و رکولوته ناممکنه گزنسی .

د فلم و چول :

لپاره د دی چه د فلم کیفیت
 و ساتل شی نو مناسب و چول
 د هغه بیر ضروری وي
 خصوصاً په مرا طوبوا قلیمو
 که .



وچ شوی فلم د ناروغ دنوم
 یا د لمبر سره نسبه کری .
 د فلم په پنهان برخه کي چه د
 معاینه لپاره نه استعمال بیری
 دسرجی پسل سره ولیکی .

د وینی د نازکو فلمو تلوین کول

پرنسیب:

دوینی نازک فلمونه د رومانوفسکی د تلوین سره تلوین سکیزی، دغه تلوین متمیزن بلو اوایونین سناکونه لری.

د رومانوفسکی تلوین چه استعمال نی عهمومیت لری شامل د :

- د لیشمان اولستیت Wright، چه ورته نتیجی راکوی د متفرد و تلوینو په خیر استعمالیزی.

- می - کرونوالد او جیز چه ورته نتیجی راکوی د کیمزا د تلوین سره استعمالیزی
- کیمزا چه د یومنفر د ول تلوین په خیر استعمالیدای شی او د می -
کرونوالد یا جیشن تلوینو سره استعمالیزی.


- فیلد A او B بر عکس د نور و پورته نکرسو و تلوینونه چه په میانولو
کی جو رسیزی په او بوكه جو رسیزی . د فیلد تلوینونه د پندا او نازک -
فامود تلوین کولولیپا ه استعمالیزی.

د میانول رومانوفسکی تلوینونه د نازکو فلمو د ثبت کولولیاره استعمال
کیدای شی مخکبئی له دی چه پر سلاید باندی د فلمود تلوین کولولیپا ه
رقیق کری شی . بهترینه نتیجه هغه وخت لاسته رازی چه لمی د
میانولو سره ثبت شی او وروسته د مخکبئی اماده شوی صافق
تلوینو سره تلوین شی .

نلوین کول دلیشماز د نلوین سره :

وسایل :

- دوه بسپینه میلو (کلاس رام) ، یادستشوی په سرباندی یادیوتانک په سرباندی .



- درجه دار ۵ یا ۱۰ ملیتر سلندر ونه


- واشر بوتل چه بفرشوي او به ولسي .

- وقفوی تا پرس ساعت.

- رک دسلاید و دوچولو لپاره

- دلیشماز تلوین

- میتانول .



میتود :

دوینی نازک فلم د میتانول

سره د ۲ - ۳ دقیقه لپاره


ثبت کړي .

دلېشمان د ډلويں ۱-۳

رقات تهیه کړي، پدی
ترتیب چدیوہ بخه درنک
او د وبرخوبې فرشوی
او به سره مخلوط کړي.


د مثال په ډول :

دوه ملګتې رنک او خلوه ملګتې بفرشوی او به استعمال کړي.
يوazi د ټوي ورځ لپاره کافې مغدار د ډلويں آماده کړي، خکه چ
دقیق شوی ټلويں بنه نه سائل کېښي.




۳- سلايد د دقیق شوی ډلويں سره د ۷-۱۰ دقیقو پوری و پونتی .

مهمنکي : شاید چه د ډلويں
وخت تغیر ورکولوته
اچباب ورکړي خفه هغه وخت چه یونوی دسته د ټلويں
رسیښي. یا د اچدرنک د اوږدی مودی لپاره سائل شوی وي.




مع. سرنک د بفرشوي او بلو
سره پريولي. سرنک د سلا
خخه مه تويوى خكه دغه.
عمل د دى سبب كيزى
چه د نلويين يو سوب
پفلم باندى پاق شى



۵ - د ۲ - ۳ دقيقولياره
پرسلايد باندى پاڭى
او بىد فلم د تدرې بېچى تغيير
لپاره پورىزدى.
ھەخت چە د تدرې بېچى
تغيير د پاره تاكل شوي

دى پەرنك او داستھال شوي دى پەرنك او داستھال شوي
اربى پە PH باندى مىڭى دى. PH دلىشمان د نلويين سره د
ئوكوسايتود تفریقۇ تشخيص د پاش د يىرھياتى اھمیت لرى بىشىجى دغه
PH پە مىنځ د ۶،۸ او ۷،۲ وى يابىتىه بوىچە د ۷،۰ نەتر ۷،۲ -
پورى وى.



٤- او به دسلايد نه توی
کرک او هفه دوچيدو
لپاره په یورک کې و
دسوی:

نتيجه:

پا، يوه بنه تلوين شوي فلم کې:
نيوتروفيلوند (Neutrophils) : سايتوبلازمئى خفيف كلابي
تلوبن كيزى اولرونكى دارغوانى ورنكى كرانولوختخه دى.

ايوس ينوفيلوند (Eosinophils) سايتوبلازمئى خفيف كلابي
تلوبن كيزى اول ونكى دغتهو سرگرانولوختخه دى.

مانوسايتوند (Monocytes) : سايتوبلازمئى خاكى دوله آبى
تلوبن كيزى.

لحفوسايتوند (Lymphocytes) : سايتوبلازمئى روبيانه آبى تلوين
كيزى.

(کوچنی) : سایتوپلازمی تاریک آبی تدوین کیز می ہے۔
 بازو فیلونہ (Basophils) : تولید حمہ دتیہ آبی ارغوانی
 کلانولو خد دک و سیے۔

سرہ جلت (Red cells) : لاحر سو رو تائین کے یعنی۔

صفحات (Platelets) : ارغوانی کلابی تلوین کیزی۔

دلوكوسايت د فکشنو د انواع عدداد دلوكوسايت معاینه کول

دلوكوسايتونہ (سپیپن جرات) په وینہ کھ توں یوشانہ (مامال) ندی۔ دلوكوسايت پنخ غور دلووند شتا چہ یو د بل خنہ په غتوالي، دھستی په شکل په سایتوپلازم کھ دکانولوسنک او نور و عواملو له لحاظه سره تو پیلری۔ ٹھر دوں دلوكوسايت تناسب خانہ تشخیصی اهمیت لری۔ تناسب دھر دوں دلوكوسايت تایپ نمبر فرکشن په نوم یاد یزی۔

پرنسیپ :

۱۰ لوکوسایونه شمارل کیزی او تعداد ده رول چه کتل شوکے
دی د فیصله په خیر ثبت کیزی .

نیوتروفالسر	۵۶ بز
لیفوسائیس	۲۵ بز
یونینوفالسر	۱۲ بز
مونوسائیس	۰۶ بز
باسوفیلسر	۱ بز

د تولو بجموعی فیصله باید چه ۱۰ وی .

وسائل :

- ماکروسکوب (۵× یا ۶× آئی پیسونه او ۱۰× آئیل ایمرشن
آیکتیف - یو.۴× و چ آیجکتیف دکور سلپ سره هم استعمالیدا
شی)


- ایمرشن آئیل .

- بند آواره شوی د وینی نازک فلم چه تلوین شوی وی .
- د مسیو کید و په صورت د حساب یوماشین یاد موریا یو حساب
کوونکو چه په کورک کوئی جوړیدلاي شي (د تسبيح پشان)

میتود :

د فلم معاینه کول :

د ۱۰۰ × آیل ایمرشن آب جکٹیف پا استعمالو سره یوچل برسشی و



کړۍ چې سپین حجرات
يوشان توزيع شوي
وي.

د دینې یوفلمه ـ
خراب صورت کړئ اره
شوې وي نیوتروفیلوونه
په پای کې د فلم مراتولیزی.


طبع حجرات :

پوئی سورفونوکلاین نیومترفل حجرات

، لسونکي دی د :

- یوه هسته د خترفصوا

، Lobes) سره .



- کلانوبلونه په سایتو

پلاسم کې د هغونه معمول



نوم کرانولوسایتونه دی).

- لەفوسايتونه، ٧، او موسايتونه، ٢، لەونكى دىار
 - يوه متراكىمە هىستە.
 - سره دىگرانلۇ يابىلە لەنچى خە پەسايتوپلانزىمە.

الف - پالى مورفوونو كلىرىنيوتروفيل جەرە
 غەتىوالى : ١٥ - ١٢ مائىكرومېتە.
 شەكل : مەدۋىبىنە احاطەشى.
 سايتوپلانزىم : نەيات او كلاپىنکە.
 كرانولونە : ارغوانى رىنگە او كوچنى،
 تعداد ئىزىزىت اما جلاجلا
 هىستە ئى: خۇھەستى (٥-٢ فصونە)


چەدك و ما تىن دئارو پواسطە يۈدىل سره تىلى دى.
 كى و ما تىن دە متەددىللىكىدە ۋۇر بىنلىشىۋى كىنلى پىشان لىدىل كىزى.
 هەر خۇمىرى چە جەن سەرىزى پە لەنچى اندازە دە فصۇتو تعداد پەھىستە كى
 زىياتىنى.

د، ب - نابالغە پالى مورفوونو
 كلىرىنيوتروفيل جەن (bend) شەكل
 ياخىدا (stab cell) دەخلىنى لىكىسىتى




سره و سره ده، پرته دهسته چه تراوسه پوری په فصونو باندی نده ده تسمیم
شوی ؟ "stab" شامنه شکل لري

که چوئی "stab" جوی ولیدل شی، ده گوی د فرکشن تعداد لکه دنور
لوكوسايتوبشاف را پوروس کري.




۲- پالی موس فونز کلیئر بانوفیل جوه :
غتوالی : ۱۲ - ۱۵ مایکرومیتره.
کرانولونه ئى : غت، مدورى
سوز ناسې بخى متعدد او نىزدى
پېچلى دى. خىنى وختونه
جوی تغىب شوي معلومىزى سره د متفرقو كرانولو خىز .



۳- پالی موس فونز کلیئر بانوفیل جوه :
غتوالى ، ۱۱ - ۱۳ مایکس و میتره .
شکل ئى : مدورى
کرانولونه ئى : ديرغۇت مدورك
تىز بىشمۇي اما سېت وا يۈزىز
فليونە كەتىر پېچلى دى.
ھسته ئى : ليدل كىزى ئان خىكە چە


دکل انلو پواسطه پوینبل شویدی.
خلاوی : ڪله کله په سایتوپلازمکی کوچنی بېرکه کرانلونه ليدل
کیزی.



۴ - کوچنی لمفوسایت :
غتوالی : ۱۰ - ۷ مایکرومیتره.
شكل نئی : مدوسری.


هسته نئی : غت او د جریانیاته
برخه نئی نیولی ده، کروماتین
ئی تیره بانفشوی او متراکم ده

سایتوپلازمک : دیرکم قابل دیده، آبی او بله کرانلو څخه.



۵ - غت لمفوسایتونه :
غتوالی : ۱۰ - ۱۵ مایکرومیتره.
شكل نئی : مادوسای یا غیر منظم.
هسته نئی : بیضوی یا مدوری، د
جری په یوکنار که پرته وی.

سايتوپلاسمه : دير او كمزوره آجي .
 ڪرانولونه نه : خوداني ، خوديرغه ،
 azurophilic (تاريک سره) .




٤- مونوسايت :
 غشوالى : ١٥-٢٥ مايكرومتر :
 دلو سايتو ترنيولوغه ده.

شكل بـ : غير منظم
 هسته نه : متحول ، الثرا پسبتو ركى شانه وي ، كروماتين نه درستو
 پشان ترتيب شوي ارڪيزوره اس غوانف سانگ لري .

گرانولونه : نفيس ، خاک مانته ، چه په طرس دعوم سو بخنه وي .
 خلارى : عمر ما په سايتو پلازم کي موجود وي .
 په دغه نارو غمانو کي چه ملاريا کي مصاب وي ، الثرا سايتو پلازم ده تو ،
 فشاري بخنه کشي لرونکي وي . دغه د ملا ، يا صباغ (پاکهازتا) ده .

نادر یا غیر طبیعی حجات:



۷- د پلازماجری:

د پلازماجری آشنا بادیکانی
تولید وی. دوی د وینی په فلم
کې په سرخکانو، توبکولوسیس

یانوسو و واپرسی او بکتریا نه انانانو او متیپل ما یولوما کې لیدل کېزی
غتوالو: ۱۵-۱۶ مایکرومیتره.

شکل نه: مدوسی یا بیضوی.

هسته نه: مدوسی، مرگز نه لیری کر و ماتین فی مجتمع او اکثر آدعاره
شامته ترتیب شوی وی

ساپتوپلازمونی: تو آبی سره دیوکسیزوره تلوین شوی ساحه دهستی
په گرد چاپیکه.

خلاروی: متعددی او دیرکروچنی او په آسانو سره نه لیدل کېزی.


۸- هسته لرونکی سری جری (نارموپلاست):

په طبیعی حالت کې یوه نا بالغه هسته لرونکی سره جری ادها، و کې
په ماغنه کې میندل کېنی. په خیمنو ناروغیوکی رکم خونی یا اینهیا،
هسته لرونکی سرو جری و دوینی په فلم کې لیدل کیدای شی.

غتوالى فى : ۱۰-۱ مایکرومیتره.

شکلنى : مدورى ياغرمتقم.


سايتولازم: کلاجى ياخالى خنه
آبوسله كر انولوچخ.



هسته فى : مدورى، آثاراً دمرکن
نه ليرى، كروماتين فى مجتمع
متراكم ناسيك تلوين كيزى.

۹ نابالغه كرانولوسايت،

پھينو ناروغىو كى (دھىم بكتريائى اثناناتو) دهد و كودماڭە خنه
يوه نابالغه پالى مور فونوكلىئر
كى رانولوسايت وينى دوران
تە داخلىزى. دغە حجرە د
لاندى منطري لەمۇ يېرىنى
كىدای شى .



غتوالى : ۱۱-۱۲ مایکرومیتره
هسته فى: واحد بولە فصو
خنه، كروماتين فۇ مختلف


النک له تاریک سره ٿخه ترا گوانی پوری
سایتوپلزئم : ڪمزوره آپی یا کلاب .

گرانولونه ئی : نیات، غت، ارغوانی یا تاریک سره . تسمیه گرانولیشن
هم کیدای شی، چه په هند کی کس انولونه دیر غتو وي
او تاریک تلوین ڪیزی .

هدارنک داسی نا بالغه حجرات هم شته چ بله گرانولو ٿخه
وی اُستچه ولري

۱۰- هاپر سیکنٹد پولی مور فونوکلئر دغوز

نیوتروفیل حجره :




یوه ”منہا“ پولی مورفونوکلئر
نیوتروفیل حجره چه یو طبیعی حی
شافتہ بنکاری پرتہ ددھی
چه هسته دھنی د ۵ - ۱۰ پوری
فسونه لری او الثرا چخل
جستا مت کی غت وی .

داراز نیوتروفیلونه په هنر

نا رو گانو کی لیدل ڪیزی . کوم چه په ماکس و سایتیک انسیما چه اسیاب دھنی

د فالیک اسید یا واپا مین، 12B، فقدان وی.



۱۱- غیر و صفحه لمفوسایت:

د غه غیر و صفحه لمفوسایتونه په
وایرسی اشناناتو، خصوصاً په اشانی
مونونوکلیوزس رخدوی تبه،
توره توخه او سرخه کانزکی لیدل
کیدای شی. همداونکه دوی په
توبرکلوز اد په و خیم ملاریا و کی میند لکیدای شی.
غتیوالی نه: دیر متغیر ۱۲-۱۸ مایکرومیتره.
شكل نه: پطوره عموم غیر منظم.

هسته نه: مدور یا منظم چه آکثر دجھی یو طرف ته پرته وی،
هسته نه لیدل کیدای شی.

سايتولازم نه: په عموم دول نسبت وغبت لمفوسایت ته تیره آبی وی.
او د جھی کناروئی تاسیکه وی.

۱۲- بلاست جھی:


د لوکوسایتو تر تولوا نوع او خخه ابتدائیه ترینه (دیر نابالغه) جھه ده.
ده غوناره غانو د وینو په فلموکی لیدل کیزی کومه چه په لوکیمیا (وینی سرطا)

کي اخته وي.

غتوالي ئى : غت، ۱۵-۲۵
مايكروميتزه.

هسته ئى : غته، مدوچى
كمزوره ارغوانى، تل
د-۵ هستى لرونكى يى.
سايمتوپلازم : تيره آنجى

سره ديوشقاف بېرىنكى ساحد چەهستى پەاطرا فوچى دى.



مىكاكاريوسait،
د صفيحاتو (پليتلىتس)،
مورى جىرى ده چەدھدوكى
پەماقنىڭى ميندل كىيزى.
غتوالي ئى : ديرلوى ۶۰۰-۱۰۰
مايكروميتزه.

هسته ئى : ديونامىظم، دير
فصونه لرى لىين متراكم دى.

سايمتوپلازم ئى : دنفيسيوكرانولوچخە يك دى، چەآز دروفيليك
وي او صفيحاتو سره.

د جھی جدارنی په وضاحت سره ندیاتعريف شوی
 (په پیرندست سره په وینه کي ميندل کيزى).

نتيجى

طبع حدود د لاند فن عصر وکړو پولاد

نوي زېړلې	د غلور خوشونه دشتا - اعے کالو پوري	تسلسو کالو پوري	کامل
پولو موږ فونوکلير بیو ترود فیلوونه	۵۵،۰۰ - ۲۵،۰۰	۵۴،۰۰ - ۵۵،۰۰	۵۵،۰۰ - ۵۶،۰۰
پولو موږ فونوکلير بیز بیو فیلوونه	۳۰،۰۰ - ۵،۰۰	۳۰،۰۰ - ۵،۰۰	۳۰،۰۰ - ۷،۰۰
پولو موږ فونوکلير بیز و فیلوونه	۰،۰۰ - ۱،۰۰	۰،۰۰ - ۱،۰۰	۰،۰۰ - ۱،۰۰
لمنزو ساپتونه	۰،۰۰ - ۳۰،۰۰	۰،۰۰ - ۳۰،۰۰	۰،۰۰ - ۳۰،۰۰
مانزو ساپتونه	۳۰،۰۰ - ۲۰،۰۰	۳۰،۰۰ - ۲۰،۰۰	۳۰،۰۰ - ۲۰،۰۰

۲

پولو موږ ساپتونه دا کثرت سره
 پاری تریب د لوکوساپتونه دغنانو انځر
 توزیع دوہ اسا سچ طرح دابنجی
 پولو موږ ساپتونه دا کثرت سره
 دنکلور شو فلور دا کلرست سرف
 لوبات د دا کالوونه پوره
 دنکلور شو فلور دا کلرست سرف
 دلکو خونه دا شوا و نو زدا انځر

غیر طبیعی حالات:

(الف) نیوترفیلیا، دنیو ترفلویونسبتی زیاتوالی (د ۶۵، نہ پورتہ)
خصوصاً په حاد انثاناتو کو

(ب) ایوزینوفیلیا، دایوزینو فیلوبیونسبتی زیاتوالی (د ۵۰، نہ
پورتہ) تقریباً تل دطفیلی چنجیو امثال رابنی چه په انساجو کو
متمرکز شوی وي: شیستوسومیا سیس، فیلاسیا سیس، اسکریا سیس
آنتکیلوستومیا سیس او داسو نور.
همه ارنکه حساسیت (الرجح) هم دھفه سبب کیدا ی شی.

(ج) لمفو سایتوسیس: دلمفو سایتویونسبتی زیاتوالی (د ۳۵، نہ
پورتہ). په خینی واپرسی امثالاتو (سرخکان او نور)، خینی مرض
انثاناتو (ملاریا، توبرکولوسیس او نور) او په خینی تسمی
حالاتو کی میندل کیزی.

(د) مونو سایتوسیس: دمونو سایتویونسبتی زیاتوالی (د ۴۰، نہ
پورتہ). په خینی کیتریائی او پیرا سایتیک امثالاتو که دھر تھی
تبه، ملاریا او کالا- آزاد و کی میندل کیزی.

ه، نیوتروپینیا : دنیو ترفیاو په تعداد کی سکوالی، په خینی اثناناتواونور و ناروغیوکو لیدل گیزی.

داریتر و سایت د سید یمنتیشن ریت ESR.

(د سروکریواتو د ترسب سرعت)

پرنسیپ :

وینه چه دیو آنتی کوالگولانت سره یو خا شوی دی په یو د جه داده تیوب کی کش کیزی او په عمودی شکل درول گیزی. سره کریوات په تلخاد تیوب کښیښی او د پلارنما یوه طبقه د جراتو په سر پانه کینی.


دیو ساعت نه و روسته د پلارنما ارتفاع د لور والی، داریتر و سایت (سره جرات) د ترسب سرعت رابنی.

وسایل :

- د وسټر مکرین تیوب : ESR

- داخلو قطر ۵، ۲ ملی میتر.


- د صفر (۰)، متر ۳۰۰ ملی متره پوری تقسیمات شوی دی (خینی وختونه ۱-۲ علاج سره نښه کیزی)، امطابقت



کوی او د اسره او
د ۲ سره مطابقت کوي
او داسي نورا.


دوستگریز پایه
(ستیند)

آنتح کواکولانت : ۳۱ کرام
په یولیتر ر ۳،۸٪ تراي
سودیم سیتریت حلول.
په یخچالوکی وسائل شی.
- پنجه ملی لیتره سوچ.
- تایمر.



مديتود :


۱ - په یوتیوب یا بوتل کي:
۴٪ ملی لیتر تراي سودیم
سیتریت حلول واخلي.



۲- وریدی وینه * را تول کری:
تور نیکیت دیر سدت
وتول شی . ورید په چابکی
سره و خذه کری او تو نیکیت
خوش کری .

په سونج کو:


- دوه ملی لیتر وینه واخلي




۳- ستن دسونج نه و کازی
او ۴،۱ ملی لیتر وینه په هفله بوتل
کی چد آنتی کو اگولانت لری
واچوی (باید بوتل تر ۲ ملی
لیتر علاج پوری انسنه شوی
وی) .

په منجا سره نئی و سبو رویاد ESR اندازه کول باید په ظرف د دوه
ساعتو د وینی در ابولو علخه پیل کری .


* هفله وینه چه د مخه په یو بوتل کی د ، EDTA دای پاشیم مالکی سره خلو
شوی وی . هم ددی تست لپاره استعمال کیدای شی .



۴- سیتریت لسونکی وینه د
وسترکسین په تیوب
(دامakan په صورت ديو
دابړی بونځ پواسط)
ترصف علاسی پوری کش
کړي.



۵- تیوب دوسترکسین
په پایه کې ودروي.
دقت وکړی چه تیوب
پوره په عمودی حالت کې
درول شوي وي.
بند دقت وکړی چه په
تیوب کې هوانۍ کوبې نه
وي. اوهم دقت وکړی
چه پایه په مسطح شکل ولاره وي.



یو ساعت انتظار و باسی
 (ساعت عیار کری چه
 زنگ و وهی)، و روسته
 له هغه دپلازما ستون
 په ملی میق تقسیم اتوکی
 چه د حنف ۰۰، ردیفوب

پورتني برخ، اخنه شروع کیزی یاد داشت گری.

نتیجې :

نتیجې په لاندې دول توفیح کینې.

ESR -----mm/h

طبعی حدود دنې :

نارینه : 1 10 mm/h

بنخې : 3 14 mm/h

(وانیمیا) ESR

که چیوی ناروغ دسری جراتو په کمیو د کی اخته وی د ESR اندازه
 ڪول ډیو کمه ارزښت لري.

د ESR اندازه کول د هغوناروغانو په نزد بې ارزښت ده کومه
 چه د اربیرو سایت بجم فرکشن خي د ۳۰٪ نه کمتو ی (packed cell volume)
 (نی د ۳۰٪ زنده کمتوه وی)

Dehydration او ESR

که چېرى یوناروغ ديمايدريت شوي وي د هغه د ESR اندانه کول
هيرکم ارزښته ده.

د ESR زياتولي:

هه ناروغه د پلازما په پروتيسنوكۍ تغييرات ميئخ ته راوري ESR
نميأتوي.

من من اثنانات هم دغه عمل سرته رسوي د ESR ديرلور قيمتونه
په دغه حالاتو کي پېښيري:

- توبرکولوسيس.
- ترپانوسومياسيس.
- خبيثوناروغيو.

په طبع حاملکي کي ESR جکيزی.

ددې تجربه حرارت:

د حرارت د زياتيد و سره ESR جکيزی (د ۲۳ درجه د سانګيکي)
په حاره هيوا دوکي دقت وشی چه د ESR پايده د لابراتوار په کرمه
برخه کي (د مثال په د ول په لمکي)، ڪښښوول نشي.

پریولل د وسٹرکرن تیوبونه :
په اوبوکۍ نې آبکښه کړي، وروسته د ۲ ساعتولپاره په پاکو
اوبوکۍ غوړه کړي.

په پوره دول نې وچ کړي (دامakan په صورت په انکیوبېترکی دحراټ
په ۳۷ درجوكۍ)

دکالی مینځلوپوروند، اسيډونه او ایثانول مه استعمالوي.

دوینې د جریان موده : د طریقہ Duke

Bleeding Time Duke Method



پونسیب :
د غوبز په نړۍ کې د یولانست سره یوکوچنی جرجه جوړ کړي.
وینه د پري شوی تکي خخه جریان کوي. هغه وخت چه خون ریزی
شروع او پیا تو قف کوي اندازه ګیزې.

د غه تجربه د لاندې حالاتولپاره اجراء ګیزې :
- د ځینو هیموراجیک د بې نظیمود تشخیص لپاره .
- د ځخه تر جراحی عملياتو کړي .

- د ځخه تر خکو د کبد، یاتوری (طحال)، تروخذه ګولو خخه .

وسایل :

- یوه معقه دوینی لانست.
- الکھول
- یوسلاید
- د فلتر کاغذ (یاد و چولو کاغذ)
- یوستاپ واچ د میسوند وی
په صورت که میسوند وی
یو ساعت چه ثانیه کود ولی.




میتود :


۱- په ملایمیت سره دغوبز
نزع دکاتن هایدروفل
او الکھول سره پاک کری

۲- دغوبز په معد کی یوه
ژوره و خذه اجر کری
ستاپ واچ په حرکت واچو
باید چه وینه بیله هغه چه د
غوبز نرجی ته فشار و رکرشی


په آزاد دول جریان و کړي.




۳- وروسته د ۳ ثانیو :
دوینې خاڅکی د چولو کاغذ
په کېچ کې واخلي .
کاغذ د جلد سره تماس
ونه کړي .



۴- بيا ۳ ثانی انتظار و کابز
دوینې دویم خاڅکی هم په
عين ترتیب سره واخلي ،
لزلیرى د کاغذ د تریشی
په اوښدہ کې .



۵- په همدي ترتیب دوینې
تولولو ته دهرو ۳ ثانیو
لپاره دواړه ورکړي .
په تدریج سره دوینې خاڅکی
کوچنی ګیزې .



۶- کله چه نور وینه ظاهر ونه

شوستاپ واج ته توقف
وسکری ریا وخت په سات
باندی یاد اشت کری).

یوبل میتود داد یچه
د خاڅکی تعداد پروچولو
کاغذ باندی شمیرل کینه او د ۳ ثانیو سره ضرب کیزی.

د مثال په دول : که ۷ خاڅکی موجود وي :

نوندوینی د جریان مدت مساوی وي په : ۷ × ۳ = ۲۱ ثانیو چه مساوی
ده په ۳/۵ دقیقی .

نتیجې :

دوینی د جریان مدت و نزدی ترین نیم دقیق ته را پور ورکړي.
هر طریق چه پکار ورل شوي وي د هغه طبیع حدود را وښی.
د مثال په دول : که چېږي د جریان مدت ۳،۵ دقیق وي .
(د Duke طبیع حدود د ۱-۵ دقیق پوری دی).

طبعی حدود : - ۱- ۵ دقیقہ .

که دوینی دھریان مدت اوزد وی نود رومانسکی یوناڑک ٹلوین
شوی سلاید معاینہ کری، د پاره ددی چ آیا پیتونه (صفحات) پہ شہپر
کی محدودی دی (باید چہ وریدی ویند استعمال شی) .

دوینی پندر فلم آمادہ کول

مقصد :

د پیراسایتولتوں په ویند کی .

- ۱- د گوتی یو خاځکی دوینی پویو سلاید باندی نیول کیزی ، او اور یزی او و چبزی .
- ۲- تلوین کیزی او ستر ماپاکس و سکوب لاندی د لاند نی پیراسایتود پیدا کولول پاره معاینه کیزی .

- د ملاس یا پیراسایتونه (Malaria Parasites)

- ماکروفلاریا (Micofilae)

- ترپیانسومز (Trepanosæs)

- بوریلیا (Borreliae)

- ۳- پنډ فلم د پېراسيتونه پېداکولوته ممکنه وي.
- په ديرچتنې سره .
 - ولوچه د هغوي تعداد محدود هم وي.

پړنسیپ:

- ۱- د تلوپن په وخت د وچ شوي وينه خالکي هېموکلوبېزې په جراتو کې دی حلکېزی او تاوین داوبوسره مینځلکېزی .

۲- نورشيان چې پاقتکېزی

عبارت دیله :


- پېراسيتونه او
- سپېن جراتو خنې چې
ټومایکروسکوپ لاندی
لیدل کېزی .

د پنډ فلم آماده کول :

وسایل:

- پاک بښېښې سلايدونه
- معقم لانست .

- میثانول



- هايدرسوفيل پنه
- موچي پسل


آماده کول د فلم :

په مرکن کي ديو سلايد یونډه
سمېر جو را کړي وينه د یوبل
سلايد د یوکنج پواسطه په یو
ضخامت او اړه کړي.
کوم سمېرونه چه د یونډه
اويا د ینازک ويښه نشي
ئلوین کیدا ی.

يو صحيح ضخامت هغه د چه ترهه لاندی د ساعت عقربونه د
سمېرله مینځه خه ولیدل شي نه اعداده.

(ګله چه د ملاړ یاد پېړا سایت د سپیشیز و په تشخیص کي کوم
مشکل مینځه ته راشی د هغه د ثبوت لپاره یونازک فلم پېرکټور
واقع کېږي)

د سلايد انشياته د ناروغ د نوم یا د لمبر سره د موچي پسل سره نښه
کړي .



پریز دی چه پنڈ فلم په ھوا
 کی وج شی . پوکھا میز
 چل سو رباندے کے راشی دھلو
 لپارہ کافی دھوپدی
 شرط چہ سمیر دچانواو
 خاو روخته محفوظ وسائل شی . کہ چیری یوبقی پکھ میستروی دسمیر
 په دھولواو هم دچانو دلبری کولولپارہ مناسب دی .
 نازک فلمونہ باید چہ په ھوا کی وج کری شی او سمدستی دمیثانولو
 سوہ تشبیت کری شی .

Download from:aghalibrary.com